

# Cascina Eustacca - complesso

Brembio (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO430-00056/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO430-00056/>

## CODICI

Unità operativa: LO430

Numero scheda: 56

Codice scheda: LO430-00056

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO430-00056

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Eustacca - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098006

Comune: Brembio

Indirizzo: Via XX Settembre, 15

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: principale

Indirizzo: Strada Vicinale di San Michele, 15

CAP: 26822

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Brembio

Particelle [1 / 7]: 101

Particelle [2 / 7]: 102

Particelle [3 / 7]: 103

Particelle [4 / 7]: 104

Particelle [5 / 7]: 105

Particelle [6 / 7]: 107

Particelle [7 / 7]: 106

Foglio/Data: 13/ 1956

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: impianto

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: archivistica

### AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte [1 / 2]: archivistica

Motivazione/fonte [2 / 2]: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

**NOTIZIA [1 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella Mappa Carlo VI il sito risulta strutturato dalla corte rurale, definita dalla lunga cortina a nord, sulla strada che si allunga nel nucleo storico; l'ampia corte è delimitata anche da un corpo di fabbrica lungo il margine ad est, mentre al centro è riportato anche un edificio, probabilmente destinato a stalla per le bovine, sul luogo cui vi corrisponde l'odierna stalla.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

**NOTIZIA [2 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La Tavola del Nuovo Estimo individua sul sito della corte una "Casa da Massaro", possessione di Corneo Gio. Battista fu Antonio, del valore di oltre 64 Scudi. Contigui alla corte sono gli orti adacquatori della medesima possessione.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1726

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1757

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

La Mappa del Catasto Lombardo Veneto riporta con precisione la corte rurale, il cui impianto è complessivamente riconducibile alla situazione così come è giunta ai giorni nostri.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La Tariffa d'estimo del Catasto Lombardo Veneto individua il sito della "Casa Colonica", possessione di Sormani - Andreani Conti Lorenzo e Pietro fu Alessandro, cui è assegnata una rendita di Lire 183 e 60 Centesimi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella Mappa del Cessato catasto la corte della Cascina Eustacca mantiene inalterato l'impianto, già consolidato a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. Si registra solo una rettifica sul corpo delle case coloniche ad ovest, con un lieve incremento di sedime della porzione attestata sulla Strada di San Michele.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1902

**NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1887

Validità: ante

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 5]**

Riferimento: casa padronale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 5]**

Riferimento: abitazioni dei salariati

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

**SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 5]**

Riferimento: stalla delle lattifere

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: a due navate (stalla e porticato sulla corte)

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 5]**

Riferimento: scuderia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo singolo

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 5]**

Riferimento: caseificio e granaio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo singolo

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Aggregazione complessa e seriale di edifici a destinazione diversa, distribuiti ortogonalmente attorno ad una corte maggiore, centrale, e a corti minori, destinate alle attività aziendali ed alla vita di corte. Strutture portanti in elevazione e tamponamenti a muratura di laterizio, solai a struttura mista latero-cemento con travature in ferro e componenti in legno (queste ultime anche esclusive per gli edifici più vecchi, per lo più abbandonati), coperture su capriate lignee e manto di finitura in coppi. Silos cremaschi in cemento armato e corpi di fabbrica di recente costruzione, destinati all'allevamento bovino, a componenti prefabbricati di cemento.

#### **ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 2]**

Ubicazione: porticati delle stalle

Tipo: pilastri

#### **ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 2]**

Ubicazione: scuderia

Tipo: colonne

### **PIANTA**

Riferimento alla parte: casa padronale

**PIANTA [1 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: abitazioni dei salariati

**PIANTA [2 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla delle lattifere

**PIANTA [3 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: porzione a corpo singolo e a corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: scuderia

**PIANTA [4 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo singolo

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: caseificio e granaio

**PIANTA [5 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo singolo

Forma: rettangolare

## **STRUTTURE VERTICALI**

**TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 9]**

Ubicazione: casa padronale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio



Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 9]**

Ubicazione: casa padronale

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 9]**

Ubicazione: case dei salariati, porzioni ristrutturate, nord

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 9]**

Ubicazione: case dei salariati, porzioni ristrutturate, nord

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio/ in parte a vista

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 9]**

Ubicazione: stalla delle lattifere

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 9]**

Ubicazione: stalla delle lattifere

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio/ in parte a vista

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [7 / 9]**

Ubicazione: scuderia

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio/ in parte a vista

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [8 / 9]**

Ubicazione: scuderia

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Materiali: pietra

**TECNICA COSTRUTTIVA [9 / 9]**

Ubicazione: caseificio e granaio

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: casa padronale

### TIPO [1 / 6]

Genere: solaio

### STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: abitazioni dei salariati, corpi ristrutturati, N

### TIPO [2 / 6]

Genere: solaio

### STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: abitazioni dei salariati, edifici all'angolo N/O

### TIPO [3 / 6]

Genere: solaio

### STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: stalla delle lattifere

### TIPO [4 / 6]

Genere: solaio

### STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: scuderia

### TIPO [5 / 6]

Genere: solaio

### STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: caseificio e granaio

### TIPO [6 / 6]

Genere: solaio

### STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a n falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre; tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: interna: casa padronale

Genere: scala

Categoria: di collegamento ai piani

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a due rampe

### SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: casa padronale, piano terra

Genere: ammattonato di cemento

Schema del disegno: semplice accostamento a corsi lineari

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: case dei salariati, porzioni ristrutturate, p. t.

Genere: in marmette di graniglia di marmo

Schema del disegno: con greche perimetrali

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: case dei salariati, porzioni ristrutturate, p. t.

Genere: in ceramica

Schema del disegno: semplice accostamento a corsi lineari

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]**

Ubicazione: casa padronale, prospetto su V. XX Settembre, N

Collocazione: esterna

Tipo: passo carraio

Materiali [1 / 4]: laterizio

Materiali [2 / 4]: malta di calce

Materiali [3 / 4]: intonaco

Materiali [4 / 4]: stucco

Qualificazione del tipo: portone ad arco ribassato inquadrato da un portale con piedritti, capitelli e trabeazione

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]**

Ubicazione: casa padronale, passo carraio, fronte a nord

Collocazione: esterna

Tipo: stemma

Qualificazione del tipo: non identificabile perchè asportato

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]**

Ubicazione: muratura di cinta, prospetto su V. XX Settembre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: modanatura lievemente aggettante di mattoni di testa

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]**

Ubicazione: casa padronale, verso corte, copertura

Collocazione: esterna

Tipo: torretta campanaria

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: liscia, con cornice e tettuccio a due falde. La campana è stata rimossa

#### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]**

Ubicazione: scuderia, fronte a nord, su corte

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo

tre elementi a superficie piana aggettante, con mattoni a concatenazione gotica, raccordati alla fascia marcapiano e alla cornice a profilo di testata

#### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]**

Ubicazione: scuderia, fronte a nord, su corte

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: a due corsi lineari sovrapposti, in lieve aggetto, di mattoni di fascia

#### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]**

Ubicazione: scuderia, fronte a nord, su corte

Collocazione: esterna

Tipo: diaframma

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo

traforatura a croce e quadratino, con mattoni di fascia ordinati in serie ortogonale, inserita in due aperture ad arco a tutto sesto

#### **ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]**

Ubicazione: scuderia, fronte a nord, su corte

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo

modanatura a cornice multipla lungo tutto lo sviluppo della testata, con mattoni di fascia, di spigolo, e stonati

### **ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]**

Ubicazione: scuderia, fronte a nord, su corte

Collocazione: esterna

Tipo: scultura

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: testa di cavallo

### **ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]**

Ubicazione: muratura di cinta, uscita verso i campi, a sud

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Materiali [1 / 2]: ferro

Materiali [2 / 2]: laterizio a vista/ malta

Qualificazione del tipo: a barre verticali, con gemme, sagomato ed inquadrato in un arco a sesto ribassato

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: portale di accesso, fronte su Via XX Settembre

Genere: stemma

Tipo: asportato

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: scuderia

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

anche la scuderia è in condizioni analoghe alla stalla, con un diffuso processo di degrado in corso; anche in questo caso, coperture ed orizzontamenti non presentano danni irrimediabili.

Fonte: 2001, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2001, osservazione diretta

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE [1 / 7]**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ corte rurale dismessa

#### **USO ATTUALE [2 / 7]**

Riferimento alla parte: casa padronale

Uso: in disuso

#### **USO ATTUALE [3 / 7]**

Riferimento alla parte: caseificio e granaio

Uso: in disuso

#### **USO ATTUALE [4 / 7]**

Riferimento alla parte: case dei salariati, porzioni ristrutturate, a N

Uso: abitazione

#### **USO ATTUALE [5 / 7]**

Riferimento alla parte: case dei salariati, edifici all'angolo NE

Uso: in disuso

#### **USO ATTUALE [6 / 7]**

Riferimento alla parte: stalla delle lattifere

Uso: in disuso

#### **USO ATTUALE [7 / 7]**

Riferimento alla parte: scuderia

Uso: canile

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene



Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività agricola-zootecnica

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Pio Albergo Trivulzio

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Piano di Recupero su nuclei rurali di antica formazione compresi nella zona A1 centro antico; a fronte dell'abbandono dell'attività agricola, gli interventi, anche di nuova edificazione, sono soggetti a parere obbligatorio della Provincia di Lodi.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: immagine a dettaglio della scuderia, testata a nord

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: la cortina delle case coloniche con il portale principale di accesso alla corte

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO430-00056\_IMG-0000055258

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: BREMBIO

Nome del file originale: LO430\_0056BBcase coloniche.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO430-00056\_IMG-0000055259

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BREMBIO

Nome del file originale: LO430\_0056BBdettaglio scuderia.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio mappe Carlo VI, Catasto Teresiano, 1723

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto, 1867,1887

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto, 1897,1902

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1999, adozione

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1999, adozione

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

#### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]**

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Teresiano, Mappe Piane o Carlo VI, Territorj di Brembio con Monestirolo, 1723 (cart. 3084, bob. 3, progr. 134).

Note: <CONV302> FNTH=A1

#### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]**

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Teresiano, Tavola del Nuovo Estimo, Brembio con Monasterolo e Polenzone, 1726/1757 (cart. 3061, bob. 56, progr. 66).

Note: <CONV302> FNTH=A2

#### **FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]**

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Mappe Piane, Comune Censuario di Brembio, 1867/1887 (cart. 2418, bob. 2, progr. 237).

Note: <CONV302> FNTH=A3

#### **FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]**

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Rubrica dei possessori..., Comune Censuario di Brembio ed Uniti, 1887 (cart. 1690, bob. 45, progr. 302).

Note: <CONV302> FNTH=A4

#### **FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]**

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Tariffa d'estimo, Comune censuario di Brembio ed Uniti, 1887 (cart.1161, bob. 26, progr. 345).

Note: <CONV302> FNTH=A5

#### **FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]**

Tipo: catasto

Denominazione

Cessato Catasto, Mappe Piane, Comune Amministrativo di Brembio, 1897/1902 (cart. 64, bob. 3, progr. 64).

Note: <CONV302> FNTH=A6

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Dizionario storico-geografico del lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1886

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 733-742

#### **BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: Storia Comuni

Titolo libro o rivista: Storia dei Comuni della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1934

#### **BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Lodigiano itinerari

Titolo libro o rivista: Il Lodigiano : itinerari su una terra costruita (a cura di Ercole Ongaro)

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: p. 175

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Garnerone, Daniele

Referente scientifico: Susani, Elisabetta