

Casa padronale della Cascina Palazzo

Brembio (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO430-00071/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO430-00071/>

CODICI

Unità operativa: LO430

Numero scheda: 71

Codice scheda: LO430-00071

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: LO430-00072

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Qualificazione: padronale

Denominazione: Casa padronale della Cascina Palazzo

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Palàs

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098006

Comune: Brembio

Indirizzo: Strada Comunale del Palazzo

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.75 dalla Strada Provinciale 168

Altra località: Cascina Palazzo

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Brembio

Particelle [1 / 4]: 1

Particelle [2 / 4]: 5

Particelle [3 / 4]: 6

Particelle [4 / 4]: 7

Foglio/Data: 6/ 1956

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: barocco lombardo

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

La Mappa Carlo VI riporta l'edificio, al vertice nord-est della grande corte rurale. L'impianto è concidente all'attuale, ma nel Settecento risulta edificata una "manica" che si attesta ortogonalmente al limitare dell'edificio, a definire una corte propria del Palazzo. E' parte integrante della medesima corte anche l'Oratorio di San Gaetano. Assume un grande rilievo anche il vasto giardino, a nord, disegnato con dovizia di particolari che ne restituiscono fedelmente l'impianto "all'italiana".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La Tavola del Nuovo Estimo del Catasto Teresiano non individua specificamente il palazzo nobile ma definisce complessivamente il sito come "Casa da Massaro al n. 65", possessione di Serafino Marchese Carlo Fu Franc.co, cui è attribuito un valor capitale di oltre 142 Scudi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1726

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1757

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

La Mappa del Catasto Lombardo Veneto riporta la fabbrica del Palazzo al vertice nord-est della vasta corte rurale e senza separazione fisica da questa. L'impianto corrisponde all'attuale, con la corte del carreggio, la ghiacciaia e l'ingresso a portale verso est, sulla Strada del Palazzo diretta verso l'abitato di Brembio. E' riportata altresì la "manica" lunga, un fabbricato attestato al margine sud-ovest del Palazzo, verso la casa del fattore. Privo di rappresentazione il grande giardino a nord, del resto caratteristica grafica della Mappa del Catasto Lombardo Veneto che non individua con simbologie appropriate le diverse destinazioni delle campagne e dei terreni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La Tariffa d'estimo del Catasto Lombardo Veneto definisce complessivamente il sito "Porzione di casa colonica" e distingue il Palazzo - che "Appartiene al catasto urbano" - con un numero di particella subalterno. La possessione è Terzaghi Alessandro fu Giuseppe.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

La Mappa del Cessato Catasto restituisce l'impianto del Palazzo così come ancora oggi appare, privo della "manica" di servizio a rimessa, demolita nel volgere della fine dell'Ottocento. Sostanzialmente immutate tutte le pertinenze attorno alla corte del carreggio, è in buona evidenza il limite del giardino verso la corte, sulla facciata principale a sud. Nitida anche la sagoma della torre belvedere, al vertice nord-est dell'edificio, affacciata al parco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1902

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene (Palazzo)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.; p. 1; p. sottotetto

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: ghiacciaia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. seminterrato; p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare con torre angolare, con annessa corte rustica ed ampio parco padronale; struttura portante e murature di tamponamento in laterizio, solai a travatura lignea, copertura su capriate di legno con quattro falde a padiglione, manto di finitura in coppi.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 2]

Ubicazione: fronte principale, sulla loggetta d'ingresso

Tipo: colonne in granito

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 2]

Ubicazione: ambiente di servizio, vano sottoscala

Tipo: colonna in granito

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene (Palazzo)

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene (Palazzo)

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ghiacciaia

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: rettangolare, circolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene (Palazzo)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio/ in parte a vista

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: preesistente atrio porticato al p. t. (Palazzo)

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Materiali: granito

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: ghiacciaia

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta di calce

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene, piano terra (Palazzo)

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene, piano terra (Palazzo)

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene, piano primo (Palazzo)

TIPO [3 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene, piano primo (Palazzo)

TIPO [4 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ghiacciaia

TIPO [5 / 5]

Genere: volta

Forma: a cupola

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di collegamento ai piani

Quantità: 1

Collocazione: disassata

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 11]

Ubicazione: piano terra, salone nell'ex atrio porticato

Genere: seminato alla veneziana

Schema del disegno: con greche, campiture e figurazioni

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 11]

Ubicazione: piano terra, ambiente di servizio alla cucina

Genere: a lastre di beola

Schema del disegno: semplice accostamento a corsi lineari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 11]

Ubicazione: piano terra, cucina

Genere: ammattonato di cemento

Schema del disegno: a riquadri, con accostamento cromatico

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 11]

Ubicazione: piano terra, salone centrale

Genere: a parquet

Schema del disegno: a spina di pesce, con greca a decoro perimetrale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 11]

Ubicazione: piano terra, sala del biliardo

Genere: a parquet

Schema del disegno: a spina di pesce, con greca a decoro perimetrale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 11]

Ubicazione: piano terra, saletta da bagno, torre belvedere

Genere: seminato alla veneziana

Schema del disegno: con greche, campiture e figurazioni

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 11]

Ubicazione: piano terra, sala verso il parco

Genere: a parquet

Schema del disegno: a spina di pesce, con greca a decoro perimetrale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 11]

Ubicazione: piano terra, sala a lato dell'ex atrio porticato

Genere: in ceramica

Schema del disegno: semplice accostamento di piastrelle lunettate

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 11]

Ubicazione: piano primo, camere da letto

Genere: a parquet

Schema del disegno: a spina di pesce, con greca a decoro perimetrale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 11]

Ubicazione: piano primo, saletta da bagno

Genere: seminato alla veneziana

Schema del disegno: con greche, campiture e figurazioni

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [11 / 11]

Ubicazione: piano primo, sala da bagno

Genere: in ceramica

Schema del disegno: semplice accostamento di piastrelle lunettate

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 41]

Ubicazione: muratura di cinta, accesso principale, lato N.E

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali [1 / 5]: laterizio

Materiali [2 / 5]: malta di calce

Materiali [3 / 5]: intonaco

Materiali [4 / 5]: malta di grassello

Materiali [5 / 5]: monoliti in pietra sbazzata

Qualificazione del tipo [1 / 4]: paramento a quinta ornata da volute, con cimasa superiore a modanatura curvilinea

Qualificazione del tipo [2 / 4]

bozzato a conci bugnati a coronamento del passo carraio, con chiavi all'imposta dell'arco a tutto sesto e chiave di volta

Qualificazione del tipo [3 / 4]

cornice a coronamento superiore a modanatura mistilinea aggettante, raccordata da guscia al profilo della testata

Qualificazione del tipo [4 / 4]

cippi in pietra, legati a catenella, lungo il bordo del ponticello a scavalcare la roggia che costeggia l'insediamento rurale

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 41]

Ubicazione: portico del carreggio, a N.E., a sx del portale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 3]: laterizio in parte a vista

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: modanatura a fascia con cornice superiore lungo lo sviluppo della testata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 41]

Ubicazione: portico del carreggio, pilastri, fronte a nord

Collocazione: esterna

Tipo: paramento murario

Materiali: malta di grassello

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a bozzato a bugnato gentile, a giunti alternati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: fascia a collare e capitello a corsi lineari aggettanti

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 41]

Ubicazione: Palazzo, fronte a sud, originario atrio porticato

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Materiali [1 / 3]: granito

Materiali [2 / 3]: vetro

Materiali [3 / 3]: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con base, fusto liscio e capitello dorico

Qualificazione del tipo [2 / 2]: vetrate a chiusura dell'atrio porticato

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 41]

Ubicazione: Palazzo, fronte a sud, originario atrio porticato

Collocazione: esterna

Tipo: ghiera

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: serie di archivoltato a tutto sesto con fascia a ornato di una testa di mattoni

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 41]

Ubicazione: Palazzo, fronte a sud, originario atrio porticato

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo

ai lati dell'originario atrio porticato, due elementi a modanatura liscia e con capitello all'imposta degli archi

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 41]

Ubicazione: Palazzo, fronte a sud, originario atrio porticato

Collocazione: esterna

Tipo: pensilina

Materiali [1 / 2]: ferro

Materiali [2 / 2]: vetro

Qualificazione del tipo

aggettante sulle tre arcate centrali, con copertura in vetro e sole cartelle laterali, ornate a volute, tralci e riccioli. Mensole centrali a volute, tralci e riccioli

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 41]

Ubicazione: Palazzo, fronte a sud, originario atrio porticato

Collocazione: esterna

Tipo: vetrata

Materiali [1 / 2]: ferro

Materiali [2 / 2]: vetro

Qualificazione del tipo: con cartella inferiore modanata a riquadri, vetri montati a quadri e rettangolari, rosta a raggiera

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 41]

Ubicazione: Palazzo, prospetto a sud, sul giardino

Collocazione: esterna

Tipo: balconcino

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: con ringhiera a montanti curvilinei e connessioni a volute, riccioli, tralci e foglie

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 41]

Ubicazione: Palazzo, tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: sordino

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: arco di scarico molto ribassato

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 41]

Ubicazione: Palazzo, prospetti a sud, ad est e ad ovest

Collocazione: esterna

Tipo: tondo tamponato

Materiali [1 / 4]: laterizio

Materiali [2 / 4]: laterizio a vista

Materiali [3 / 4]: malta di calce

Materiali [4 / 4]: intonaco

Qualificazione del tipo

serie di tondi binati con ghiera, in asse sulle aperture, posti immediatamente sotto la fascia a cornicione

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 41]

Ubicazione: Palazzo, prospetti a sud, ad est e ad ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali [1 / 3]: laterizio a vista

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 3]: mensole sottogronda a modanatura curvilinea

Qualificazione del tipo [2 / 3]: cornice all'imposta delle mensole, a corso lineare aggettante

Qualificazione del tipo [3 / 3]: cornice all'estradosso delle mensole, con andamento aggettante a corsi lineari continui

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 41]

Ubicazione: Palazzo, prospetti a sud, ad est e ad ovest

Collocazione: esterna

Tipo: paramento murario

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: brecce a "stacco di intonaco"

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 41]

Ubicazione: torre belvedere all'angolo nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: paramento murario

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: muratura a vista sino al filo di gronda

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 41]

Ubicazione: torre belvedere all'angolo nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: a corsi continui, lineari e piatti, aggettanti all'altezza della cella campanaria

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 41]

Ubicazione: torre belvedere all'angolo nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: bifora

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: a tutto tondo, entro un campo rettangolare ribassato

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 41]

Ubicazione: torre belvedere all'angolo nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a corso lineare aggettante e continuo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a corsi lineari aggettanti e continui, alla base della guscia su cui imposta la copertura

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 41]

Ubicazione: torre belvedere all'angolo nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: pinnacolo

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: a coronamento della torre, con bandierina

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 41]

Ubicazione: muratura di cinta del parco, fronte a nord ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portale cieco

Materiali [1 / 4]: laterizio

Materiali [2 / 4]: malta di calce

Materiali [3 / 4]: intonaco

Materiali [4 / 4]: graniglia cementizia

Qualificazione del tipo

quinta scenica con paraste a bozzato bugnato, elevate a pilastri conclusi da capitelli e vasi. Cornici modanate a sbalzo lineare lungo il profilo del paramento murario

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 41]

Ubicazione: prospetto a sud, recinzione sul giardino

Collocazione: esterna

Tipo: cancellata

Materiali [1 / 5]: laterizio

Materiali [2 / 5]: malta di calce

Materiali [3 / 5]: intonaco

Materiali [4 / 5]: ferro

Materiali [5 / 5]: graniglia cementizia

Qualificazione del tipo [1 / 3]: su basamento, a barre e montanti lineari conclusi a freccia

Qualificazione del tipo [2 / 3]: pilastri ad inquadrare il cancello, con pigna su piedistallo

Qualificazione del tipo [3 / 3]: cancello a barre e montanti, con connessioni a volute, riccioli e nodi

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [26 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [27 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [28 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [29 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [30 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [31 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [32 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [33 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [34 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [35 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [36 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [37 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [38 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [39 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [40 / 41]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [41 / 41]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: muratura di recinzione del parco

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'intero perimetro della cinta è in mediocre stato di conservazione; si segnala la situazione di grave danno localizzato all'angolo nord-ovest, dove si è verificato un crollo che ha coinvolto una discreta porzione muraria. Si segnala altresì la presenza localizzata di tamponamenti murari, in luogo di cedimenti e crolli, realizzati con materiali non idonei e con finitura "ad imitazione".

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2001, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene.

Data inizio: 1970

Data fine: 1970

Descrizione intervento

sistemazione generale delle componenti esterne, dagli intonaci agli infissi, dalla copertura alle lattonerie.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona E2, agricola di sviluppo (limiti zootecnici); insediamento rurale di interesse ambientale, storico e tipologico di rilevanza comprensoriale; consentite opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: il portale di fattura seicentesca tramite il quale si accede alla corte del Palazzo

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: le decorazioni alla volta di uno degli ambienti dell'originario atrio porticato

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO430-00071_IMG-0000057425

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: BREMBIO

Nome del file originale: LO430_0071BBportale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO430-00071_IMG-0000057426

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BREMBIO

Nome del file originale: LO430_0071BBdecorazione volta.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio mappe Carlo VI, Catasto Teresiano, 1723

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto, 1867,1887

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto, 1897,1902

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1999, adozione

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1999, adozione

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: notizia di furto, articolo stralcio da quotidiano.

Codice identificativo: 1.

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: notizia di furto, articolo stralcio da quotidiano.

Codice identificativo: 2.

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Teresiano, Mappe Piane o Carlo VI, Territorj di Brembio con Monestirolo, 1723 (cart. 3084, bob. 3, progr. 134).

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Teresiano, Tavola del Nuovo Estimo, Brembio con Monasterolo e Polenzone, 1726/1757 (cart. 3061, bob. 56, progr. 66).

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Mappe Piane, Comune Censuario di Brembio, 1867/1887 (cart. 2418, bob. 2, progr. 237).

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Rubrica dei possessori..., Comune Censuario di Brembio ed Uniti, 1887 (cart. 1690, bob. 45, progr. 302).

Note: <CONV302> FNTH=A4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Tariffa d'estimo, Comune censuario di Brembio ed Uniti, 1887 (cart.1161, bob. 26, progr. 345).

Note: <CONV302> FNTH=A5

FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Cessato Catasto, Mappe Piane, Comune Amministrativo di Brembio, 1897/1902 (cart. 64, bob. 3, progr. 64).

Note: <CONV302> FNTH=A6

BIBLIOGRAFIA [1 / 9]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Dizionario storico-geografico del lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1886

BIBLIOGRAFIA [2 / 9]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 733-742

BIBLIOGRAFIA [3 / 9]

Autore: Storia Comuni

Titolo libro o rivista: Storia dei Comuni della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1934

BIBLIOGRAFIA [4 / 9]

Autore: Lombardia paese

Titolo libro o rivista: La Lombardia paese per paese

Luogo di edizione: Firenze

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. I pp. 465-466

BIBLIOGRAFIA [5 / 9]

Autore: Sacconi A.

Titolo libro o rivista: Beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p. 46

BIBLIOGRAFIA [6 / 9]

Autore: Della Peruta F./ Leydi R./ Stella A.

Titolo libro o rivista: Milano e il suo territorio.
In particolare, il saggio di De Vizzi A., Ongaro E., "La cascina lodigiana".

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp. 199/230

BIBLIOGRAFIA [7 / 9]

Autore: Lodigiano itinerari

Titolo libro o rivista: Il Lodigiano : itinerari su una terra costruita (a cura di Ercole Ongaro)

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: p. 175

BIBLIOGRAFIA [8 / 9]

Autore: Langè S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano : Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1972

BIBLIOGRAFIA [9 / 9]

Autore: Brembo cascine

Titolo libro o rivista: Brembio e le sue cascine

Luogo di edizione: Brembio

Anno di edizione: 1973

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Garnerone, Daniele

Referente scientifico: Susani, Elisabetta