

# Istituto Sperimentale Lattiero Caseario

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO450-00063/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO450-00063/>

## CODICI

Unità operativa: LO450

Numero scheda: 63

Codice scheda: LO450-00063

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: scuola

Qualificazione: privata

Denominazione: Istituto Sperimentale Lattiero Caseario

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Via Carlo Besana, 8

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte [1 / 2]: B 1

Motivazione/fonte [2 / 2]: B 2

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nel 1896 sorge una nuova sede dell'Istituto Sperimentale Lattiero Caseario di Lodi su un'area di mq 1298, posta appena fuori della città, sulla strada per S. Colombano.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1896

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1896

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Dal cessato catasto risulta che l'edificio aveva in origine solo due corpi: il corpo A ed il corpo C. Conseguentemente si può pensare ad una realizzazione in un secondo tempo del corpo B.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: corpo (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: corpo (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

### SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: corpo (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Forma: poligonale a 8 lati

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO

Genere: solaio

### STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Forma planimetrica: a due rampe

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: corpo A: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: laterizio a vista

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]**

Ubicazione: corpo A: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: laterizio a vista

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]**

Ubicazione: corpo A: prospetto principale, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: laterizio a vista

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]**

Ubicazione: corpo A: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: laterizio a vista

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001/06

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Attualmente viene utilizzata solo una parte dell'edificio come sede di uffici, in quanto le attività dell'Istituto lattiero caseario si svolgono in edifici limitrofi sorti da pochi anni.

Fonte: 2001, osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: parte del p. 1

Uso: uffici

### **USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: resto dell'edificio

Uso: in disuso

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: sede dell'Istituto Sperimentale Lattiero Caseario

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona A VERDE ATTREZZATO URBANO, scuola ad indirizzo speciale: intervento pubblico e privato

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO450-00063\_IMG-0000056284

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 450

Nome del file originale: LO450\_0063LOprospetto principale.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO450-00063\_IMG-0000056285

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 450

Nome del file originale: LO450\_0063LOprospetto laterale.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, 1902, p. cremonese, f. 7

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

#### **FONTI E DOCUMENTI**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, cessato catasto (1902), P. Cremonese, f. 7

Note: <CONV302> FNTH=A1

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Cento anni

Titolo libro o rivista: Bollettino Banca Popolare di Lodi

Titolo contributo: I cento anni dell'istituto lattiero-caseario

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1988

V., pp., nn.: v. I pp. 44-46

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**



Autore: Lodi storia

Titolo libro o rivista: Lodi : la storia

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: pp. 44-46

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Del Nero Formenti, Stefania

Referente scientifico: Susani, Elisabetta