

Cascina Boccalera - complesso

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/LO450-00099/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/LO450-00099/>

CODICI

Unità operativa: LO450

Numero scheda: 99

Codice scheda: LO450-00099

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO450-00099

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Boccalera - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Strada per Pavia

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.5 dallo svincolo della tangenziale sud - lato

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: B 3

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: La cascina considerata nasce intorno al 1500.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

Data: 1500

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

Data: 1500

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: corpo b

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il corpo B annesso alla casa padronale è stato costruito all'inizio del Novecento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 5]

Riferimento: corpo (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 5]

Riferimento: corpo (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 5]

Riferimento: corpo (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 5]

Riferimento: corpo (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 5]

Riferimento: corpo (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo (A)

PIANTA [1 / 5]

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (B)

PIANTA [2 / 5]

Forma: poligonale

Riferimento alla parte: corpo (C)

PIANTA [3 / 5]

Forma: poligonale

Riferimento alla parte: corpo (D)

PIANTA [4 / 5]

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (E)

PIANTA [5 / 5]

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 7]

Ubicazione: corpo A

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 7]

Ubicazione: corpo B

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 7]

Ubicazione: corpo B

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 7]

Ubicazione: corpo C

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 7]

Ubicazione: corpo D

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 7]

Ubicazione: corpo D

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: intonaco alla base

TECNICA COSTRUTTIVA [7 / 7]

Ubicazione: corpo E

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Materiali: laterizio a vista

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpi (A, B, C, D, E)

TIPO

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo (A, B, C, D, E)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: corpo (A, B, C, D, E)

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: corpo A: tutti i locali

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: corpo A: prospetto principale, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: rettilinee

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Ubicazione: corpo B: p. 1

Collocazione: esterna

Tipo: stipiti delle finestre

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con colonne a capitello dorico

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Ubicazione: corpo C: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: laterizio a vista

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Ubicazione: corpo C: prospetto principale, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: laterizio a vista

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: corpo A: camino

Genere: stemma

Tipo: con un'aquila

Tecnica: dipinta/o

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001/06

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: 2001, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (A, B)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (C)

Uso: abitazione degli operai

USO ATTUALE [3 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Uso: deposito

USO ATTUALE [4 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (E)

Uso: deposito attrezzi

USO STORICO [1 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (A, B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione padronale

USO STORICO [2 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione colonica

USO STORICO [3 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ stalla

USO STORICO [4 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (E)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: scudeia

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Insediamiento rurale di rilevanza paesistica: interventi sulle costruzioni improntati al metodo del restauro con recupero di superficie utile a condizione che vengano soddisfatti alcuni requisiti

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: corpo A

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: corpo C

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO450-00099_IMG-0000061091

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 450

Nome del file originale: LO450_0099LOcorpo A.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO450-00099_IMG-0000061092

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 450

Nome del file originale: LO450_0099LOcorpo C.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, 1723, p. regale, f. 14

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, 1887, p. regale, f. 12

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, 1902, p. regale, f. 12; 15

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI (1723), P. Regale, f. 14

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, lombardo veneto (1887), P. Regale, f. 12

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, cessato catasto (1902), P. Regale, f. 12

Note: <CONV302> FNTH=A3

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 351

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Lodi storia

Titolo libro o rivista: Lodi : la storia

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: v. III pp 51-55

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: centuriazione cascina

Titolo libro o rivista: Bollettino della Banca popolare di Lodi

Titolo contributo: Dalla centuriazione alla cascina lombarda

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: v. II-III pp. 25-27

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Del Nero Formenti, Stefania

Referente scientifico: Susani, Elisabetta