

Casa Via Felice Cavallotti

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO460-00022/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO460-00022/>

CODICI

Unità operativa: LO460

Numero scheda: 22

Codice scheda: LO460-00022

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Via Felice Cavallotti

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Bar Ristorante Rondò

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Via Felice Cavallotti, 28

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: comunicazione orale

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte [1 / 2]: comunicazione orale

Motivazione/fonte [2 / 2]: elementi stilistici (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: corpo laterale (a)

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Al 1890 risale la costruzione del corpo A. L'edificio era una stazione di cambio dei cavalli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1890

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1890

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: corpo centrale (b)

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel 1920 l'edificio venne ampliato e fu aggiunto il corpo ora centrale (B).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1920

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1920

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: In occasione dell'ingrandimento dell'edificio si provvide ad una ristrutturazione dell'esistente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: L'edificio venne decorato secondo il gusto liberty.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1920

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1920

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: nucleo centrale, p.t

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Nei primi anni Novanta sono state rifatte le vetrate liberty interne.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. n.; p. 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare costituito da un corpo centrale (B) e da uno laterale (A), raccordati da un corpo (C) leggermente più rialzato. Quasi tutta la lunghezza del piano terra è affiancata da un portico su pilastri (corpo D). Struttura su pilastri in cemento, intonacata e coperta con tetto a 4 falde; la copertura del corpo C è leggermente più rialzata è con tetto a due falde.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: poligonale a 6 lati

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: a gabbia

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento armato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a quattro falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Ubicazione: facciata, p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: parapetto finestre

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali/geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Ubicazione: facciata, p.n

Collocazione: esterna

Tipo: fregio finestre

Materiali: cemento

Qualificazione del tipo: a motivi floreali/vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Ubicazione: facciata, p.n.(corpo B)

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera balcone principale

Materiali: cemento

Qualificazione del tipo: a motivi floreali/vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]

Ubicazione: facciata, p.n

Collocazione: esterna

Tipo: fregio trifora

Materiali: cemento

Qualificazione del tipo: a motivi floreali/vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Ubicazione: facciata, p.n

Collocazione: esterna

Tipo: mensola balcone principale

Materiali: cemento

Qualificazione del tipo: a motivi floreali/vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Ubicazione: facciata, corpo B

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottogronda

Materiali: intonaco dipinto

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali in giallo e blu

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Ubicazione: facciata, corpo A

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottogronda

Materiali: intonaco dipinto

Qualificazione del tipo: a motivi floreali in giallo, verde, marrone

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: cemento

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: parte sommitale corpo C

Genere: stemma

Tipo: scudo con croce in bianco e rosso

Trascrizione testo: Cremascoli

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco dipinto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001/07

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2001, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: p. t.

Uso: negozio

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: p. n.; p. 2

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: p.t

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: bottega

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: p.n.; p.2

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona B1, interventi ammessi: costruzione di nuovi edifici e ricostruzione di edifici esistenti

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: particolare balcone corpo B

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO460-00022_IMG-0000048861

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460_0022LOfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO460-00022_IMG-0000048862

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460_0022LOparticolare balcone.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Fumagalli, Marta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta