

Casa Via Fissiraga 12

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO460-00030/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO460-00030/>

CODICI

Unità operativa: LO460

Numero scheda: 30

Codice scheda: LO460-00030

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: privata

Denominazione: Casa Via Fissiraga 12

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Via Fissiraga, 12

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: A 2; A 3; A 4

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Su questo sito si trovava la chiesa di San Giuliano; ebbe per fondatore il B.Giacomo Oldo il quale nel suo testamento (1404) la dotò di notevoli rendite. Nel 1527 i beni della chiesa furono incorporati con quelli della vicinissima chiesa di Sant'Egidio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Dalle mappe del catasto di Carlo VI si evince che il sito dell'attuale edificio occupava un'area leggermente più ridotta rispettivamente verso nord e sud.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Dalle mappe del catasto Lombardo-Veneto e Cessato si evince che il sito dell'attuale edificio occupava un'area leggermente più ridotta rispettivamente verso noed e sud.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1887

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. mezzanino

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta a C irregolare, con struttura a muratura portante intonacata; androne d'accesso coperto da due volte e mezza a crociera costolonate. Dall'androne si accede tramite un cancello in ferro battuto ad un passaggio posto in direzione ovest, coperto da tre volte a crociera in muratura a vista, che era probabilmente un antico vano di collegamento coi piani superiori, ora non utilizzato. Portico a pianta rettangolare su colonne in granito che si affaccia sul grande cortile anch'esso rettangolare. Copertura con tetto a falde.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a C irregolare

Riferimento alla parte: cortile

PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: portico

PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: androne d'accesso

PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Materiali: pietra da taglio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

Ubicazione: androne

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: portico

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: passaggio ovest

TIPO [4 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]

Ubicazione: facciata, p.1, p.2, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: mensole dall'andamento curvilineo

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]

Ubicazione: androne d'accesso

Collocazione: esterna

Tipo: cornice portale, parte inferiore

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]

Ubicazione: androne d'accesso

Collocazione: esterna

Tipo: cornice portale, parte superiore

Materiali: pietra intonacata

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: cornice portale, parte sommitale

Materiali: pietra intonacata

Qualificazione del tipo: a motivo curvilineo, con decorazione ad elementi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]

Ubicazione: cortile

Collocazione: esterna

Tipo: pozzo

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: decorazione a rilievo

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]

Ubicazione: corpo principale con affaccio sul cortile

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera balcone

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]

Ubicazione: corpo principale con affaccio sul cortile

Collocazione: esterna

Tipo: mensola balconcino

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a forma mistilinea

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]

Ubicazione: volta androne

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione dipinta

Materiali: intonaco dipinto

Qualificazione del tipo: disegni floreali all'incrocio della volta

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione pittorica

Materiali: intonaco dipinto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici/floreali

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: lanterna

Materiali [1 / 2]: vetro

Materiali [2 / 2]: ferro battuto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001/04

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: larghe parti dell'intonaco sono scrostate. Evidenti tracce di rattoppi in cemento

Fonte: 2001, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: p. t., lato E

Uso: negozio

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: p. 1; p. 2; p. ammezzato; p. t. lato O

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona A, interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: drone d'accesso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO460-00030_IMG-0000050782

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460_0030LOfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO460-00030_IMG-0000050783

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460_0030LOandrone.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, 1723, Lodi, f. 4

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, 1887, Lodi, f.7

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, 1902, Lodi, f.7

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 249-250

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Fumagalli, Marta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta