

# Casa Via Cavour 68

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO460-00051/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO460-00051/>

## CODICI

Unità operativa: LO460

Numero scheda: 51

Codice scheda: LO460-00051

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: privato

Denominazione: Casa Via Cavour 68

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Via Camillo Benso di Cavour, 68

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: A 2; A 3; A 4

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Dalle mappe del catasto di Carlo VI si evince che l'edificio presentava cortile e pianta molto simili all'attuale, salvo un diverso sviluppo in direzione ovest.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Dalle mappe del catasto Lombardo-Veneto e Cessato si evince che l'edificio presentava pianta e cortile identici all'attuale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1887

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

Validità: ante

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. n.; p. 2

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio con pianta articolata irregolare che si sviluppa attorno ad un cortile porticato di forma rettangolare; struttura a pareti in laterizio intonacata con androne d'accesso voltato a botte e portico di quattro campate voltate a crociera retto da colonne.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: irregolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: cortile

Tipo di struttura: colonne

Materiali: granito

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO [1 / 3]

Genere: solaio

Ubicazione: portico

### TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: androne d'accesso

### TIPO [3 / 3]

Genere: finta volta

Forma: a botte

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera balconi

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici/vegetali

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: arcate

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: cieche, che inquadrano le finestre del piano terra

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: androne d'accesso

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione dipinta della volta

Materiali: intonaco dipinto

Qualificazione del tipo: a lacunari

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione dipinta della volta

Materiali: intonaco dipinto

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: facciata

Genere: lapide

Tipo: commemorativa della vita e le imprese di T.Zalli

Trascrizione testo

IN QUESTA CASA PER LUNGI ANNI VISSE/ E TRA IL CORDOGLIO DI TUTTO UN POPOLO SI SPENSE/ T.ZALLI/  
INFATICATO PROPUGNATORE/ DI OGNI PIU'ELETTA FORMA DI PREVIDENZA/ CITTADINO MAGNANIMO/ NELLE  
BATTAGLIE PER IL PATRIO RISCATTO/ E IN QUELLE PER L'ASCENDERE DELL'UMANO CONSORZIO/ AL  
PRESIDENTE VENERATO/ LA SOCIETA'GENERALE DI MUTUO SOCCORSO/ NEL CINQUANTENARIO DELLA SUA  
FONDAZIONE/ PORGE TRIBUTI DI AFFETTO IMPERITURO/ LODI 25 MAGGIO 1911

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001/06

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2001, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

## CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

## PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Dati catastali: MAPP. 729

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1960/03/12

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980102AAAA

Nome del file originale: 00340920034095.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO460-00051\_NVC-0000002072

## STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona A, interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: cortile porticato

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO460-00051\_IMG-0000054536

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR



Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460\_0051LOfacciata.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO460-00051\_IMG-0000054537

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460\_0051LOCortile porticato.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, 1723, Lodi, f. 2

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, 1887, Lodi, f.4

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, 1902, Lodi, f.4

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**BIBLIOGRAFIA**

Autore: Ongaro E.

Titolo libro o rivista: Tiziano Zalli

Luogo di edizione: Borghetto Lodigiano

Anno di edizione: 1999

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Fumagalli, Marta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta