

# Cascina Riolo - complesso

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO460-00103/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO460-00103/>

## CODICI

Unità operativa: LO460

Numero scheda: 103

Codice scheda: LO460-00103

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO460-00103

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Riolo - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Località: Riolo

Indirizzo: Strada Provinciale per Bergamo

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.05 dalla chiesa di Riolo - lato sinistro

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Qui sorgeva un antichissimo monastero di monache che nel 1289 ottennero da Simone Lambertini, bolognese, podestà di Lodi, di trasferirsi nei borghi della città; più tardi si trapiantarono in città nelle vicinanze di S.Niccolò.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: fine

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: fine

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: esistenza e consistenza

Notizia

Dalle mappe dei catasti Lombardo-Veneto e Cessato si evince che la planimetria della cascina era già quella attuale,

salvo la minor profondità dei bracci est dei corpi A e B e una minor estensione del corpo D.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1887

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XX

Data: 1902

Validità: ante

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]**

Riferimento: casa padronale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]**

Riferimento: case coloniche (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

**SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]**

Riferimento: ricovero attrezzi(C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

**SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]**

Riferimento: ex stalla-fienile (D), ex stalla-fienile (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

## PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

### PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a L

Riferimento alla parte: case coloniche(B)

### PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: poligonale

Riferimento alla parte: ricovero attrezzi(C)

### PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: poligonale

Riferimento alla parte: ex stalla/fienile(D e E)

### PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: casa padronale (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: case coloniche(B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]**

Ubicazione: ricovero attrezzi (C)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta

### **TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]**

Ubicazione: stalla/fienile (D e E)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: corpi (A, B)

### **TIPO [1 / 2]**

Genere: solaio

Ubicazione: corpi (D, E)

### **TIPO [2 / 2]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [2 / 2]**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: casa padronale (A)

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a quattro falde

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: interna: corpo (A)

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo da parete

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: corpo A

Genere: in cotto

Schema del disegno: a riquadri

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]**

Ubicazione: corpo A, lato nord

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera balcone

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali/floreali

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]**

Ubicazione: corpo B, lato verso corte

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione ad affresco

Materiali: intonaco dipinto

Qualificazione del tipo: figurati: la Madonna dei Sette Dolori

#### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]**

Ubicazione: corpo D

Collocazione: esterna

Tipo: aperture lato nord e ovest

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta

Qualificazione del tipo: tamponate con grigliato

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

#### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: corpo A, lato nord

Genere: stemma

Tipo: della famiglia di un generale spagnolo

Materiali: ferro battuto

### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: corpo (B) braccio est

Data: 2001/09

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: segni di degrado delle murature per penetrazione dell'umidità; erosione dei muri

Fonte: 2001, osservazione diretta



## STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2001, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: corpo A

Data inizio: 1971 ca.

Data fine: 1971 ca.

Descrizione intervento

consolidamento strutturale; l'antico portico della casa padronale è stato chiuso da una veranda a vetrate; le colonne sono state conservate e fanno ora parte del portico moderno in facciata, più avanzato rispetto all'originale

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 5]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [2 / 5]

Riferimento alla parte: casa colonica(B)

Uso: in disuso

### USO ATTUALE [3 / 5]

Riferimento alla parte: ricovero attrezzi(C)

Uso: magazzino

### USO ATTUALE [4 / 5]

Riferimento alla parte: ex fienile/stalla (D)

Uso: garage

### USO ATTUALE [5 / 5]

Riferimento alla parte: ex fienile/stalla (E)

Uso: magazzino

### USO STORICO [1 / 5]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione padronale

#### **USO STORICO [2 / 5]**

Riferimento alla parte: casa colonica (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione collettiva

#### **USO STORICO [3 / 5]**

Riferimento alla parte: ricovero attrezzi(C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: magazzino

#### **USO STORICO [4 / 5]**

Riferimento alla parte: ex fienile/stalla (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: p.t.: stalla/ p.1: fienile

#### **USO STORICO [5 / 5]**

Riferimento alla parte: ex fienile/stalla (E)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: p.t.: stalla/ p.1: fienile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona di completamento B1: interventi ammessi: costruzione di nuovi edifici, ricostruzione di edifici esistenti

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: corpi A e B

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: corpo D

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO460-00103\_IMG-0000061430

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460\_0103LOcorpi A e B.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO460-00103\_IMG-0000061431

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460\_0103LOcorpo D.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, 1723, Vigadore, f.9

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, 1887, Vigadore, f.7

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, 1902, Vigadore, f.7

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 326-327

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Fumagalli, Marta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta