

Cascina Crocetta - complesso

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO460-00112/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO460-00112/>

CODICI

Unità operativa: LO460

Numero scheda: 112

Codice scheda: LO460-00112

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO460-00112

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Crocetta - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Strada Provinciale Lodi-Crema

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: dopo lo svincolo per Riolo

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Dalle mappe dei catasti di Carlo VI si evince che il proprietario della Casa da Massaro detta La Crocetta è Brocherio Bassano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nel 1723 la cascina ha già la struttura a corte attuale. Dalle mappe dei catasti Lombardo-Veneto e Cessato si evince che la planimetria della cascina è rimasta inalterata; dopo il 1902 sono state però aggiunte le porcilaie a destra e sinistra dell'ingresso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 6]

Riferimento: casa padronale(A), lato est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 6]

Riferimento: casa colonica (A), lato ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 6]

Riferimento: stalla-fienile (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 6]

Riferimento: porcilaie (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 6]

Riferimento: ex sala parto (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 6]

Riferimento: ricovero attrezzi (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo (A)

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: poligonale

Riferimento alla parte: corpo (B)

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare irregolare

Riferimento alla parte: corpo (C, D, E)

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: corpo A

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: corpo B

Tipo di struttura: pareti/pilastrini

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: corpo C

Tipo di struttura: pareti

Genere: a gabbia

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento armato

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: corpo D e E

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo (A), lato ovest

TIPO [1 / 3]

Genere: solaio

Ubicazione: corpo (A), lato est

TIPO [2 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: corpi (B, D)

TIPO [3 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: voltine

COPERTURE

Ubicazione: corpo (A)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: corpo B

Collocazione: esterna

Tipo: aperture lato ovest

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta

Qualificazione del tipo: finestrelle con arcata a tutto sesto con cornice

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo (A) lato est

Data: 2001/11

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

segni di degrado delle murature per penetrazione dell'umidità: distacchi di intonaco e occasionale erosione dei muri

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2001, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: corpo A, lato ovest

Data inizio: 1993 ca.

Data fine: 1994 ca.

Descrizione intervento: consolidamento strutturale; rifacimento interni a scopo abitativo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (A), lato E

Uso: in disuso

USO ATTUALE [2 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (A), lato O

Uso: abitazione

USO ATTUALE [3 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (B)

Uso: stalla cavalli

USO ATTUALE [4 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (C)

Uso: magazzino/ recinto cani

USO ATTUALE [5 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Uso: p.t.: porcilaia/ p.1: ricovero attrezzi

USO ATTUALE [6 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (E)

Uso: magazzino

USO STORICO [1 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (A), lato est

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione padronale

USO STORICO [2 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (A), lato ovest

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione collettiva

USO STORICO [3 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: p.t.: stalla mucche/ p.1 fienile

USO STORICO [4 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: porcilaia

USO STORICO [5 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: sala parto maiali

USO STORICO [6 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (E)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: deposito attrezzi

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: insediamenti rurali di rilevanza paesistica, interventi ammessi: restauro con recupero di S.U.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: visione d'insieme lato ovest

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: casa padronale e casa colonica (parziale)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO460-00112_IMG-0000062137

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460_0112LOvista d'insieme.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO460-00112_IMG-0000062138

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460_0112LOcasa padronale e colonica.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, 1723, p.d'adda, f.11

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, 1887, p. d'adda, f.8

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, 1902, p.d'adda, f.8

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 326

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Fumagalli, Marta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta