

Cascina Sandone Inferiore - complesso

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO460-00131/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO460-00131/>

CODICI

Unità operativa: LO460

Numero scheda: 131

Codice scheda: LO460-00131

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO460-00131

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Sandone Inferiore - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Sandone di Sotto

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Nuova Strada Tangenziale Sud

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.05 dalla Strada Provinciale 115 - lato destro

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: denominazione e consistenza

Notizia

"Sandone", voce medievale che significa "Molino natante su fiume o corso d'acqua"; qui dunque esisteva un molino natante mosso o dall'Adda o dall'acqua scorrente nel fossato detto del "Panperduto" che metteva in comunicazione l'Adda col Lambro nei pressi di Salerano. Nelle mappe di Carlo Vi non compare; la sua prima apparizione è nel catasto Lombardo-Veneto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Data: 1887

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 6]

Riferimento: ex falegnameria (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 6]

Riferimento: garage/ricovero attrezzi (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 6]

Riferimento: mulino (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. 3

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 6]

Riferimento: casa padronale (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. n.

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 6]

Riferimento: ex casa degli operai (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 6]

Riferimento: ex stalla-fienile (F)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo (A, B, C, D)

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare irregolare

Riferimento alla parte: corpo (E)

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a L

Riferimento alla parte: corpo (F)

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: poligonale

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: corpo A, C, D, E

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: corpo B, F

Tipo di struttura: pareti/pilastrini

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo (A)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna: corpo C

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: corpo D

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: intonaco dipinto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: corpo D, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco dipinto

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: corpo D

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione graffita sotto alle finestre

Materiali: graffito su intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici/vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: corpo D

Collocazione: esterna

Tipo: rivestimento piano superiore

Materiali: intonaco dipinto

Qualificazione del tipo: a motivi a losanghe

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: corpo D

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: intonaco dipinto

Qualificazione del tipo: San Giovanni Battista

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: corpo D

Genere: iscrizione

Tipo: all'interno dell'affresco che ritrae San Giovanni Battista

Trascrizione testo: SAN GIOVANNI BATTISTA DEL CALANDRONE

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco dipinto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpi (C, E, F)

Data: 2001/01

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

segni di degrado delle murature per penetrazione dell'umidità: distacchi di intonaco e occasionale erosione dei muri

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2001, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (A)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (B)

Uso: deposito/ garage

USO ATTUALE [3 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (C)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [4 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [5 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (E)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [6 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (F)

Uso: in disuso

USO STORICO [1 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: falegnameria

USO STORICO [2 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: deposito attrezzi (?)

USO STORICO [3 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: mulino

USO STORICO [4 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [5 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (E)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione collettiva

USO STORICO [6 / 6]

Riferimento alla parte: corpo (F)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: p.t.: stalla/ p.1: fienile

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona agricola di sviluppo E1, interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, interventi di nuova costruzione

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: corpo A

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: corpo C e D (parziale)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO460-00131_IMG-0000063386

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460_0131LOcorpo A.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO460-00131_IMG-0000063387

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460_0131LOcorpi C e D.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, 1887, p. regale, f.12

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, 1902, p.reagale, f.12

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 360

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Fumagalli, Marta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta