

# Cascina Vailetta - complesso

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO460-00141/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO460-00141/>

## CODICI

Unità operativa: LO460

Numero scheda: 141

Codice scheda: LO460-00141

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO460-00141

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Vailetta - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Strada per San Colombano

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: Km 0.4 dalla Nuova Strada Tangenziale Sud - lato

Ubicazione non viabilistica: a sinistra su una stradina di campagna dopo 100 m

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: antichi proprietari

Notizia: Nel 1505 era proprietà della nobile famiglia Azzati.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

Data: 1505

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

Data: 1505

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1661 Francesco Danni lasciò per testamento questa proprietà ad Angela Cavazzi, moglie di G.B. Lodi.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVII

Data: 1661

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1661

### **NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: corpo d

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Dalle mappe dei catasti Lombardo-Veneto e Cessato si evince che i bracci est del corpo D sono stati aggiunti dopo il 1902.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1902

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1902

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]**

Riferimento: casa padronale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. torretta parziale

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]**

Riferimento: stalla-fienile (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]**

Riferimento: ex stalla cavalli, ricovero attrezzi (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo triplo

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]**

Riferimento: case coloniche (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 2

Suddivisione verticale: corpo triplo

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: corpo (A)

#### **PIANTA [1 / 4]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare irregolare

Riferimento alla parte: corpo (B)

#### **PIANTA [2 / 4]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: poligonale a 5 lati

Riferimento alla parte: corpo (C)

#### **PIANTA [3 / 4]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: poligonale

Riferimento alla parte: corpo (D)

#### **PIANTA [4 / 4]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a pettine

## **STRUTTURE VERTICALI**

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: corpo A, D

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: corpo B, C

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO**

Genere: solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: corpo (A)

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a falde

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]**

Ubicazione: corpo A

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione sottotetto p.torretta

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]**

Ubicazione: corpo B

Collocazione: esterna

Tipo: aperture alto sud

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta

Qualificazione del tipo: tamponate con grigliato

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]**

Ubicazione: corpo B, lato sud

Genere: iscrizione

Tipo: riporta la data di erezione del corpo

Trascrizione testo: 1752

Tecnica: incisa/o

Materiali: arenaria

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]**

Ubicazione: corpo C, lato sud

Genere: iscrizione

Tipo: riporta la data del rifacimento della soletta e del pavimento

Trascrizione testo: 1911

Tecnica: incisa/o

Materiali: arenaria

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: corpi (B, C, D)

Data: 2002/01

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

segni di degrado delle murature per penetrazione dell'umidità: distacchi di intonaco e occasionale erosione dei muri

Fonte: 2002, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2002, osservazione diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: corpo A

Data inizio: anni Novanta

Data fine: anni Novanta

Descrizione intervento: consolidamento strutturale, rifacimento interni ed intonaci

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE [1 / 4]**

Riferimento alla parte: corpo (A)

Uso: abitazione

### **USO ATTUALE [2 / 4]**

Riferimento alla parte: corpo (B)

Uso: fienile/ pollaio

### **USO ATTUALE [3 / 4]**

Riferimento alla parte: corpo (C)

Uso: ricovero attrezzi

### **USO ATTUALE [4 / 4]**

Riferimento alla parte: corpo (D)

Uso: abitazione custode

### **USO STORICO [1 / 4]**



Riferimento alla parte: corpo (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione padronale

**USO STORICO [2 / 4]**

Riferimento alla parte: corpo (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: p.t.: stalla/ p.1: fienile

**USO STORICO [3 / 4]**

Riferimento alla parte: corpo (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: scudeia/ ricovero attrezzi

**USO STORICO [4 / 4]**

Riferimento alla parte: corpo (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione collettiva

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: insediamenti rurali di rilevanza paesistica, interventi ammessi: restauro con recupero di S.U.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: visione d'insieme

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: corpo B, lato sud

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO460-00141\_IMG-0000063937

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460\_0141LOvista d'insieme.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO460-00141\_IMG-0000063938

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460\_0141LOcorpo B.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, 1723, p. cremonese, f.17

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, 1887, p. cremonese, f.16

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, 1902, p.cremonese, f.16

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 341

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Fumagalli, Marta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta