

Palazzo della Prefettura

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO460-00147/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO460-00147/>

CODICI

Unità operativa: LO460

Numero scheda: 147

Codice scheda: LO460-00147

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: provinciale

Denominazione: Palazzo della Prefettura

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 3]

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Palazzo delle Carceri

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo delle Poste

ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 3]

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Palazzo del Magistrato

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Corso Umberto I, 42,34

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Volturmo, 2,4

CAP: 26900

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: Affaccio: principale

Indirizzo: Piazza Mercato, 9

CAP: 26900

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: B 1 (pp.5..6)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Nel 1158, in seguito alla fondazione della città, sorge la prima struttura con funzione di edificio comunale: sede del Magistrato e delle Carceri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XII

Data: 1158

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XII

Data: 1158

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Dalle mappe del catasto di Carlo VI si evince che il sito era interamente occupato dall'Isola della Pace.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Il sito risulta suddiviso in più fabbricati: sede del Tribunale, dei Pompieri, corpo di Guardia dei Vigili, mercato coperto (poi demolito), ma soprattutto carcere.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1859

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1859

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Dalla mappe dei catasti Lombardo-Veneto e Cessato si conferma il fatto che il sito sia suddiviso in più fabbricati.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1887

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: demolizione totale

Notizia

Sul finire degli anni Venti e nell'autunno del 1930, nel contesto della costruzione di nuove opere pubbliche, viene demolito l'ex-carcere e gli altri edifici presenti sul sito, in particolare il porticato del mercato coperto in piazza Mercanti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Sull'antica sede delle carceri, il 12 giugno 1928 viene posta la prima pietra del nuovo edificio. Il primo lotto sarà la sede dei Servizi Postali, poi si insedieranno vari uffici comunali. L'edificio è completato in tempo record: la consegna avviene l'8 maggio 1929. Il Podestà Fiorini precisa che l'edificio fu realizzato perchè per la prima volta dopo molti anni ci fu un avanzo di bilancio. Viene costruito dalla Cooperativa Edilizia Stradale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1928/06/12

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1929/05/08

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: uso

Notizia

Situazione primi anni Novanta: a piano terra ha sede l'Ufficio Postale più vari uffici comunali; al piano nobile c'è la pretura.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Nel 1995, con la creazione della Provincia di Lodi, la Prefettura si insedia nell'edificio, occupandone la maggior parte.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1995

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1995

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1928

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1929

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. n.; p. 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio ha pianta a ferro di cavallo, organizzata attorno ad un cortile rettangolare; ha struttura su pilastri e rivestimento lapideo dal corso regolare nel piano nobile e nel 2 piano, in bugnato al piano terra. Ognuno dei prospetti è suddiviso in più parti: quello sul corso Umberto I (corpo A) e su piazza Mercato (corpo B) individua una parte centrale e due corpi leggermente aggettanti (ali) alle estremità, quello su via Volturno (corpo C) presenta due ali laterali ed una parte centrale aggettanti, tra i quali si distinguono due sezioni più rientranti. La copertura con tetto a falde è mascherata da una balaustra decorata in corrispondenza dei due corpi laterali.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a ferro di cavallo

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: a gabbia

Materiali: cemento armato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: pianta quadrata

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna: corpo C

Genere: scala d'accesso Uff.Posta

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 21]

Ubicazione: corpi aggettanti (A, B, C)

Collocazione: esterna

Tipo: lunetta sovrastante trifore

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con simbolo araldico all'interno di un medaglione

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 21]

Ubicazione: parte centrale (A, B, C)

Collocazione: esterna

Tipo: lunetta sovrastante bifore

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: stella a sei punte alternata a motivo a quadrifoglio all'interno di un medaglione

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 21]

Ubicazione: p.n. (A, B, C)

Collocazione: esterna

Tipo: colonnina

Materiali: pietra rosa

Qualificazione del tipo: corinzie, a scandire bifore e trifore

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 21]

Ubicazione: intero bene (A, B, C), tra p.t. e p.n

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a cornici geometriche

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 21]

Ubicazione: corpi aggettanti (A, B, C), p.n

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottostante corrimano balconi

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 21]

Ubicazione: corpi aggettanti (A, B, C), p.n

Collocazione: esterna

Tipo: mensola balcone

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a elementi zoomorfi

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 21]

Ubicazione: intero bene, (A, B, C), p.2

Collocazione: esterna

Tipo: mensola davanzali finestre

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a elementi zoomorfi

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 21]

Ubicazione: intero bene, (A, B, C), 2 p

Collocazione: esterna

Tipo: fregio sottostante davanzale finestre

Materiali: pietra rosa

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 21]

Ubicazione: parte centrale (A, B, C), p.n

Collocazione: esterna

Tipo: parapetto balcone

Materiali: pietra rosa

Qualificazione del tipo: a nido d'ape

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 21]

Ubicazione: corpi aggettanti (A, B, C)

Collocazione: esterna

Tipo: lunetta sovrastante trifore

Materiali: dipinto su intonaco

Qualificazione del tipo: motivi a esagonette irregolari

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 21]

Ubicazione: parte centrale (A, B, C), p.n

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione sottostante i balconi

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 21]

Ubicazione: intero bene (A, B, C),all'intersezione ali/p.cent

Collocazione: esterna

Tipo: colonnina

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: alte e sottili con capitello con aquila

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 21]

Ubicazione: intero bene, (A, B, C)

Collocazione: esterna

Tipo: portali ad arco

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: arco a sesto acuto

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 21]

Ubicazione: intero bene, (A, B, C)

Collocazione: esterna

Tipo: intradosso portale ad arco

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 21]

Ubicazione: intero bene, (A, B, C)

Collocazione: esterna

Tipo: stipiti portale ad arco

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sottili colonnine

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 21]

Ubicazione: intero bene, (A, B, C)

Collocazione: esterna

Tipo: lunetta portale ad arco

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: ferro battuto

Qualificazione del tipo: motivo a sole al centro, elementi a spirale ai lati

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 21]

Ubicazione: intero bene, (A, B, C)

Collocazione: esterna

Tipo: cornice portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: piccole volute agli angoli

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 21]

Ubicazione: intero bene, (A, B, C), p.n

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione all'incrocio archetti bifore

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a teste zoomorfe

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 21]

Ubicazione: intero bene, (A, B, C), p.2

Collocazione: esterna

Tipo: pannello

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: elementi zoomorfi a bassorilievo

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 21]

Ubicazione: intero bene, (A, B, C)

Collocazione: esterna

Tipo: mensola sottogronda

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: volute a elementi vegetali alternati a fioroni

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 21]

Ubicazione: intero bene, (A, B, C), p.n

Collocazione: esterna

Tipo: inserto su fascia marcapiano

Materiali: pietra rosa

Qualificazione del tipo: a motivi floreali entro losanghe

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto A, tra p.n. e p.2

Genere: stemma

Tipo: 3 stemmi: a motivo a giglio alternato ad un motivo a fascia floreale

Tecnica: scolpita/o

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto C, tra p.n. e p.2

Genere: stemma

Tipo: 2 stemmi: a motivo a giglio alternato ad un motivo a fascia floreale

Tecnica: scolpita/o

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto B, tra p.n. e p.2

Genere: stemma

Tipo: 6 stemmi: a motivo a giglio alternato ad un motivo a fascia floreale

Tecnica: scolpita/o

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001/10

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2001, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: interni

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: Riadattamento degli interni per motivi funzionali

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: uffici

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: ufficio postale

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: carcere

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona A, interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto A e parte di quello B

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: particolare trifora prospetto A

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO460-00147_IMG-0000064226

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460_0002 bis LOprospetto A e parte B.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO460-00147_IMG-0000064227

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460_0002 bis LOparticolare prospetto A.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, 1723, Lodi, f.2

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, 1887, Lodi, f.3

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, 1902, Lodi, f.3

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Guida città

Titolo libro o rivista: Guida della città di Lodi

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1934

V., pp., nn.: pp. 5-6

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Bassi A.

Titolo libro o rivista: Lodi fra storia e cronaca

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1979

V., pp., nn.: p. 96

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Fumagalli, Marta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta