

# Casa Via Cavour 32

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO460-00148/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO460-00148/>

## CODICI

Unità operativa: LO460

Numero scheda: 148

Codice scheda: LO460-00148

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: privata

Denominazione: Casa Via Cavour 32

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Via Camillo Benso di Cavour, 32

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: decorazione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: elementi stilistici (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Dalle mappe del catasto di Carlo VI, datate 1723, si evince che il lotto già aveva la stessa configurazione dell'attuale; risulta essere proprietà della chiesa di San Lorenzo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Dalle mappe del catasto Lombrado-Veneto e da quelle del Cessato si evince l'esistenze dell'edificio con le stesse dimensioni dell'attuale, salvo che per il secondo giardino, allora meno profondo, verso l'attuale via Gaffurio.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1887

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

Validità: ante

### **NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Ai primi decenni del Novecento risale l'apparato decorativo della facciata.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.; p. n.; p. 2; p. 3

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta irregolare con sviluppo longitudinale; struttura a pareti con muratura continua intonacata, rivestita da tracce di decorazione. A piano terra è stato ricavato un negozio, mentre tutta la lunghezza dell'affaccio del piano nobile è risolta da tre monofore su colonnine che si affacciano su una lunga balconata; i due piani successivi presentano due monofore arcuate a distanza regolare.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: irregolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO

Genere: solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 12]

Ubicazione: facciata, p.n

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione su parete

Materiali: incisa su intonaco

Qualificazione del tipo: si distingue parte di una decorazione a simboli araldici e racemi vegetali

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 12]

Ubicazione: facciata, p.n

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione

Materiali: cemento intonacato

Qualificazione del tipo: a motivi a medaglioni circolari

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 12]**

Ubicazione: facciata, p.n

Collocazione: esterna

Tipo: pannello

Materiali: inciso su intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici, alle estremità delle finestre

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 12]**

Ubicazione: facciata, p.n

Collocazione: esterna

Tipo: colonnina

Materiali: cemento intonacato

Qualificazione del tipo: con capitello a motivo vegetale

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 12]**

Ubicazione: facciata, p.n

Collocazione: esterna

Tipo: intradosso degli archi delle finestre

Materiali: inciso su intonaco

Qualificazione del tipo: a losanghe intrecciate

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 12]**

Ubicazione: facciata, p.n

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera balcone

Materiali: cemento

Qualificazione del tipo

a motivi geometrici che formano un motivo a rete; nella parte centrale grande vaso panciuto da cui si propagano racemi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 12]**

Ubicazione: facciata, p.n.,p.2, p.3

Collocazione: esterna

Tipo: ghiera degli archi

Materiali: cemento intonacato

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 12]**

Ubicazione: facciata, p.2

Collocazione: esterna

Tipo: pilastro

Materiali: cemento intonacato

Qualificazione del tipo: con capitello a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 12]**

Ubicazione: facciata, p.3

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione

Materiali: cemento intonacato

Qualificazione del tipo: a motivi a medaglioni circolari tra le finestre

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 12]**

Ubicazione: facciata, p.3

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione su parete, sotto le finestre

Materiali: inciso su intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 12]**

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottogronda

Materiali: intonaco dipinto

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 12]**

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: mensola sottogronda

Materiali: cemento

Qualificazione del tipo: a teste zoomorfe

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001/10

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: le decorazioni delle pareti sono quasi del tutto perse per lo scrostamento dell'intonaco

Fonte: 2001, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: p. t.

Uso: negozio

### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: p. n., p. 2, p. 3

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.



Sintesi normativa zona

Zona A, interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: particolare piano nobile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO460-00148\_IMG-0000064261

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460\_0003 bis LOfacciata.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO460-00148\_IMG-0000064262

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460\_0003 bis LOparticolare piano nobile.jpg

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, 1887, Lodi, f.6

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, 1902, Lodi, f.6

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, 1723, Lodi, f.4

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Fumagalli, Marta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta