

# Consorzio Agricolo Lodigiano - complesso

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO470-00091/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO470-00091/>

## CODICI

Unità operativa: LO470

Numero scheda: 91

Codice scheda: LO470-00091

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO470-00091

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: capannone

Denominazione: Consorzio Agricolo Lodigiano - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Via Battanelli, 10

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il Consorzio Agricolo Lodigiano venne fondato nel 1899, ma l'edificio attuale non compare in nessuna delle tre mappe dei catasti storici (la più recente, quella del cessato, risale al 1902).

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: corpo (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: corpo (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +5

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: altri edifici

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il consorzio è costituito da una serie di edifici edificati in tempi differenti. Il corpo di fabbrica che si affaccia su via Battanelli (corpo A) ha una pianta a L con lo spigolo esterno smussato; al centro dello spazio di accesso si erge un imponente silos (corpo B) a cinque piani fuori terra, alla cui destra sono collocati altri capannoni a un piano.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: corpo (A)

### **PIANTA [1 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a L

Riferimento alla parte: corpo (B)

### **PIANTA [2 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: altri edifici

### **PIANTA [3 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: corpo A

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: tutti gli altri edifici

Tipo di struttura: pareti e piloni

Materiali: cemento armato

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo (A)

### TIPO

Genere: solaio

## COPERTURE

Ubicazione: corpo (A)

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: piana

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: corpo (A)

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: corpo A

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: cemento

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: corpo A

Collocazione: esterna

Tipo: fascia verticale

Materiali: muratura intonacata

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: corpo B

Collocazione: esterna

Tipo: fascia verticale e orizzontali

Materiali: cemento

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2001, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: officine

Data inizio: anni 80

Data fine: anni 80

Descrizione intervento: ristrutturazione edilizia

**RESTAURI [2 / 2]**

Riferimento alla parte: magazzini

Data inizio: anni 80

Data fine: anni 80

Descrizione intervento: ristrutturazione edilizia

**UTILIZZAZIONI**

**USO ATTUALE [1 / 4]**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: consorzio agrario

**USO ATTUALE [2 / 4]**

Riferimento alla parte: corpo (A)

Uso: uffici

**USO ATTUALE [3 / 4]**

Riferimento alla parte: corpo (B)

Uso: silos

**USO ATTUALE [4 / 4]**

Riferimento alla parte: tutti gli altri edifici

Uso: magazzino

**USO STORICO [1 / 4]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: consorzio agrario

**USO STORICO [2 / 4]**

Riferimento alla parte: corpo (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: uffici

**USO STORICO [3 / 4]**

Riferimento alla parte: corpo (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: silos

## **USO STORICO [4 / 4]**

Riferimento alla parte: tutti gli altri edifici

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: magazzino

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona produttiva urbana, interventi ammessi: costruzione di edifici destinati ad attività artigianali, commerciali o con altre funzioni connesse (deposito, stoccaggio ecc.).

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: corpo a

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: corpo b

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO470-00091\_IMG-0000060095

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 470

Nome del file originale: LO470\_0091LOcorpo A.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO470-00091\_IMG-0000060096

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 470

Nome del file originale: LO470\_0091LOcorpo B.jpg

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Caretta A./ Samarati L.

Titolo libro o rivista: Lodi, profilo di storia comunale

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1989

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Pavesi, Mauro

Referente scientifico: Susani, Elisabetta