

# Cascina Gugnano - complesso

Casaletto Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO500-00006/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO500-00006/>

## CODICI

Unità operativa: LO500

Numero scheda: 6

Codice scheda: LO500-00006

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO500-00006

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Gugnano - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098008

Comune: Casaletto Lodigiano

Località: Gugnano

Indirizzo: Via Porticone, 6

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casaletto Lodigiano

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: casa padronale e ala est

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella mappa catastale di Carlo VI, la cascina appare costituita essenzialmente dalla casa padronale e dal corpo est posizionato lungo la strada principale (attuale via Porticone). L'area di pertinenza dell'aia è segnata con un rettangolo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: ala sud e granai

Notizia sintetica: completamento

Notizia

La mappa catastale mostra degli interventi di completamento: vengono infatti costruiti il corpo sud e i due granai. Con la costruzione dei due nuovi corpi la cascina assume la tipica forma quadrata a corte centrale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897

**NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]**

Riferimento: ala nord (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]**

Riferimento: ala sud (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

**SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]**

Riferimento: ala est (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

### **SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]**

Riferimento: granai (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

La cascina si sviluppa secondo un impianto planimetrico a forma di "C". Il corpo nord e il corpo est sono costituiti da un impianto strutturale in muratura continua. In particolare il corpo nord è costituito prevalentemente dalle case coloniche, nella parte centrale si nota invece un corpo sporgente dal resto della struttura e questo costituisce la casa padronale che al piano terra presenta un impianto strutturale a pilastri ( 4 colonne in granito), le strutture orizzontali di questo porticato sono costituite da volte a crociera in muratura. Il corpo sud mostra invece un impianto strutturale a pilastri e muri di tamponamento.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Schema: articolato

Forma: a C

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]**

Ubicazione: ala nord (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 3]: Malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]**

Ubicazione: ala sud (B)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 2]: Malta di calce

### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]**

Ubicazione: ala est (C)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 3]: Malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

### **TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]**

Ubicazione: granai (D)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 2]: Malta di calce

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: ala nord e ala est (A-C)

### **TIPO [1 / 2]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [1 / 2]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: casa padronale ala nord (A)

### **TIPO [2 / 2]**

Genere: volta

Forma: a crociera

## **STRUTTURA [2 / 2]**

Riferimento: intera volta

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]**

Ubicazione: cortile

Genere: acciottolato

Schema del disegno: irregolare

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]**

Ubicazione: loggia piano terra (A)

Genere: in lastre di pietra

Schema del disegno: a giunti alternati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]**

Ubicazione: casa padronale (A)

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: case coloniche ala nord (A)

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2001/10

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Le volte del piano terra della loggia non presentano danni rilevanti, sono presenti delle sottili fessure in chiave, ma queste potrebbero interessare solo lo strato di intonaco di rivestimento.

Fonte: 2001, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2001, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1999

Descrizione intervento: L'intervento ha riguardato il rifacimento del manto di copertura del corpo dell'ala est

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 5]

Riferimento alla parte: casa padronale (A), ala N

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [2 / 5]

Riferimento alla parte: case coloniche (A), ala N

Uso: in disuso

### USO ATTUALE [3 / 5]

Riferimento alla parte: ala E (C)

Uso: fienile

### USO ATTUALE [4 / 5]

Riferimento alla parte: ala S (B)

Uso: deposito

#### **USO ATTUALE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: granai (D)

Uso: granaio

#### **USO STORICO [1 / 2]**

Riferimento alla parte: ala nord casa padronale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

#### **USO STORICO [2 / 2]**

Riferimento alla parte: ala nord case coloniche

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Il lotto di pertinenza della cascina è classificato nell'azzoneamento come Zona E1- Agricola urbana. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Fronte principale (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Vista laterale (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO500-00006\_IMG-0000044479

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALETTO LODIGIANO

Nome del file originale: LO500\_0006CLfronte principale.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO500-00006\_IMG-0000044480

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALETTO LODIGIANO

Nome del file originale: LO500\_0006CLvista laterale.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio mappe Carlo VI

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio aerofotogrammetrico 1997

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

#### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 2]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Catasto Carlo VI -Gugnano, Cartella 3196

Note: <CONV302> FNTH=A1

#### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 2]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Cessato Catasto, Gugnano, Cartella 225

Note: <CONV302> FNTH=A2

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Sotgia, Chiara

Referente scientifico: Susani, Elisabetta