

# Chiesa di S. Vito Modesto Crescenzo - complesso

Casaletto Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO500-00008/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO500-00008/>

## CODICI

Unità operativa: LO500

Numero scheda: 8

Codice scheda: LO500-00008

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO500-00008

### RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: fotografia

Tipo scheda: AFRLIMM

Codice IDK della scheda correlata: IMM-MI170-0001066

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Vito Modesto Crescenzo - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098008

Comune: Casaletto Lodigiano

Località: Gugnano

Indirizzo: Via Lodi, 0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casaletto Lodigiano

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: La costruzione della chiesa risale al 1575 per volere della nobile famiglia Bascapè.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1575

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1575

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia: Dalla cartografia è chiaramente distinguibile la planimetria della chiesa con il relativo campanile.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia: Non si notano sostanziali modifiche.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1575

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1575

**SPAZI**

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: chiesa (A)

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica con cappelle laterali

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: campanile (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo unico

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

La chiesa è costituita essenzialmente dal corpo principale, che comprende anche la sacrestia e dal campanile posizionato nella zona absidale. Il campanile risulta costituito da una struttura indipendente. La facciata della chiesa, dai caratteri tardo rinascimentali, è a doppio ordine e risulta scandita dalla presenza di lesene binate. Il coronamento del primo ordine è costituito da quattro affusolati obelischi in pietra; il coronamento della parte centrale è costituito da un frontone triangolare. All'interno, la navata della chiesa risulta scandita da tre grandi archi, in corrispondenza dei quali si notano dei tiranti orizzontali di rinforzo, atti a contrastare le spinte orizzontali delle volte. La zona absidale ha forma semicircolare ed è coperta da una semicupola intradossata. Le strutture portanti sono realizzate in muratura costituita da mattoni e malta. Le strutture sono rivestite da uno strato di intonaco sia per quanto riguarda gli interni, sia per gli esterni.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: chiesa

### **PIANTA [1 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a croce latina

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sacrestia

### **PIANTA [2 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: campanile

### **PIANTA [3 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: quadrata

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 3]: Malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle

### TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

### TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a ombrello

### STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: navata (parte centrale)

Genere: in piastrelle

Schema del disegno: disposizione ortogonale

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: navata (parte laterale)

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: disposizione ortogonale

Schema del disegno [2 / 2]: disposizione longitudinale

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 13]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 13]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 13]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 13]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [5 / 13]

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 13]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 13]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 13]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 13]**

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura rivestita da uno strato di intonaco/ il basamento è in granito

Qualificazione del tipo: lesene binate

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 13]**

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolo

Materiali: lastre in granito

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 13]**

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 13]**

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: modanatura

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 13]**



Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intonaci esterni, campanile

Data: 2001/10

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli intonaci esterni risultano interessati da fenomeni di degrado dovuti principalmente alla presenza di umidità e all'azione degli agenti atmosferici.

L'intonaco presenta infatti rigonfiamenti e distacchi, in molte zone è completamente mancante. I prospetti più degradati risultano essere quello sud e quello est, dove risultano mancanti anche consistenti porzioni di intonaco.

Sono inoltre presenti in modo diffuso depositi superficiali di materiale incoerente (terriccio, polveri, guano, ...).

Fonte: 2001, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2001, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

Estremi provvedimento: 1999/10/29

Data di registrazione o G.U.: G.U. n 302, 27/12/1999

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona A - Nucleo Antico; sono previsti interventi di restauro, risanamento conservativo, di consolidamento. L'area è interessata da un Piano Particolareggiato

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Facciata (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Vista della chiesa e del campanile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO500-00008\_IMG-0000045150

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALETTO LODIGIANO

Nome del file originale: LO500\_0008CLfacciata.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO500-00008\_IMG-0000045151

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALETTO LODIGIANO

Nome del file originale: LO500\_0008CLfacciata e campanile.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio mappe Carlo VI

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio aerofotogrammetrico 1997

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 2]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Catasto Carlo VI -Gugnano, Cartella 3196

Note: <CONV302> FNTH=A1

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 2]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Cessato Catasto, Gugnano, Cartella 225

Note: <CONV302> FNTH=A2

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Sotgia, Chiara

Referente scientifico: Susani, Elisabetta