

# Cascina Cantarana - complesso

Salerano sul Lambro (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO500-00029/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO500-00029/>

## CODICI

Unità operativa: LO500

Numero scheda: 29

Codice scheda: LO500-00029

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO500-00029

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Cantarana - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098046

Comune: Salerano sul Lambro

Indirizzo: Km 1.3 dalla Strada Provinciale 17

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Salerano sul Lambro

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Dalla cartografia del catasto di Carlo VI si osserva che la cascina si sviluppa attorno ad una corte rettangolare chiusa. E' presente il corpo a "L" delle case coloniche e un corpo longitudinale collocato sul lato nord della corte.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Dalla mappa catastale si individua ancora il corpo nord, mentre il corpo delle case coloniche viene ampliato in direzione ovest, chiudendo completamente il lato sud del cortile.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Dalla cartografia del 1897 non si riscontrano sostanziali cambiamenti rispetto ai rilevamenti del precedente catasto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Dalla cartografia è possibile individuare la presenza del corpo della casa padronale, posizionato a sud delle case coloniche. E' inoltre possibile notare il corpo dell'attuale fienile disposto perpendicolarmente alla casa padronale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1935

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1935

**SPAZI**

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: casa padronale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: fienile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: stalle

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

La cascina è costituita da due nuclei separati, uno comprende la casa padronale, mentre l'altro costituisce la cascina vera e propria con i corpi dei fienili e delle stalle. La casa padronale è costituita da un edificio a cortina a cui si aggancia in senso perpendicolare il corpo del fienile. Il nucleo della casa padronale comprende anche una corte interna, racchiusa da un muro di confine. La casa si sviluppa su due piani e mostra un impianto strutturale costituito da pareti continue in muratura, rivestite da uno strato di intonaco, sia per gli esterni che per l'interno. La casa padronale ha un doppio ingresso, uno dalla strada, con un ampio androne, uno dal cortile. La copertura è costituita da un tetto a padiglione a pianta rettangolare con manto in coppi. Il nucleo della cascina si sviluppa attorno ad un'ampia corte centrale, sulla quale si affacciano i corpi delle stalle, il fienile e le case coloniche. Sia le stalle che il fienile presentano un impianto strutturale a pilastri.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

### **PIANTA [1 / 4]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: fienile (B)

**PIANTA [2 / 4]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalle (C)

**PIANTA [3 / 4]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: fienile (D)

**PIANTA [4 / 4]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## **STRUTTURE VERTICALI**

**TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]**

Ubicazione: casa padronale (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 3]: Malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]**

Ubicazione: fienile (B)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 3]: Malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]**

Ubicazione: fienile (D)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 3]: Malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]**

Ubicazione: stalle (C)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 2]: Malta di calce

### **COPERTURE**

Ubicazione: casa padronale

#### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

#### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

#### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie stalle e fienile

Data: 2001/10

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le strutture verticali non mostrano dissesti di tipo strutturale, ma lo stato di conservazione dei materiali è mediocre. La malta di allettamento risulta completamente disgregata e di aspetto polverulento, l'aderenza malta mattone, risulta di conseguenza decisamente scarsa. anche i mattoni sono interessati da disgregazioni, fenomeni legati ad erosione, rotture. La porzione di muratura maggiormente interessata da tali fenomeni è la fascia bassa, in cui è presente umidità di risalita, in tale zona

Fonte: 2001, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2001, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 4]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [2 / 4]

Riferimento alla parte: fienile(B)

Uso: fienile

### USO ATTUALE [3 / 4]

Riferimento alla parte: stalla (C )

Uso: in disuso

### USO ATTUALE [4 / 4]

Riferimento alla parte: fienile (D)

Uso: in disuso

Consistenza: consistenza discreta

Consistenza: consistenza discreta



Consistenza: consistenza scarsa

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

Manutenzione: manutenzione nulla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona agricola E3; sono ammesse attività agricole, case rurali, impianti produttivi (stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli)

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: vista del retro

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO500-00029\_IMG-0000050582

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: SALERANO SUL LAMBRO

Nome del file originale: LO500\_0029SLprospetto principale.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO500-00029\_IMG-0000050583

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: SALERANO SUL LAMBRO

Nome del file originale: LO500\_0029SLretro.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio aerofotogrammetrico 2000

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

#### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Catasto Carlo VI, Salerano sul Lambro, Cartella 3247

Note: <CONV302> FNTH=A1

#### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Catasto Lombardo Veneto, Salerano Sul Lambro, Cartella 2516

Note: <CONV302> FNTH=A2

#### **FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Cessato Catasto, Salerano sul Lambro, Cartella 392

Note: <CONV302> FNTH=A3

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Sotgia, Chiara

Referente scientifico: Susani, Elisabetta