

Oratorio di S. Rocco

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/LO620-00011/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/LO620-00011/>

CODICI

Unità operativa: LO620

Numero scheda: 11

Codice scheda: LO620-00011

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102462

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: LO270-00005

RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: 1n030-00026

Relazione con schede VAL: LO430-00005

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: oratorio

Denominazione: Oratorio di S. Rocco

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa dell'ospitale di S. Rocco

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Denominazione: Chiesa dell Ospedale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

Indirizzo: Piazza Dante

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele

CAP: 26841

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

Particelle: A

Foglio/Data: 25

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione volta del presbiterio

Nome di persona o ente: Barbelli Giacomo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: B 1

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: ricostruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 17]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Il Vescovo Mons. Scarampo visita la cappella il 19 luglio 1572; questa notizia conferma l'esistenza dell'oratorio di San Rocco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 17]

Secolo: sec. XVI

Data: 1572

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 17]

Secolo: sec. XVI

Data: 1572

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: E' attestato l'avvenuto ampliamento della chiesa, che, in questo periodo, si lega alla Confraternita del Gonfalone.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 17]

Secolo: sec. XVII

Data: 1638

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 17]

Secolo: sec. XVII

Data: 1640

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 17]

Riferimento: intero bene, volta del presbiterio

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nel 1641, la Confraternita chiama Giacomo Barbelli di Crema a dipingere la volta del presbiterio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 17]

Secolo: sec. XVII

Data: 1641

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 17]

Secolo: sec. XVII

Data: 1641

NOTIZIA [4 / 17]

Riferimento: nuovo coro

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 17]

Secolo: sec. XVII

Data: 1659

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 17]

Secolo: sec. XVII

Data: 1659

NOTIZIA [5 / 17]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

I confratelli ottengono il permesso di demolire e riedificare il campanile in un luogo più idoneo, dal momento che minacciava di cadere. Già in precedenza il campanile era stato abbattuto e, in parte, ricostruito.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 17]

Secolo: sec. XVII

Data: 1676

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 17]

Secolo: sec. XVII

Data: 1676

NOTIZIA [6 / 17]

Riferimento: volta

Notizia sintetica: decorazione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1767

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1767

Validità: post

NOTIZIA [7 / 17]

Riferimento: interno della chiesa

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Interventi alla volta del presbiterio; le due cappelle vengono pitturate e viene abbellito il coro; sostituzione dell'altare; ampliamento delle aperture tra presbiterio e coro; decorazioni alla cantoria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 17]

Secolo: sec. XIX

Data: 1858

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 17]

Secolo: sec. XIX

Data: 1858

NOTIZIA [8 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nel 1884 viene abbellita la facciata, restaurato il campanile e raddrizzata la croce inclinata da un temporale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 17]

Secolo: sec. XIX

Data: 1884

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 17]

Secolo: sec. XIX

Data: 1884

NOTIZIA [9 / 17]

Riferimento: cappelle laterali

Notizia sintetica: restauro

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 17]

Secolo: sec. XIX

Data: 1895

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 17]

Secolo: sec. XIX

Data: 1895

NOTIZIA [10 / 17]

Riferimento: cappella della madonna di lourdes

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 17]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 17]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

NOTIZIA [11 / 17]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: tinteggiatura

Notizia: Angelo Prada tinteggia la facciata e realizza la decorazione della lunetta sopra il portone d'ingresso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1905

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1905

NOTIZIA [12 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Viene modificato il sagrato, riformata la facciata e tinteggiato l'interno della chiesa; viene anche costruita, di fronte al pulpito, una tribuna per l'organo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1913

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1913

NOTIZIA [13 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: danneggiamento

Notizia

Un camion che portava munizioni esplode accanto alla chiesa; scrive Don Mosca che "mura, vetri, immagini sacre furono danneggiati".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1945

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1945

NOTIZIA [14 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1968 furono eseguiti vari restauri alla chiesa per i danni rilevati in facciata, sulla volta, sul tetto e sul campanile colpito da un fulmine.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1968

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1968

NOTIZIA [15 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Il pavimento della navata fu sostituito nel 1985 con uno in granito.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1985

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1985

NOTIZIA [16 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel corso del 1976 la chiesa subì un ulteriore intervento di restauro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1976

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 17]

Secolo: sec. XX

Data: 1976

NOTIZIA [17 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [17 / 17]

Secolo: sec. XVII

Data: 1638

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [17 / 17]

Secolo: sec. XVII

Data: 1640

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. 1; p. 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa è a navata unica con due cappelle laterali. E' preceduta da un sagrato rialzato, con balaustra a colonnine, che permette di passare dal piano stradale a quello d'ingresso. La facciata termina con un timpano. La struttura è a pareti portanti in laterizio intonacato; la navata è coperta con volta a botte e il presbiterio con volta a crociera ribassata; il tetto è composto da più parti: la navata ha una copertura a due falde con manto in coppi, il presbiterio e il coro hanno una copertura separata a due falde con coppi e, infine, gli stretti corpi laterali che ospitano le sacrestie, hanno copertura in coppi ad una falda. Sul lato destro dell'edificio è posizionato il campanile, anch'esso con struttura a pareti portanti in laterizio e con terminazione a piramide esagonale.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: articolato (una navata, cappelle, corpi laterali)

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: coro

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia, destra

TIPO [4 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: navata

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a due falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in marmo

Schema del disegno: di tipo e coloritura diversa in zone diverse

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: lateriziointonaco

Qualificazione del tipo

quattro lesene in doppio ordine, piuttosto ravvicinate, scandiscono la facciata. I capitelli hanno volute che ricordano lo stile ionico

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: pinnacolo

Materiali: lateriziointonaco

Qualificazione del tipo: pinnacoli con terminazione a forma di piramide a base quadrata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice timpano

Materiali: lateriziointonaco

Qualificazione del tipo: cornice con dentelli, aggettante in corrispondenza delle lesene

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: lateriziointonaco

Qualificazione del tipo

fascia con dentelli, aggettante in corrispondenza delle lesene; la fascia separa i due ordini della facciata

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 19]

Ubicazione: prospetto principale, finestracentrale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: lateriziointonacopietra

Qualificazione del tipo

lunetta con cornice a dentelli e altorilievi all'interno, sostenuta da due lesene che richiamano le lesene di dimensioni maggiori; parapetto con colonnine

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 19]

Ubicazione: prospetto principale, sopra l'ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: lunetta affrescata

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo

policromo, figurato: S. Rocco e, sullo sfondo, chiesa di s. Rocco, la Parrocchiale e la torre. Opera del casalino Prada (1905)

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 19]

Ubicazione: prospetto principale, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: lateriziointonaco

Qualificazione del tipo: con conci in rilievo in corrispondenza della chiave di volta e dell'imposta dell'arco

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 19]

Ubicazione: nicchie aggettanti

Collocazione: esterna

Tipo: teste decorative

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: teste d'angelo con ali sopra e sotto la parte esterna, aggettante, delle nicchie

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 19]

Ubicazione: porta, parete laterale sinistra

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo

cornice in rilievo con fiori; alla sommità: stemma con cornice, croce all'interno e corona soprastante

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 19]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: pinnacolo

Qualificazione del tipo: pinnacoli intorno alla base del coronamento piramidale

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 19]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: lateriziointonaco

Qualificazione del tipo: cornice che segue l'andamento delle aperture trilobate

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 19]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: dipinta

Trascrizione testo: D.O.M./ ET DIVO ROCHO CONFESSORI DICATUM

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 4]

Ubicazione: cappella della Madonna di Lourdes

Genere: iscrizione

Tipo: dipinta con cornice

Trascrizione testo: CASALENSIUM PIETAS EREXIT ANNO 1897

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 4]

Ubicazione: cappella di San Rocco

Genere: iscrizione

Tipo: dipinta

Trascrizione testo: DIVO ROCHO/ DICATUM/ ANNO 1897

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 4]

Ubicazione: cappella di Sant'Antonio

Genere: iscrizione

Tipo: dipinta

Trascrizione testo: DIVO ANTONIO A PADUA/ DICATUM/ ANNO 1895

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/10

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

il problema principale è dato dalla presenza di crepe in corrispondenza della volta del presbiterio e delle pareti di sostegno; sul lato destro dell'edificio ci sono problemi di infiltrazione dalla copertura.

Il campanile ha problemi di distacco di gran parte dell'intonaco e, alla base, problemi dati da umidità di risalita.

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1973

Data fine: 1976

Note

<CONV302> RSTT=Don Mosca riporta come nel 1973 ci si accorse che la facciata stava staccandosi dall'edificio e che l'intero edificio, in particolare la volta, era danneggiato. Nello stesso anno un fulmine peggiorò la situazione dell'edificio. La chiesa fu puntellata; in seguito il progetto, secondo la volontà della Soprintendenza, prevede la riparazione delle lesioni, la saldatura delle vele e la riparazione del campanile. Nello stesso anno, scrive Don Mosca, Carlo Facchini "rifece la decorazione della facciat

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: pavimento

Data inizio: 1985

Data fine: 1985

Descrizione intervento: realizzazione del nuovo pavimento di granito nella navata e nelle due cappelle laterali

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Bartolomeo e Martino

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA DELL'OSPITALE (DETTO ANCHE ORATORIO) DI S. ROCCO

Indirizzo da vincolo: PIAZZA DANTE ALIGHIERI - VIA V.EMANUELE

Dati catastali: FOGLIO 25 LETT. A MAPP.122

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, artt. 2, 3

Estremi provvedimento: 1980/10/24

Codice ICR: 2RTI0980018AAAA

Nome del file originale: 00348570034859.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00011_NVC-0000000594

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G., edificio di valore storico e ambientale

Sintesi normativa zona

interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, risanamento conservativo, rimessa in pristino obbligatoria nel rispetto di tipologia, finiture, materiali e colori

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 24]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: la facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 24]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: la facciata e il campanile (da piazza Dante)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 24]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: il campanile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 24]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: la volta del presbiterio

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 24]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 5

Note: la volta della navata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 24]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 6

Note: il presbiterio

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 24]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SRO10D01

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 24]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SRO10D02

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 24]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SRO10D03

Note: interno da ingresso verso abside

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 24]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SRO10D04

Note: interno da abside verso ingresso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 24]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SRO10D05

Note: degrado murature

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 24]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SRO10D06

Note: degrado murature

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00011_IMG-0000046025

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SRO10F03

Note: interno da ingresso verso abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SRO10F03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00011_IMG-0000046026

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SRO10F04

Note: interno da abside verso ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SRO10F04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00011_IMG-0000046027

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SRO10F05

Note: degrado murature

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SRO10F05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00011_IMG-0000046028

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SRO10F06

Note: degrado murature

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SRO10F06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00011_IMG-0000046029

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270_0005CPfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00011_IMG-0000046030

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270_0005CPfacciata e campanile.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00011_IMG-0000046031

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270_0005CPcampanile.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [20 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00011_IMG-0000046032

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270_0005CPpresbiterio.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [21 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00011_IMG-0000046033

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270_0005CPvolta presbiterio.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [22 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00011_IMG-0000046034

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270_0005CPvolta navata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [23 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00011_IMG-0000046023

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SRO10F01

Note: facciata

Nome del file originale: SRO10F01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [24 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00011_IMG-0000046024

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SRO10F02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SRO10F02.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00011_DRA-0000002978

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: SRO10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: SRO10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00011_DRA-0000002979

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano unico, scala 1:100

Codice identificativo: SRO10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: SRO10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, c. 3089, f. 10

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, c. 2416, f. 17

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, c. 102, f. 17

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: foto della chiesa, da B2, V. I, p. 146

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, Casalpusterlengo, c. 3089, f. 10

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto, Casalpusterlengo, c. 2416, f. 17

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, Casalpusterlengo, c. 102, f. 17

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, registri catastali, Casalpusterlengo, c. 1165

Note: <CONV302> FNTH=A4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, registri catastali, Casalpusterlengo, c. 1694

Note: <CONV302> FNTH=A5

FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione: SMi, registri catastali, Casalpusterlengo, c. 3064

Note: <CONV302> FNTH=A6

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Frascini F.

Titolo libro o rivista: Casalpusterlengo da borgo a città

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. I pp. 144-148

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Marubbi M.

Titolo libro o rivista: Monumenti e opere d'arte nel Basso Lodigiano

V., pp., nn.: pp. 31-34, 207

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Frascini F.

Titolo libro o rivista: Casalpusterlengo attraverso i secoli

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1968

V., pp., nn.: pp. 28-29

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Lombardia paese

Titolo libro o rivista: La Lombardia paese per paese

Luogo di edizione: Firenze

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. II p. 304

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Mosca G.

Titolo libro o rivista: Casalpusterlengo, le chiese, la religiosità popolare e le sue espressioni

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1987

V., pp., nn.: pp. 221-255, 399-400

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Varalli, Francesca

Referente scientifico: Susani, Elisabetta

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2000

Nome: D'Alessio, L.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Nome: Vergani, Cristina