

# Castello di Caselle Lurani

Caselle Lurani (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO620-00061/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO620-00061/>

## CODICI

Unità operativa: LO620

Numero scheda: 61

Codice scheda: LO620-00061

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 4]

Tipo relazione: fotografia

Tipo scheda: AFRLIMM

Codice IDK della scheda correlata: IMM-MI170-0001049

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 4]

Tipo relazione: fotografia

Tipo scheda: AFRLIMM

Codice IDK della scheda correlata: IMM-MI170-0001050

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [3 / 4]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: LO510-00003

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [4 / 4]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: 1A050-00026

Relazione con schede VAL: LO430-00098

## OGGETTO

## OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: castello

Qualificazione: feudale

Denominazione: Castello di Caselle Lurani

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione: Lombardia, Guida d'Italia del Touring Club Italiano, 2005

## ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Palazzo Lurani

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098012

Comune: Caselle Lurani

Indirizzo: Via Roma, 37

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Caselle Lurani

Particelle [1 / 2]: 112

Particelle [2 / 2]: 113

Foglio/Data: 3

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: barocco lombardo

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Nel 1647 il feudo delle caselle fu conferito a Cristoforo Lurani. Il castello divenne dimora della famiglia Lurani, i quali lo trasformarono in abitazione signorile.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1647

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1647

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nel catasto del 1723 (Catasto di Carlo VI) classificato come Misurazione in occasione della Misura generale del Novo Censimento dello stato di Milano, è presente in planimetria un corpo di fabbrica caratterizzato da quattro torri angolari. E' presente inoltre una piccola proprietà terriera intorno al castello, limitata al prospetto nord.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

### NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella lettura della documentazione riguardante il Catasto del Lombardo-Veneto del 1867, (mappa del Comune censuario, mandamento di Sant'Angelo Lodigiano), si può notare come il castello sia inserito in una proprietà agricola di maggiori dimensioni, e vi sia un edificio a pianta rettangolare nel lato ovest del fabbricato.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1647

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1647

Validità: ca.

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Il castello fu trasformato in residenza signorile nel secondo seicento.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XVII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XVII

---

**PREESISTENZE**

## PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: castello medievale di proprietà dei Trivulzio

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

Suddivisione verticale: a elementi seriali

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il castello è costituito da un corpo principale a pianta quadrata composto da piano terreno, primo e secondo piano e da quattro torri angolari, sporgenti e sopraelevate rispetto al volume del castello, anch'esse di pianta quadrangolare. Due muri interni, in senso nord-sud, delimitano due ambienti voltati, al piano terra e al primo piano, che attraversano l'intero edificio e distribuiscono i locali laterali, con soffitti cassettonati. L'edificio principale è affiancato dai fabbricati rurali di altezza inferiore che definiscono una corte a "U", chiusa verso il fronte stradale principale da un alto muro in mattoni, in cui si apre un monumentale portale barocco.

## PIANTA

Riferimento alla parte: corpo centrale

### PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: torri angolari

### PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: quadrata

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: muratura esterna

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: malta

Materiali [2 / 3]: mattoni

Materiali [3 / 3]: intonaco

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo centrale piano terra

### **TIPO [1 / 6]**

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [1 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ala destra piano primo

### **TIPO [2 / 6]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [2 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ala sinistra piano terra

### **TIPO [3 / 6]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [3 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: corpo centrale piano primo

### **TIPO [4 / 6]**

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [4 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ala destra piano primo

### **TIPO [5 / 6]**

Genere: solaio

Ubicazione: ala sinistra piano primo

### **TIPO [6 / 6]**

Genere: solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a quattro falde a padiglione

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: capriate

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: rampe

Tipo: a doppio incastro

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]**

Ubicazione: corpo centrale piano terra

Genere: in cotto

Schema del disegno: in piastrelle di cotto rettangolari

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]**

Ubicazione: ala sinistra piano terra

Genere: in cotto

Schema del disegno: in piastrelle di cotto rettangolari

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]**

Ubicazione: ala destra piano terra

Genere: a parquet

Schema del disegno: in listelli di legno longitudinali

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]**

Ubicazione: corpo centrale piano primo

Genere: in pietra

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]**

Ubicazione: ala sinistra piano primo

Genere: in cotto

Schema del disegno: in piastrelle di cotto rettangolari

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]**

Ubicazione: ala destra piano primo

Genere: in cotto

Schema del disegno: in piastrelle di cotto rettangolari

## ELEMENTI DECORATIVI

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]**

Ubicazione: muro di cinta

Collocazione: esterna

Tipo: portale d'ingresso

Materiali [1 / 2]: malta

Materiali [2 / 2]: mattoni

Qualificazione del tipo

Ingresso monumentale con arco a tutto sesto ribassato, sormontato da architrave poggiante su lesene in muratura

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: balconcino

Materiali [1 / 2]: laterizio e malta per la parte strutturale orizzontale

Materiali [2 / 2]: ferro battuto per il parapetto

Qualificazione del tipo: Balconcino barocco in ferro battuto

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

## **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Le coperture necessitano di un intervento di restauro e consolidamento della struttura immediato. La struttura lignea presenta notevoli segni di degrado e cedimenti tali da compromettere la resistenza meccanica e la sua capacità portante. La situazione è ulteriormente aggravata da infiltrazioni d'acqua del manto di copertura, che a causa dell'evidente stato di degrado non garantisce più una barriera contro gli agenti atmosferici. Oltre alla totale mancanza di alcune parti e la presenza di cedime

Fonte: 2001, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2001, osservazione diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: coperture

Note

<CONV302> RSTT= Nel sottotetto sono riscontrabili interventi conservativi, dei quali però non si ha notizie certe su quando siano stati effettuati. E' possibile notare la presenza di un puntello inserito per evitare il cedimento della trave in mezzera. Tale azione non è riuscita a contenere le spinte degli sforzi di carico, si è quindi intervenuti rinforzando ulteriormente il puntello stesso, deviando , attraverso l'inserimento di un ulteriore elemento ligneo orizzontale, il deflusso degli sforzi di carico su/ E' possibile notare la presenza di numerosi rinforzi lignei alle travi costituenti l'orditura primaria. Tali opere provvisorie sono servite a contenere gli sforzi determinati da carichi accidentali.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Il bene si trova nella zona A-nucleo storico; sono previsti solo interventi di manutenzione e di restauro e di risanamento conservativo, con la supervisione del Servizio per i Beni Ambientali della Regione Lombardia.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Prospetto su Via Roma

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Visione d'insieme con il muro di cinta ed il portale barocco

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00061\_IMG-0000056005

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: LO009001

Nome del file originale: LO009001.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00061\_IMG-0000056006

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: LO009002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LO009002.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00061\_IMG-0000056007

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASELLE LURANI

Nome del file originale: LO510\_0003CRprospetto.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00061\_IMG-0000056008

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASELLE LURANI

Nome del file originale: LO510\_0003CRvisione d'insieme.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Catasto Teresiano, f.V

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto, f. 5

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto, f. 5

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio aerofotogrammetrico 1996

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Catasto Carlo VI, Caselle Lurani, cartella n. 3262

Note: <CONV302> FNTH=N° 1

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Catasto Lombardo Veneto, Caselle Lurani, cartella n. 2868

Note: <CONV302> FNTH=N°2

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Cessato Catasto, Caselle Lurani, cartella n. 2868

Note: <CONV302> FNTH=N°3

**BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: Novasconi A.

Titolo libro o rivista: Castelli intorno a Lodi : appunti di storia e d'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1981

**BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Langè S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano : Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

**BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: De Ferrara E.

Titolo libro o rivista: Cenni storici sul territorio di Caselle Lurani e sul suo castello

Luogo di edizione: Caselle Lurani

Anno di edizione: 1992

**BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo libro o rivista: I castelli della Lombardia : Province di Milano e Pavia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: v. I p. 47

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: D'Ascola, Simona

Referente scientifico: Susani, Elisabetta

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Nome: Vergani, Cristina