

Chiesa di S. Rocco

Sant'Angelo Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO620-00110/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO620-00110/>

CODICI

Unità operativa: LO620

Numero scheda: 110

Codice scheda: LO620-00110

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: LO310-00002

RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: 1n040-00067

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: benedettino

Denominazione: Chiesa di S. Rocco

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Oratorio di S. Rocco

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098050

Comune: Sant'Angelo Lodigiano

Indirizzo: Via Cavour, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via San Rocco

CAP: 26866

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sant'Angelo Lodigiano

Particelle: A

Foglio/Data: 14

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione volta

Nome di persona o ente: Rivetta Romeo

Tipo intestazione: P

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

"La chiesa è stata risistemata recentemente: recente è senz'altro... la strana terminazione del campanile, a mezza sfera..." (Giacomo Bascapè - autore di queste note - pubblica i suoi studi su Sant'Angelo nell'autunno del 1981)..

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1981

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

"Una pergamena del 1511... ricorda l'erezione di un monastero di clausura dedicato a Sant'Agostino, di suore Benedettine. Un secolo dopo, nel 1619, fu soppresso dal vescovo di Lodi... Annessa al convento era la chiesa, tuttora sussistente, di San Rocco... L'antico convento fu abbattuto non molto tempo fa...".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XVI

Data: 1511

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XVII

Data: 1619

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: sagrestia

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: I Fabbricieri di S.Rocco ottengono dalla Curia l'autorizzazione ad allargare la sagrestia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1801/04/16

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1801

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: "La facciata fu rifatta nel 1825, in linee neoclassiche...".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1825

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1825

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: "La navata è unica: a metà del secolo scorso fu costruita una cappella...".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

"La navata è unica... L'intera volta della chiesa fu rifatta ealzata d'un paio di metri, al principio del nostro secolo... affrescata dal pittore Romeo Rivetta".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XX

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: sagrato

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

"La chiesa è stata risistemata recentemente: recente è senz'altro la balaustrata della scalinata davanti al portone..." (Giacomo Bascapè - autore di queste note - pubblica i suoi studi su Sant'Angelo nell'autunno del 1981)..

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1981

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: 1 navata

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Configurazione strutturale primaria: edificio di forma rettangolare, con muri perimetrali in laterizio, copertura a tetto semplice, a una nave, tre cappelle laterali e presbiterio a pianta quadrata. Campanile.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a navata unica

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: (non rilevato, accesso non eseguibile)

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: corpo principale, facciata

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: finto bugnato

Materiali: laterizio intonacato

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: navata

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: laterizio intonacato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: sussidiaria

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: a una rampa con scivolo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: corpo principale

Genere: in materiale litoide

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottogronda

Materiali: intonaco inciso

Qualificazione del tipo: monocroma a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: materiale litoide

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: materiale litoide

Qualificazione del tipo: con timpano

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia

Materiali: inrtonaco/ materiale litoide

Qualificazione del tipo: con davanzale

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: esterni

Data: 1999

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

recenti restauri - di impostazione filologica -nel fronte di via S.Rocco, assai discutibili: archivolti in laterizio erroneamente lasciati a vista

Fonte: 1999, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999

Stato di conservazione: buono

Fonte: 1999, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: prospetto laterale

Data inizio: 1981/11/00

Data fine: 1999/08/00

Descrizione intervento: liberazione archivolti in laterizio ed eliminazione pensilina

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: comunicazione orale

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Antonio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona F1 Aree per standards comunali, chiesa

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Fronte v. S.Rocco (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: facciata (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00110_IMG-0000061989

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: RCC10F01

Note: facciata

Nome del file originale: RCC10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00110_IMG-0000061990

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: RCC10F02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCC10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00110_IMG-0000061991

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: RCC10F03

Note: interno da ingresso verso abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCC10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00110_IMG-0000061992

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: RCC10F04

Note: interno da abside verso ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCC10F04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00110_IMG-0000061993

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: RCC10F05

Note: degrado volte

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCC10F05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00110_IMG-0000061994

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: RCC10F06

Note: degrado volte

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RCC10F06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00110_IMG-0000061995

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: SANT'ANGELO LODIGIANO

Nome del file originale: LO310_0002SAfacciata e fianco sx.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00110_IMG-0000061996

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: SANT'ANGELO LODIGIANO

Nome del file originale: LO310_0002SAfacciata, scorcio.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00110_DRA-0000012498

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: RCC10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: RCC10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00110_DRA-0000012499

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta livello unico, scala 1:100

Codice identificativo: RCC10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: RCC10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Catasto Teresiano

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale 1756

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale 1867

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 9]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale 1902

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

FONTI E DOCUMENTI [1 / 2]

Tipo: atti

Denominazione: Fascicolo Oratorii

Note: <CONV302> FNTH=A [AVLo]

FONTI E DOCUMENTI [2 / 2]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, mappe e registri

Note: <CONV302> FNTH=A

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 655

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Bascapè G. C.

Titolo libro o rivista: Sant' Angelo Lodigiano. Una borgata storica

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1981

V., pp., nn.: p. 179

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Sacconi A.

Titolo libro o rivista: Beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp. 67-68

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Lombardia paese

Titolo libro o rivista: La Lombardia paese per paese

Luogo di edizione: Firenze

Anno di edizione: 1987

V., pp., nn.: pp. 484-488

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Borellini, Gian Carlo

Referente scientifico: Susani, Elisabetta

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2000

Nome: D'Alessio, L.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Nome: Vergani, Cristina