

Mercato coperto

Codogno (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO620-00115/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO620-00115/>

CODICI

Unità operativa: LO620

Numero scheda: 115

Codice scheda: LO620-00115

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: LO370-00056

RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: 1n040-00055

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: mercato

Qualificazione: comunale

Denominazione: Mercato coperto

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098019

Comune: Codogno

Indirizzo: Piazza Cairoli

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Codogno

Particelle: 217

Foglio/Data: 24

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: eclettismo lombardo

Motivazione/fonte: (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: In una fotografia d'epoca antecedente alla prima guerra mondiale la struttura è già esistente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1915

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1915

Validità: ante

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Struttura in ghisa a pianta rettangolare su cinque campate costituite da esili colonne e travi reticolari. La parte compresa nel perimetro definito dalle colonne presenta una copertura a volta ribassata realizzata il lastre metalliche grecate che sovrasta una finestratura a nastro con serramenti metallici. Lungo tutto il perimetro, in aggetto rispetto alle colonne che sorreggono la struttura, corre una copertura a padiglione le cui falde, molto poco pendenti, sono ricoperte con la medesima lastra metallica recata della parte centrale a botte ribassata.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: colonne

Materiali: ghisa

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a volta

Forma: a botte

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travi reticolari

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottogronda

Materiali: lamiera

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/06/23

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1995/00/00

Descrizione intervento: risanamento conservativo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: mercato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: mercato

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: comunicazione orale

Indicazione specifica: Comune di Codogno

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: mercato

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: vista d'insieme

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: dettaglio della struttura

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00115_IMG-0000062316

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MCO10F01

Note: insieme

Nome del file originale: MCO10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00115_IMG-0000062317

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MCO10F02

Note: insieme

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCO10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00115_IMG-0000062318

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MCO10F03

Note: insieme

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCO10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00115_IMG-0000062319

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MCO10F04

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCO10F04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00115_IMG-0000062320

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MCO10F05

Note: copertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCO10F05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00115_IMG-0000062321

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MCO10F06

Note: vetrata fronte

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCO10F06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00115_IMG-0000062322

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MCO10F07

Note: colonna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCO10F07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00115_IMG-0000062323

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CODOGNO

Nome del file originale: LO370_0056CDvista d'insieme.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00115_IMG-0000062324

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CODOGNO

Nome del file originale: LO370_0056CDdettaglio struttura.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00115_DRA-0000012662

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: MCO10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: MCO10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00115_DRA-0000012663

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta, scala 1:200

Codice identificativo: MCO10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: MCO10T02_dwg.zip

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Sarti, Laura

Referente scientifico: Susani, Elisabetta

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2000

Nome: Soluri, P.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Nome: Vergani, Cristina