

Chiesa di S. Teodoro

Codogno (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO620-00119/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO620-00119/>

CODICI

Unità operativa: LO620

Numero scheda: 119

Codice scheda: LO620-00119

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: LO370-00009

RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: 1n030-00001

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Teodoro

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Chiesa del Cristo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098019

Comune: Codogno

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi, 0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Codogno

Particelle: A

Foglio/Data: 25

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Barattieri Giovanni Battista

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: costruzione cupola

Nome di persona o ente: Albino Carlo Antonio

Tipo intestazione: P

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: barocco lombardo

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: cupola

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Aggiunta della cupola.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1700

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1700

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1642

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1647

Validità: ca.

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La posa della prima pietra avviene nel 1642.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1642

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1642

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: fine lavori

Notizia: Fine dei lavori nel 1647.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1647

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1647

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a campate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a croce greca, struttura in mattoni pieni a corsi regolari, tetto a falde con rivestimento in coppi. La facciata tardo-settecentesca è a un solo ordine con timpano e lesene angolari molto rilevate. L'unico portale con stipite è sormontato da altre cornici e timpano curvilineo. Sobria la decorazione esterna del tiburio ottagonale, a basse cornici marcapiano con finestre. L'interno si distingue per la semplicità delle linee architettoniche e per l'elevazione della cupola. Questa occupa quasi interamente lo spazio della chiesa, essendo i bracci della croce poco sporgenti, ad eccezione di quello absidale. La cupola è divisa in otto spicchi, ognuno dotato di finestra, e poggia su un cornicione circolare che si raccorda mediante pennacchi sferici, ai quattro pilastri portanti. A questi ultimi si attaccano anche gli arconi dei bracci di croce che individuano le due cappelle laterali, il presbiterio e l'ingresso. A livello dell'imposta degli archi corre un cornicione con dentelli.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Schema: a croce greca

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: bracci anteriori

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: abside

TIPO [2 / 3]

Genere: semicupola

Forma: emisferica

Ubicazione: corpo principale

TIPO [3 / 3]

Genere: cupola

Forma: emisferica

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: intonaco decorativo

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: figurato

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: obelisco

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/07/12

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: comunicazione orale

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Biagio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Art. 20: restauro/ manutenzione ordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: La facciata della chiesa

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: l'interno della chiesa

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00119_IMG-0000062590

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: STD10F01

Note: facciata

Nome del file originale: STD10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00119_IMG-0000062591

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: STD10F02

Note: interno da ingresso verso abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: STD10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00119_IMG-0000062592

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: STD10F03

Note: interno da abside verso ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: STD10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00119_IMG-0000062593

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: STD10F04

Note: tamburo

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: STD10F04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00119_IMG-0000062594

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: STD10F05

Note: tamburo

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: STD10F05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00119_IMG-0000062595

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: STD10F06

Note: campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: STD10F06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00119_IMG-0000062596

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: STD10F07

Note: degrado lesena interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: STD10F07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00119_IMG-0000062597

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CODOGNO

Nome del file originale: LO370_0009CDfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00119_IMG-0000062598

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CODOGNO

Nome del file originale: LO370_0009CDinterno.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00119_DRA-0000012764

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: STD10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: STD10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00119_DRA-0000012765

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta, scala 1:100

Codice identificativo: STD10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: STD10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Catasto Teresiano, 1723

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto, 1867

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1897

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Codogno Guida

Titolo libro o rivista: Codogno Guida della città

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: p. 17

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Comune Codogno

Titolo libro o rivista: Comune di Codogno

Luogo di edizione: Reggio Emilia

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 10

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Lombardia paese

Titolo libro o rivista: La Lombardia paese per paese

Luogo di edizione: Firenze

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 1173

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Codogno paese

Titolo libro o rivista: Codogno : un paese, la sua storia, la sua anima

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p. 89

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Palazzina D.

Titolo libro o rivista: Cenni storici di Codogno

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1964

V., pp., nn.: p. 148

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Dell'Orto, Micol

Referente scientifico: Susani, Elisabetta

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2000

Nome: Soluri, P.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Nome: Vergani, Cristina