

# Chiesa di S. Rocco - complesso

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO620-00127/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO620-00127/>

## CODICI

Unità operativa: LO620

Numero scheda: 127

Codice scheda: LO620-00127

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO620-00127

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: LO460-00061

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: 1n040-00057

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Rocco - complesso

### ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Chiesa di S. Rocco in Borgo d'Adda

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Piazzale Cesare Barzaghi, 21,23,25,0(P)

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

Foglio/Data: 40

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Arpesani Cecilio

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte [1 / 2]: B 1 (p. 313)

Motivazione/fonte [2 / 2]: B 2

### AUTORE [2 / 2]

Ruolo: costruzione

Nome di persona o ente: Moroni Alessandro

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte [1 / 2]: B 1 (p. 313)

Motivazione/fonte [2 / 2]: B 2

## AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Nel corso del XV secolo sorse una chiesina in sostituzione di una semplice immagine del santo, che stava dipinta su un muretto nei pressi di Porta d'Adda.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XV

### NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: istituzione parrocchia

Notizia

In seguito alla soppressione della parrocchia della vicina chiesa di San Giacomo (1789) venne creata per la prima volta la parrocchia di San Rocco nel 1791.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1789

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1791

Validità: ante

### NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: demolizione totale

Notizia

Il 29 aprile 1909 l'antica chiesa di San Rocco, definita incomodissima e informe, fu sconsacrata e in seguito demolita.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1909/04/29

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1909/04/29

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Sulla stessa area venne eretta la chiesa attuale tra il 1909 e il 1911; la chiesa mantiene l'orientamento della precedente.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1909

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1911

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: altare

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Nel 1987 viene rifatta la zona presbiteriale con l'inserimento di un nuovo altare.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1987

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1987

**NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1909

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1911

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]**

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]**

Riferimento: cappelle laterali

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

### **SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]**

Riferimento: abside e absidiole laterali

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Complesso costituito dalla chiesa e da un alto e massiccio campanile; la chiesa ha pianta a tre navate divise da colonne che reggono archi a tutto sesto; le due navate laterali presentano due cappelle laterali per parte con pianta semicircolare e volta a botte; l'abside centrale e le absidiole laterali sono leggermente sopraelevate e sono precedute da una campata voltata a botte che introduce i catini absidali veri e propri, anch'essi voltati a botte.

## PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

### PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a tre navate

Riferimento alla parte: campanile

### PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: cappelle

### PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: semicircolare

Riferimento alla parte: abside, absidole lat

### PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: semicircolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: colonne

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: chiesa, navate laterali

### TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

### TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside e absidiole laterali

### TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: navata centrale

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera struttura

Struttura primaria: capriate lignee

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole



## SCALE

### SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Forma planimetrica: rettilinea

### SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: navate

Genere: in pietra bicroma

Schema del disegno: a riquadri

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: corridoio mediano navata centrale

Genere: in pietra bicroma

Schema del disegno: a scacchiera

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: abside

Genere: a tarsia marmorea rosa

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 13]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: archetti retti da colonnine

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: hanno cornice bicroma e descrivono una loggia

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 13]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: protiro

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo  
retto da due colonne con capitello ad elementi zoomorfi e vegetali, traforati col trapano; arcone a tutto sesto con cornice bicroma

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 13]**

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: coronamento facciata

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: serie di archeggiature a salienri rette da colonnine

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 13]**

Ubicazione: facciata, corpi laterali, cappelle, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: archetti pensili

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: disposti a salienti

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 13]**

Ubicazione: corpo laterale, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: bicrome

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 13]**

Ubicazione: cappelle laterali

Collocazione: esterna

Tipo: cornice dentellata

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 13]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: colonnina

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: poste a coronamento, descrivono una loggia

#### **ELEMENTI DECORATIVI [8 / 13]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [9 / 13]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [10 / 13]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [11 / 13]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [12 / 13]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [13 / 13]**

Collocazione: interna

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

#### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: navata destra, prima campata

Genere: lapide

Tipo: commemorativa della costruzione e deicazione della chiesa

Trascrizione testo

DOM/ HOC NOVUM TEMPLUM ET D.ROCHO CONF. DICATUM/ PRO ORATORIO AB UNO SAECULO CURIALE  
SOVALLENTI IMPARI/ AERE POPULI IN AREA PUBLICIS COMITIIS AUCTA REAEDICATUM/ AUSPICALI LAPIDE III  
KAL.IV N. A.D. MCMIX CONSECRAVIT/ JOANNES BAPT. ROTA LAUDEN. EPISCOPUS/ MINORA ALTARIA ID.JVL.  
MCMXIII CONSECRAVIT/ EMMANUEL SAGRADA EX LAUDE BIRMANIAE ORIENT. VIC. APOST

### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001/06

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2001, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa parrocchiale

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Piazzale Barzaghi 25, Lodi

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Rocco

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona A, interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: interno chiesa

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00127\_IMG-0000063139

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SCC10F01

Note: facciata

Nome del file originale: SCC10F01

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00127\_IMG-0000063140

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SCC10F02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SCC10F02

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00127\_IMG-0000063141

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SCC10F03

Note: interno da ingresso verso abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SCC10F03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00127\_IMG-0000063142

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SCC10F04

Note: interno da abside verso ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SCC10F04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00127\_IMG-0000063143

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SCC10F05

Note: campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SCC10F05

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00127\_IMG-0000063144

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460\_0061LOvista d'insieme.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00127\_IMG-0000063145

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: LODI 460

Nome del file originale: LO460\_0061LOinterno.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00127\_DRA-0000013021

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: SCC10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: SCC10T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00127\_DRA-0000013022

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano terra, scala 1:450

Codice identificativo: SCC10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: SCC10T02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, 1723, Lodi, f. 2

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, 1887, Lodi, f.4

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, 1902, Lodi, f.4

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 313

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Reconico G.

Titolo libro o rivista: San Rocco in Borgo Adda a lodi

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1991

## COMPILAZIONE

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2000

Nome: Soluri, P.

Referente scientifico: Susani, Elisabetta

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Fumagalli, Marta

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Nome: Vergani, Cristina