# Abitazioni e rimesse della Cascina S. Michele Gorgonzola (MI)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI050-00072/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI050-00072/

# **CODICI**

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 72

Codice scheda: MI050-00072

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

#### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## **RELAZIONI**

#### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 5

Codice IDK della scheda madre: MI050-00067

## **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Abitazioni e rimesse della Cascina S. Michele

Fonte della denominazione: consuetudine

Specifica della fonte della denominazione: catalogatore

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015108

Comune: Gorgonzola

Indirizzo: Via Parini, 93

Altra località: Cascina San Michele

#### **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Il sedime dell'edificio è leggibile sulla mappa del Catasto Lombardo Veneto del 1865

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

Secolo: sec. XIX

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

Secolo: sec. XIX

Data: 1865/00/00

Validità: ante

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

# **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00072\_IMG-0000130822

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00072\_01.JPG

Note: Il fronte verso la corte (2008)

Nome del file originale: MI050-00072\_01.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/5]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00072\_IMG-0000130823

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00072 02.JPG

Note: Particolare della cornice del vano finestra a "finti mattoni"

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00072\_02.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/5]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00072\_IMG-0000130824

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00072\_03.JPG

Note: Il fronte sud-ovest verso l'esterno della cascina in adiacenza all'ingresso principale (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00072\_03.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/5]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00072\_IMG-0000130825

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00072 04.JPG

Note: Il fronte sud-est (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00072\_04.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00072\_IMG-0000130826

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00072\_05.JPG

Note: Interno di un locale al piano terra (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00072\_05.JPG

# **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Milano

Data del sopralluogo: 2008/02/07

Nome [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca