

Cascina Robaione - complesso

Cusago (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI050-00073/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI050-00073/>

CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 73

Codice scheda: MI050-00073

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI050-00073

Relazione con schede VAL: MI050-00014

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Robaione - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica (1866)

Denominazione: Cascina Robajone

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specifiche della fonte dell'altra denominazione: ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 2709

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Denominazione: Cascina Rabaiona

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015097

Comune: Cusago

Indirizzo: Strada vicinale di Robaione

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: Lungo la Strada Provinciale 162 in direzione sud, dopo la cascina Cassinetta, sulla destra.

Altra località: Cascina Robaione

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cusago

Particelle [1 / 7]: 25

Particelle [2 / 7]: 26

Particelle [3 / 7]: 28

Particelle [4 / 7]: 31

Particelle [5 / 7]: 43

Particelle [6 / 7]: 44

Particelle [7 / 7]: A

Foglio/Data: 16

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 10]

Riferimento: oratorio

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'oratorio situato all'interno della cascina Robaione, dedicato a Maria e ai Santi Antonio da Padova e Teresa, venne fatto costruire dalla famiglia Ceva nel 1656 come ex voto in seguito all'assedio francese di Pavia. Nello stesso anno di fondazione, i Ceva fecero trasportare nell'oratorio il simulacro quattrocentesco della Madonna di Caravaggio, sostituito da una nuova opera in seguito alla ricostruzione del Santuario.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 10]

Secolo: sec. XVII

Data: 1656/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 10]

Secolo: sec. XVII

Data: 1656/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nella mappa del cosiddetto Catasto Teresiano il complesso della cascina Robaione, contrassegnato dal mappale 195', è costituito da edifici che circondano la corte sui lati nord-ovest, nord-est, con ingresso dalla strada, e sud-ovest. Su quest'ultimo lato si trova l'oratorio seicentesco dedicato a Maria e ai Santi Antonio da Padova e Teresa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1724/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1724/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: La cascina Robaione è di proprietà del conte Giuseppe Imbonati, patrono dell'oratorio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1760/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1760/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nell'Allegato alla Mappa del Comune Censuario di Cusago Distretto II di Milano Provincia di Milano eseguito nell'anno 1854, in causa della rinnovazione della stima dei fabbricati il complesso della cascina, contrassegnato dal mappale 313, non ha subito trasformazioni significative rispetto alla situazione catastale precedente (1722), tranne che nel piccolo ampliamento del fabbricato sul lato nord-est. Nella mappa del Catasto Lombardo Veneto il complesso, che insiste sul mappale 412, denominato 'Cascina Robajone', risulta sostanzialmente invariato dal punto di vista planimetrico rispetto alla mappa catastale precedente (1854)

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 10]

Secolo: sec. XIX

Data: 1854/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 10]

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: La cascina passa in proprietà all'Ingegnere Luigi Tarantola.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 10]

Secolo: sec. XIX

Data: 1879/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 10]

Secolo: sec. XIX

Data: 1879/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nella mappa del Nuovo Catasto Terreni il complesso della cascina appare ampliato con la costruzione di un corpo di fabbrica che chiude la corte sul lato sud. Un ulteriore ampliamento è relativo alla costruzione di un fabbricato esterno alla corte, collegato all'angolo nord-est del complesso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 10]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 10]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Gli edifici della cascina, in cattivo stato, vengono ristrutturati.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1904/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1904/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 10]

Riferimento: oratorio

Notizia sintetica: restauro

Notizia

L'oratorio viene restaurato: alla facciata viene aggiunto un pronao, per consentire maggior spazio ai fedeli, devoti alla Madonna di Caravaggio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1904/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1904/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 10]

Riferimento: oratorio

Notizia sintetica: vincolo di tutela

Notizia

L'oratorio della cascina Robaione è vincolato dal Ministero dell'Istruzione Pubblica in base alla legge di tutela n. 364/1909. Dall'atto di notifica del vincolo si evince che il proprietario della cascina è il Sig. Ambrogio Fracassi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1914/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1914/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 10]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 10]

Secolo: sec. XIX

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Complesso rurale costituito dall'aia principale e da due corti l'una di servizio per i coloni, l'altra di servizio alla casa padronale. Murature di laterizio e in gran parte intonacate, solai in legno o in voltine di mattoni e putrelle di ferro per quanto si è potuto osservare. Tetti a capanna con struttura lignea e copertura in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale

PIANTA [1 / 8]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a C

Riferimento alla parte: casa colonica nord-est

PIANTA [2 / 8]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: casa colonica sud-est

PIANTA [3 / 8]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: casa colonica nord-est

PIANTA [4 / 8]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla-fienile nord-ovest

PIANTA [5 / 8]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: poligonale ad 11 lati

Riferimento alla parte: stalletta nord-ovest

PIANTA [6 / 8]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: oratorio

PIANTA [7 / 8]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: locali deposito-servizio

PIANTA [8 / 8]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a L

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: coperture intero bene

Data: 2008

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Qualche puntuale sconnessione del manto di copertura.

Fonte: 2008/02/13, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture murarie corpi rustici e stalle

Data: 2008

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Parte delle murature è interessata da lacune e distacchi d'intonaco e di erosione del paramento murario, in particolare per alcuni fronti dei corpi rustici e delle stalle.

Fonte: 2008/02/13, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: abitazioni e case coloniche

Data: 2008

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessun particolare fenomeno da segnalare. Recente ristrutturazione.

Fonte: 2008/02/13, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: oratorio

Data: 2008

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Recente restauro degli esterni

Fonte: 2008/02/13, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: muratura

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: senza rilevanti deterioramenti

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE [1 / 6]

Riferimento alla parte: casa padronale

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 6]

Riferimento alla parte: casa colonica nord-est

Uso: abitazione

USO ATTUALE [3 / 6]

Riferimento alla parte: case coloniche nord-est

Uso: abitazione

USO ATTUALE [4 / 6]

Riferimento alla parte: stalla-fienile nord-ovest

Uso: stalla-fienile

USO ATTUALE [5 / 6]

Riferimento alla parte: oratorio

Uso: oratorio

USO ATTUALE [6 / 6]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: azienda agricola

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1497/1939, art. 6)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: ORATORIO DELLA CASCINA ROBAIONA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1914/06/15

Data notificazione: 1914/06/15

Estensione del vincolo: oratorio

Codice ICR: 2RTI0150236AAAA

Nome del file originale: 01496300149630.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00073_NVC-0000018929

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona PR - Produttivo rurale

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: Parco Agricolo Sud Milano

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00073_IMG-0000130723

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00073_01

Note: Il complesso della cascina Robaione ripreso da est. A destra sono visibili la casa padronale e l'oratorio (2008)

Nome del file originale: MI050-00073_01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00073_IMG-0000130724

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00073_02

Note: La cascina così come appare dall'ingresso est. Al centro la stalla e a sinistra i sili (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00073_02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00073_IMG-0000130725

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00073_03

Note: Il fronte esterno del lato nord-ovest (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00073_03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00073_IMG-0000130726

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00073_04

Note: La corte ripresa da sud-est. Al centro la stalla, a destra le abitazioni coloniche (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00073_04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00073_IMG-0000130727

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00073_05

Note

L'angolo nord della corte con il portico della stalla e le abitazioni coloniche con il passaggio alla corte di servizio (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00073_05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00073_IMG-0000130728

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00073_06

Note: Le case coloniche lungo il lato nord-est della corte. Al centro l'ingresso est del complesso (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00073_06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00073_IMG-0000130729

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00073_07

Note: Il fronte sud-est della corte (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00073_07.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00073_IMG-0000130730

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00073_08

Note: Il fronte della casa padronale verso la corte (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00073_08.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00073_IMG-0000130731

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00073_09

Note: L'oratorio di Sant'Antonio e Santa Teresa (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00073_09.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00073_IMG-0000130732

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00073_10

Note

Edifici attestati lungo il lato sud ovest del complesso. A sinistra un fienile, a destra la casa padronale e l'oratorio affacciati verso la campagna (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00073_10.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00073_IMG-0000130733

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00073_11

Note

La roggia che passa in aderenza alla casa padronale lungo il fronte sud-ovest. Oltre la roggia si trova un piccolo giardino (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00073_11.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00073_IMG-0000130734

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00073_12

Note: Il percorso della roggia nei pressi dell'ingresso ovest (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00073_12.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00073_IMG-0000130735

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00073_13

Note: L'esterno del fronte nord-ovest; in questa zona prima c'era la ghiacciaia (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00073_13.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00073_IMG-0000130736

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00073_14

Note: Scorcio della corte dall'ingresso posto a ovest (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00073_14.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00073_IMG-0000130737

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1993/00/00

Codice identificativo: 150970020_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150970020_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00073_DRA-0000022126

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Codice identificativo: 1

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MI050-00073_1.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00073_DRA-0000022127

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150970020_001_M0015.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Teresiano, cart. 3322, Territorio di Cusago con Rabaione pieve di Cesano Boscone Ducato di Milano... anno MDCCXXIV (1724)

Note: A001

FONTI E DOCUMENTI [2 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 5270, All.to mappa comune censuario di Cussago distretto II di Milano provincia di Milano eseguito nel 1854 in causa della rinnovazione della stima dei fabbricati (1854-1857)

Note: A002

FONTI E DOCUMENTI [3 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 2709, Mappa del comune censuario di Cusago mandamento di Corsico provincia di Milano rilevata nell'anno 1865 (1865-1887)

Note: A003

FONTI E DOCUMENTI [4 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, seconda serie, Nuovo Catasto Terreni, cart. 189, Comune amministrativo di Cusago sezione di Cusago mandamento di Corsico provincia di Milano... 1897 (1897-1901)

Note: A004

FONTI E DOCUMENTI [5 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: vincolo

Denominazione

Vincolo del Ministero dell'Istruzione Pubblica sull'Oratorio della cascina Rabaiona di Cusago secondo la L. 364/1909

Data: 1914

Note: A005

FONTI E DOCUMENTI [6 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970020_002_V0148.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970020_003_V0149.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970020_004_V0150.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970020_005_V0151.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970020_006_V0152.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970020_007_V0153.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Titolo libro o rivista: Il villaggio ceciliano

Luogo di edizione: Vigevano

Anno di edizione: 1992

Codice scheda bibliografia: MI050-00022

V., pp., nn.: 97

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Brugnana A./ Checchi A./ Stopelli L.

Titolo libro o rivista

Le componenti del paesaggio agrario nei comuni di Settimo Milanese e Cusago: proposte di conservazione e d'uso dei beni storico ambientali (tesi di laurea, relatore Boriani M., Politecnico di Milano, a.a. 1985/86)

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: MI050-00017

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Milano

Data del sopralluogo: 2008/02/13

Nome [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - MI050-00014 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 14

Codice scheda: MI050-00014

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: MI050-00073

OGGETTO

OGGETTO

Identificazione del bene: Cusago (MI), Cascina Robaione

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Codice lingua: ITA

Descrizione

La cascina Robaione si trova nell'estremo sud del territorio di Cusago in un contesto completamente agricolo segnato da rogge e fontanili. E' un complesso a corte organizzato intorno ad un'area rettangolare su cui si attesta la maggior parte degli edifici. Alla corte principale si affianca quella dei coloni costituita dall'edificio delle abitazioni e dai rustici; sul lato corto vicino all'ingresso principale alla cascina si trova il forno. Lungo il lato sud-ovest si trovano la casa padronale e l'oratorio seicentesco dedicato a Sant'Antonio e Santa Teresa, oltre alla scuderia e al deposito del fieno (detto "dogana"). I due edifici sono posti in comunicazione da una piccola corte di servizio da cui si accede alla minuscola sagrestia e all'oratorio mediante un ingresso secondario. La villa padonale si affaccia a sud-ovest su un piccolo giardino aperto verso la campagna ed è costeggiata dall'acqua del fontanile Lampugnano. Il lato opposto della corte è occupato dalle abitazioni coloniche e, nell'angolo sud-est, dai portici con l'essiccatoio, la legnaia, oltre all'officina per la manutenzione delle macchine agricole. Queste ultime sono tutte strutture in laterizio a vista. Nella parte sud-ovest la corte si apre davanti alla facciata principale dell'oratorio, mentre il lato sud-ovest è occupato da un fienile e da una casa colonica che prima si affacciava verso un piccolo vigneto all'esterno della corte.

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIE STORICHE

Codice lingua: ITA

Notizie storiche

La cascina Robaione, situata nel territorio di Cusago, un tempo nella pieve di Cesano Boscone, ha origini antiche. Nel 1656, presso la cascina, i Ceva, famiglia di origine spagnola, fecero costruire un'oratorio dedicato a Maria e ai Santi Antonio da Padova e Teresa, come ex voto per essere scampati all'assedio francese di Pavia.

Nel 1724, come attestano le mappe del Catasto Teresiano, gli edifici della cascina gravitano intorno ad una corte, aperta verso sud. Tale conformazione si è mantenuta pressoché inalterata fino ai primi anni del Novecento, quando la famiglia Tarantola, divenuta proprietaria della cascina nel 1879, provvide alla ristrutturazione degli edifici rurali e al restauro dell'oratorio. Di questo periodo si conservano sulle pareti interne dell'oratorio le lapidi commemorative di tre membri della famiglia morti tra il 1882 e il 1908. In anni più recenti l'oratorio, sotto vincolo di tutela dal 1914, è stato restaurato esternamente dal proprietario attuale.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Milano

Nome [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca