

# Cascina Mora - complesso

Liscate (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI050-00099/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI050-00099/>

## CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 99

Codice scheda: MI050-00099

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI050-00099

Relazione con schede VAL: MI050-00019

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Mora - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

Specifica della fonte della denominazione: catalogatore

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica (1721)

Denominazione: Cassina Mora

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specifica della fonte dell'altra denominazione

Territorio di Liscate pieve di Settala Ducato di Milano anno MDCCXXI. ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Teresiano, cart. 3142

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015122

Comune: Liscate

Indirizzo: Via Cascina Mora

Altra località: Cascina Mora (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Liscate

Particelle [1 / 9]: 54

Particelle [2 / 9]: 66

Particelle [3 / 9]: 67

Particelle [4 / 9]: 68

Particelle [5 / 9]: 69

Particelle [6 / 9]: 70

Particelle [7 / 9]: 73

Particelle [8 / 9]: 75

Particelle [9 / 9]: 76

Foglio/Data: 8

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nella mappa del cosiddetto Catasto Teresiano il complesso della cascina Mora è contrassegnato dal mappale 242. La cascina è costituita da un unico edificio disposto a L, gravitante sulla corte. A nord-ovest della cascina, al mappale 241, si trova il 'Molino della Mora', alimentato dalla 'Roggia della Mora'

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1721/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1721/00/00

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nell'Allegato alla Mappa del Comune Censuario di Liscate ed Unito Distretto di Milano Provincia di Milano eseguito nell'anno 1854, in causa della rinnovazione della stima dei fabbricati l'edificio viene ampliato con l'aggiunta di un corpo di fabbrica che chiude la corte lungo il lato sud-est.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1854/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1854/00/00

Validità: ante

### NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nella mappa del Catasto Lombardo Veneto il complesso della 'Cassina Mora', che insiste sul mappale 418, risulta ampliato rispetto alla mappa catastale precedente (1854). La corte è delimitata su tutti i lati da nuovi corpi di fabbrica, che si sono aggiunti all'antico edificio esistente nel 1721. L'accesso alla cascina è posto al centro del lato nord-est. Esternamente alla corte, sullo stesso mappale 418, si trova un altro edificio rettangolare isolato, a nord-est, posto lungo il percorso della 'Roggia della Mora'.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1865/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1865/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

Nella mappa del Nuovo Catasto Terreni il complesso della cascina, al mappale 418, appare variato notevolmente a causa di demolizioni parziali e successive nuove costruzioni di fabbricati. Le trasformazioni sono relative in particolare all'edificio più antico del complesso, lungo il lato sud-ovest della corte. Nuovi fabbricati si attestano inoltre lungo i lati sud-est e nord-est, costruiti in seguito alla demolizione dei corpi di fabbrica relativi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1901/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1901/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Dal punto di vista planimetrico, il complesso della cascina Mora appare pressoché inalterato rispetto alla mappa catastale aggiornata al 1901. Alcune demolizioni e nuove costruzioni relative a fabbricati ad uso agricolo si attestano lungo i lati ovest e sud della corte. Lo stato di degrado del complesso lo ha comunque profondamente trasformato.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2008/02/25

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2008/02/25

Validità: ante

### **NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XIX

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Complesso organizzato intorno a una grande aia rettangolare. Gli edifici sono in muratura di mattoni pieni; alcuni solai visibili sono lignei; i tetti hanno struttura lignea e manto di copertura in coppi. All'esterno dell'aia principale sono visibili i resti di una grande stalla con fienile.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: casa padronale

### **PIANTA [1 / 2]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: mulino

### **PIANTA [2 / 2]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: irregolare

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2008

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Il complesso, tranne il mulino, versa in stato di completo abbandono.

Fonte: 2007/02/25, catalogatore

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: non utilizzato

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: mulino

Uso: abitazione

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

## **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zone A di carattere storico artistico e centri storici urbani e cascine agricole sparse

## **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: Parco Agricolo Sud Milano

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00099\_IMG-0000130851

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00099\_01

Note: Il fronte est del complesso (2008)

Nome del file originale: MI050-00099\_01.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00099\_IMG-0000130852

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00099\_02

Note: A destra l'edificio di testa della corte, a sinistra i resti di una stalla che si affacciava sull'aia esterna (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00099\_02.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00099\_IMG-0000130853

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00099\_03

Note: Interno della corte ripreso da est (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00099\_03.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00099\_IMG-0000130854

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00099\_04

Note: Edifici del lato nord del complesso, affaccio verso la corte (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00099\_04.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00099\_IMG-0000130855

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00099\_05

Note: Ruederi della stalla situata all'esterno della corte (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00099\_05.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00099\_IMG-0000130856

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00099\_06

Note: La casa padronale, fronte est (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00099\_06.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00099\_IMG-0000130857

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00099\_07

Note: Il complesso lungo il lato est (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00099\_07.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00099\_IMG-0000130858

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00099\_08

Note: Particolare del fronte esterno degli edifici che si attestano lungo il lato nord del complesso (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00099\_08.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00099\_IMG-0000130859

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00099\_09

Note: Particolare del fronte esterno degli edifici che si attestano lungo il lato nord del complesso (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00099\_09.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00099\_IMG-0000130860

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1993/00/00

Codice identificativo: 151220025\_001

Nome del file originale: 151220025\_001

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00099\_DRA-0000022470

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Codice identificativo: 1

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MI050-00099\_1.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Teresiano, cart. 3142, Territorio di Liscate pieve di Settala Ducato di Milano anno MDCCXXI (1721)

Note: A001

#### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 5381, All.to mappa comune censuario di Liscate ed unito distretto di Milano provincia di Milano eseguito nel 1854 in causa della rinnovazione della stima dei fabbricati (1855-1857)

Note: A002

#### **FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 2557, Mappa del comune censuario di Liscate con S. Pietro Donato mandamento di Melzo provincia di Milano rilevata nell'anno 1865 (1865 - 1887)

Note: A003

#### **FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, seconda serie, Nuovo Catasto Terreni, cart. 246, Comune amministrativo di Liscate sezione [...] mandamento di Melzo provincia di Milano... 1897 (1897-1901)

Note: A004

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Milano

Data del sopralluogo: 2008/02/25

Nome: Mascione, Maria

Referente scientifico: Marescotti, Luca

## SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - MI050-00019 [1 / 1]

### CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 19

Codice scheda: MI050-00019

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

### RELAZIONI

#### RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: MI050-00099

### OGGETTO

#### OGGETTO

Identificazione del bene: Liscate (MI), Cascina Mora

### DESCRIZIONE

#### DESCRIZIONE

Codice lingua: ITA

##### Descrizione

La cascina Mora si trova a sud-est dell'abitato di Liscate, in un contesto in cui il paesaggio agricolo convive con alcuni centri di logistica e l'intenso traffico veicolare della strada provinciale n.39 . E' un complesso a corte di cui attualmente si conservano solo alcune parti in elevato, mentre di altre restano solo i ruderi; permangono la casa padronale sul fronte nord-est e gli edifici dei fronti nord-ovest e le case coloniche a sud-est. All'esterno si trovano i ruderi di un lungo fabbricato con pilastri che si affacciava verso una grande aia di cemento. Lo stato di conservazione della corte è precario essendo in stato di completo abbandono. Il mulino, che fa parte di un'azienda agricola, è stato recentemente ristrutturato; ad esso è stato affiancato un nuovo edificio residenziale.

### NOTIZIE STORICHE

#### NOTIZIE STORICHE

Codice lingua: ITA

##### Notizie storiche

L'attuale conformazione del complesso della cascina Mora di Liscate, un tempo nella pieve di Settala, è l'esito di

trasformazioni dovute a demolizioni e nuove costruzioni di fabbricati, avvenute a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. Il complesso, come rappresentato nelle mappe del Catasto Teresiano del 1721 al mappale 242, è ancora in parte esistente: la cascina è costituita da edifici disposti a L verso la corte. A nord-ovest della cascina, sul mappale 241, si trova il "Molino della Mora", alimentato dalla "Roggia della Mora". La corte, chiusa da edifici su tutti i lati entro il 1865, è stata in seguito parzialmente demolita; all'esterno del complesso il fabbricato, già presente nel 1854 lungo la roggia a nord, è stato ampliato. Alla fine dell'Ottocento, sul lato nord-est, è stata costruita la nuova casa padronale, che risulta isolata dal resto degli edifici. Durante il Novecento, altre nuove costruzioni di fabbricati ad uso agricolo si attestano lungo i lati ovest e sud della corte. Resti di fabbricati ed edifici abbandonati testimoniano la storia delle profonde trasformazioni avvenute negli ultimi due secoli e l'attuale abbandono in cui versa il complesso.

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Milano

Nome [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca