

# Cascina Scanna - complesso

Cislino (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI050-00237/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI050-00237/>

## CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 237

Codice scheda: MI050-00237

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI050-00237

Relazione con schede VAL: MI050-00011

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Scanna - complesso

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione: Il villaggio ceciliano, 1992, p. 114

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica (1855)

Denominazione: Cassina Scanna

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specificazione della fonte dell'altra denominazione

Mapa del Comune Censuario di Cisliano Mandamento di Abbiategrasso Provincia di Milano rilevata nell'anno 1865. ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 2836 (1865-1887)

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015078

Comune: Cisliano

Località: Scanna

Altre vie di comunicazione  
a sud-ovest del capoluogo municipale, ai margini della zona artigianale e della strada provinciale 114

Altra località: C.na Scanna (IGM)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cisliano

Particelle [1 / 11]: 65

Particelle [2 / 11]: 66

Particelle [3 / 11]: 67

Particelle [4 / 11]: 1

Particelle [5 / 11]: 67 (F. 4)

Particelle [6 / 11]: 68 (F. 4)

Particelle [7 / 11]: 69 (F. 4)

Particelle [8 / 11]: 70 (F. 4)

Particelle [9 / 11]: 71 (F. 4)

Particelle [10 / 11]: 72 (F. 4)

Particelle [11 / 11]: 316 (F. 4)

Foglio/Data: 9

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Alla fine del Quattrocento la cascina Scanna, di proprietà della nobile famiglia Della Porta, è costituita da una 'casa da nobile', detta anche 'castello', e dagli edifici destinati ad abitazione dei massari e ad usi agricoli.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 10]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 10]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

### NOTIZIA [2 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Per disposizione testamentaria di Luigi Della Porta la cascina Scanna col suo vasto perticato (2479 pertiche nel 1571) passa alla figlia Ippolita, consorte del conte Giovan Francesco Resta. Alla famiglia Resta la proprietà rimarrà fino all'Ottocento.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 10]

Secolo: sec. XVI

Data: 1567/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 10]

Secolo: sec. XVI

Data: 1567/00/00

Validità: ante

### NOTIZIA [3 / 10]

Riferimento: oratorio

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

L'oratorio dedicato ai Santi Bernardo, Macario e Bordone, situato presso la cascina Scanna, viene edificato, con approvazione personale dell'arcivescovo Carlo Borromeo, dal conte Giovan Francesco Resta per ottemperare alle disposizioni testamentarie del suocero Luigi Della Porta.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 10]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1569/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 10]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1569/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 10]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nella mappa del cosiddetto Catasto Teresiano il complesso della cascina è costituito dal nucleo colla 'casa da nobile', denominato 'Castello della Scana', contrassegnato dal mappale 265. L'edificio, di forma rettangolare con torri quadrate negli angoli, presenta corpi di fabbrica solo sui lati sud, est e parzialmente sul lato nord. Attigua al castello si trova la corte rustica, segnata al mappale 268, delimitata lungo i lati nord e sud da due edifici lineari. A nord della corte, ed esterno ad essa, si trova l'oratorio contrassegnato con la lettera G, dedicato ai Santi Santi Bernardo, Macario e Bordone.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 10]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 10]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

**NOTIZIA [5 / 10]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

In una 'Mappa di Cisliano' riportante i beni di proprietà del cavaliere Giovanni Resta al 1830, il complesso della cascina Scanna appare inalterato, dal punto di vista planimetrico, rispetto alla situazione catastale precedente (1722).

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 10]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1830/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 10]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1830/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 10]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

Nell'Allegato alla Mappa del Comune Censuario di Cisliano Distretto V di Abbiategrasso Provincia di Pavia eseguito nell'anno 1855, in causa della rinnovazione della stima dei fabbricati il complesso risulta molto trasformato rispetto alla situazione catastale precedente. Il castello risulta ampliato con corpi di fabbrica lungo i lati ovest e nord, mentre l'edificio lineare posto a sud della corte rurale risulta totalmente demolito.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 10]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1855/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 10]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1855/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [7 / 10]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nella mappa del Catasto Lombardo Veneto il complesso della 'Cassina Scanna', che insiste sul mappale 612, appare sostanzialmente inalterato rispetto alla situazione catastale precedente (1855), eccetto che per piccoli ampliamenti relativi all'edificio del castello, che presenta una corte chiusa, e all'edificio rurale al mappale 605, leggermente allungato fino a lambire il corso del fontanile detto Fontanaccia. Nella mappa del Nuovo Catasto Terreni il complesso della cascina appare pressoché inalterato rispetto alla situazione catastale precedente (1865).

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 10]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1865/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 10]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1865/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [8 / 10]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nella mappa del Nuovo Catasto Terreni il complesso della cascina appare pressoché inalterato rispetto alla situazione catastale precedente (1865).

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 10]**

Secolo: sec. XX

Data: 1901/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 10]**

Secolo: sec. XX

Data: 1901/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [9 / 10]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Dal punto di vista planimetrico, il complesso della cascina risulta trasformato per effetto di demolizione parziale dell'edificio del castello, che appare privo dei corpi di fabbrica ovest e nord, costruiti entro il 1855. Nessuna trasformazione planimetrica nella corte rustica.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 10]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2008/09/08

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 10]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2008/09/08

Validità: ante

**NOTIZIA [10 / 10]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

La 'Scanna' è nota fin dall'epoca di Ludovico il Moro: in un documento del 1493 del Moro viene concesso l'uso di certi corsi d'acqua che portavano al mulino a tre ruote della Scanna. All'epoca apparteneva a Filippo della Porta. Il nucleo era fin da allora composto dalla casa da nobile (detta nelle mappe 'castello') e le abitazioni rurali.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 10]**

Secolo: sec. XV

Data: 1468/00/00

Validità: ante

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 10]**

Secolo: sec. XIX

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Complesso rurale organizzato intorno ad una corte padronale e ad una grande aia. Gli edifici hanno prevalentemente struttura muraria di laterizio in parte intonacata, coperture in coppi su struttura lignea per quanto osservabile dall'esterno. Esterna alle due corti si trova la chiesa.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: palazzo padronale

### **PIANTA [1 / 7]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: chiesa

### **PIANTA [2 / 7]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: granaio

### **PIANTA [3 / 7]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: portico

### **PIANTA [4 / 7]**

Riferimento piano o quota: p. t.



Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: case coloniche

**PIANTA [5 / 7]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla-fienile nord

**PIANTA [6 / 7]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla-fienile ovest

**PIANTA [7 / 7]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2008

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Le stalle, il granaio (fronte nord), alcuni corpi rustici della corte padronale e in misura minore la chiesa sono interessati da umidità di risalita capillare che a vario grado ha causato distacchi e disgregazione dell'intonaco e/o delle murature di laterizio e malta. Erosione del paramento murario del fronte sud del palazzo.

Fonte: 2008/09/08, catalogatore

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]**

Riferimento alla parte: intonaci esterni casa padronale

Data: 2008

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Distacchi, lacune e polverizzazione dell'intonaco del fronte est.

Fonte: 2008/09/08, catalogatore

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]**

Riferimento alla parte: infissi casa padronale

Data: 2008

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: In parte mancanti e dove presenti rotti, sconnessi, in totale assenza di manutenzione.

Fonte: 2008/09/08, catalogatore

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]**

Riferimento alla parte: coperture intero bene

Data: 2008

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'indicazione vale per tutto il complesso a parte la chiesa per cui sono stati posti in essere interventi provvisori per una parte della copertura

Fonte: 2008/09/08, catalogatore

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]**

Riferimento alla parte: case coloniche nord-est

Data: 2008

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: Recente intervento di recupero.

Fonte: 2008/09/08, catalogatore

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1993

Stato di conservazione: mediocre

## **STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: con rilevanti deteriorame

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

### **USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: case coloniche

Uso: abitazione

### **USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: case coloniche

Uso: agriturismo

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Denominazione da vincolo: Oratorio di San Bernardo

Indirizzo da vincolo: Cascina Scanna a Cisliano

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999

Estremi provvedimento: 2001/03/06

Data notificazione: 2001/03/06

Estensione del vincolo: intero bene

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona E1 - Attività agricole di allevamento

## **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: Parco Agricolo Sud Milano

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: CRAAI, fondo fotografico

Codice identificativo: F001

Note: <http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-3a010-0002933/>

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_IMG-0000131144

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237\_01

Note: Il complesso della Cascina Scanna ripresa da sud (2008)

Nome del file originale: MI050-00237\_01.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_IMG-0000131145

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237\_02

Note: Scorcio di alcuni edifici della corte rustica e dell'oratorio di San Bernardo (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00237\_02.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_IMG-0000131146

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237\_03

Note: L'oratorio di San Bernardo e la adiacente canonica (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00237\_03.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_IMG-0000131147

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237\_04

Note: La strada che attraversa il complesso (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00237\_04.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_IMG-0000131148

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237\_05

Note: La stalla che si attesta lungo il lato nord-ovest della corte del palazzo padronale (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00237\_05.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_IMG-0000131149

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237\_06

Note: Il fronte esterno della corte padronale che si affaccia verso l'aia e la corte con le abitazioni coloniche (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00237\_06.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_IMG-0000131150

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237\_07

Note: L'edificio con il granaio lungo il lato sud-est dell'aia (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00237\_07.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_IMG-0000131151

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237\_08

Note: Scorcio della piccola stalla e delle abitazioni lungo il lato nord-ovest della corte rustica (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00237\_08.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_IMG-0000131152

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237\_09

Note: Scorcio della piccola stalla e delle abitazioni lungo il lato nord-ovest della corte rustica (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00237\_09.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_IMG-0000131153

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237\_10

Note: Particolare dell'edificio delle abitazioni coloniche recentemente recuperato ad uso agriturismo (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00237\_10.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_IMG-0000131154

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1993/00/00

Codice identificativo: 150780019\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150780019\_001

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_IMG-0000131155

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1993/00/00

Codice identificativo: 150780019\_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150780019\_002

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_DRA-0000021833

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Codice identificativo: 1a

Note: stralcio foglio catastale corte colonica

Nome del file originale: MI050-00237\_1a.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_DRA-0000021834

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150780019\_001\_M0012.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_DRA-0000021832

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Codice identificativo: 1

Note: stralcio foglio catastale corte padronale

Nome del file originale: MI050-00237\_1.pdf

#### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 11]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Teresiano, cart. 3008, Territorio di Cisliano Pieve di Corbetta Ducato di Milano (s.d.)

Note: A001

#### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 11]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 51 (1855-1857), All.to mappa comune censuario di Cisliano distretto V di Abbiategrasso provincia di Pavia eseguito nell'anno 1855, causa della rinnovazione della stima dei fabbricati

Note: A002

#### **FONTI E DOCUMENTI [3 / 11]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 2836 (1865-1887), Mappa del Comune Censuario di Cisliano Mandamento di Abbiategrasso Provincia di Milano rilevata nell'anno 1865

Note: A003

#### **FONTI E DOCUMENTI [4 / 11]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, seconda serie, Nuovo Catasto Terreni, cart. 158 (1897-1902), Comune Amministrativo di Cisliano Sezione Cisliano Mandamento di Abbiategrasso Provincia di Milano Scala 1:2000, 30 Settembre 1897, Rettifica 1901

Note: A004

#### **FONTI E DOCUMENTI [5 / 11]**

Genere: documentazione esistente



Tipo: mappa

Denominazione

Mappa riportante i beni di proprietà del cavaliere Giovanni Resta, 1830 (riportata in "Il villaggio ceciliano", 1992)

Note: A005

**FONTI E DOCUMENTI [6 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_FNT-0000021837

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150780019\_002\_V0045.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [7 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_FNT-0000021838

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150780019\_003\_V0046.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [8 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_FNT-0000021839

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150780019\_004\_V0047.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [9 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_FNT-0000021840

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150780019\_005\_V0048.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [10 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_FNT-0000021841

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150780019\_006\_V0049.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [11 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00237\_FNT-0000021842

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150780019\_007\_V0050.pdf

### **BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia specifica

Titolo libro o rivista: Il villaggio ceciliano

Luogo di edizione: Vigevano

Anno di edizione: 1992

Codice scheda bibliografia: MI050-00022

V., pp., nn.: pp. 113-117

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Milano

Data del sopralluogo: 2008/09/08

Nome: Mascione, Maria

Referente scientifico: Marescotti, Luca

**SCHEMA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - MI050-00011 [1 / 1]****CODICI**

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 11

Codice scheda: MI050-00011

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

**RELAZIONI****RELAZIONI**

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: MI050-00237

**OGGETTO****OGGETTO**

Identificazione del bene: Cisliano (MI), Cascina Scanna

**DESCRIZIONE****DESCRIZIONE**

Codice lingua: ITA

## Descrizione

La cascina Scanna si trova nella zona sud-ovest del territorio comunale di Cisliano Il complesso è composto principalmente da una corte padronale, da una corte rustica e, esterno ad esse, da un oratorio con canonica dedicato ai Santi Bordone, Bernardo e Macario.

La corte padronale che si trova nella parte sud-ovest del complesso, è caratterizzata dal palazzo padronale o, almeno, da quello che resta di una residenza denominata "castello" il cui prestigio è ricordato dal motivo "bugnato" che sottolinea l'ingresso principale posto sull'angolo sud-est. Il lato nord della corte è invece occupato da una grande stalla-fienile con portico mentre sui lati sud e ovest si attestano altri edifici rurali che versano in stato di abbandono.

Nella corte rustica al cui centro si trova l'aia, sono riconoscibili il granaio attestato lungo il lato sud, le abitazioni coloniche e gli edifici di servizio lungo il lato nord. Una porzione dell'edificio destinato ad abitazioni coloniche è stato recentemente ristrutturato ad uso agrituristico.

L'oratorio, edificato nel 1569, presenta una facciata piana scandita da quattro lesene che sorreggono tre archi ciechi a tutto sesto su capitelli di mattoni. Tale ripartizione è ripresa anche per i fronti laterali. Il portone è sormontato da una finestra circolare con ghiera di elementi in cotto. Sopra il portone una lapide di marmo bianco con cornice in elementi modanati di terracotta riporta la motivazione e l'anno (1569) dell'edificazione. L'oratorio è a navata unica con soffitto a volta ribassata decorato a grandi riquadri. Ai lati della piccola abside a pianta rettangolare si trovano il campanile e la minuscola sacrestia con volta a crociera. La cascina Scanna si trova a ridosso della zona artigianale-industriale di Cisliano e nelle vicinanze di un'infrastruttura viaria di grande percorrenza come la strada provinciale 114 il cui previsto potenziamento andrà a modificare parte del prezioso contesto del complesso rurale. A sud-ovest della cascina a poca

distanza si trova il mulino della Scanna, che faceva parte del complesso.

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIE STORICHE

Codice lingua: ITA

#### Notizie storiche

L'esistenza del complesso della cascina Scanna è documentata alla fine del Quattrocento. Di proprietà della nobile famiglia Della Porta, fin da allora la cascina era costituita da due nuclei ben distinti: un nucleo rappresentato da una "casa da nobile", detta anche "castello"; una corte vicina, destinata ad abitazione dei massari e ad usi agricoli. Passata nel 1567 ai conti Resta, la cascina si arricchì, nel 1569, della costruzione di un oratorio dedicato ai Santi Bernardo, Macario e Bordone.

Fino al 1830 gli edifici costituenti il complesso rimasero pressoché inalterati. Come evidenziato nella mappa del cosiddetto Catasto Teresiano (prima metà del XVIII secolo), il castello mantenne per secoli la forma rettangolare con torri quadrate negli angoli e corpi di fabbrica sui lati sud, est e parzialmente su quello nord. La corte rustica era delimitata lungo i lati nord e sud da due edifici lineari. Le principali trasformazioni avvennero entro il 1855 con l'ampliamento del castello, che venne privato della tipologia originaria, e la demolizione parziale degli edifici rurali della corte. Dell'antico complesso, in seguito alle demolizioni avvenute dopo il 1901, rimangono i corpi di fabbrica est e sud del castello, l'oratorio e l'edificio lineare posto a nord della corte rurale. In tempi recenti, agli antichi edifici si sono aggiunte nuove costruzioni adibite ad uso agricolo. Nel 2001 l'oratorio dedicato ai santi Bordone, Bernardo e Macario è stato sottoposto a tutela in base al decreto legislativo 490/99.

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Milano

Nome [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca