

# Cascina Cossago - complesso

Paullo (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI050-00257/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI050-00257/>

## CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 257

Codice scheda: MI050-00257

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI050-00257

Relazione con schede VAL: MI050-00044

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Cossago - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015169

Comune: Paullo

Località: Cascina Inzogo

Indirizzo: Via Matteotti

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Paullo

Particelle: 54, 55, 56, 57, 22, 23, 24, 26, 18, 17

Foglio/Data: 10

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nella mappa del cosiddetto Catasto Teresiano il complesso, che insiste sul mappale 10, è posto in territorio di Villambra, al confine col comune di Paullo. La parte edificata occupa un sedime a L disposto lungo i lati nord ed est di un'ampia corte regolare, aperta sugli altri lati. L'angolo nord-est della parte edificata corrisponde alla posizione della casa padronale visibile attualmente.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nell'Allegato alla Mappa del Comune Censuario di Vill'Ambrera ed Unito Distretto I di Lodi Provincia di Lodi e Crema eseguito nell'anno 1855, in causa della rinnovazione della stima dei fabbricati il complesso risulta ampliato con l'edificazione ulteriore del lato nord verso ovest; l'aggiunta di un portico, verso corte, al corpo di fabbrica attestato lungo il lato ovest; la costruzione di un nuovo fabbricato lineare lungo il lato ovest della corte, rimasta aperta lungo il solo lato sud.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1855/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1855/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nella mappa del Nuovo Catasto Terreni il complesso della cascina Cossago, che insiste sui mappali 9 e 124, appare pressoché inalterato rispetto alla situazione catastale precedente (1855), eccetto che per minuti ampliamenti dovuti alla costruzione di un piccolo fabbricato quadrangolare isolato, posto lungo il lato libero della corte a sud (probabilmente una stalla), e al prolungamento verso nord dell'edificio lineare posto lungo il lato ovest della corte stessa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1902/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1902/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Dal punto di vista planimetrico, il complesso della cascina risulta parzialmente modificato rispetto alla situazione

catastale di inizio Novecento per la demolizione di parte dei corpi di fabbrica posti nella parte ovest della corte e la costruzione, sulla stessa area, di nuovi fabbricati ad uso agricolo.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2008/10/08

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2008/10/08

Validità: ante

#### **NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XVII

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XIX

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

E' un complesso è a chiusa su quattro lati. La casa padronale con portico di quattro archi a tutto sesto occupa l'angolo nord-est della corte. Il lato est è definito dalla stalla con portico. Sul lato nord, oltre alla casa padronale si trovano il piccolo caseificio, un portico in tre campate, una casa colonica e altri edifici di servizio. Sul fronte sud è situata la stalla dei cavalli, anch'essa con portico. Nella parte sud-ovest della corte si trovano portici e stalle moderne. Strutture in elevazione prevalentemente in muratura di laterizio, in parte intonacata; solai piani in parte lignei, coperture in coppi con struttura portante lignea per quanto è stato possibile osservare.

## **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]**

Riferimento alla parte: strutture murarie casa padronale

Data: 2008

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Ad una osservazione esterna nessun particolare fenomeno da segnalare

Fonte: 2008/10/08, catalogatore

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2008

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Stalla grande e stalla dei cavalli: lacune d'intonaco, erosione dell'intonaco su alcuni fronti.

Fonte: 2008/10/08, catalogatore

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]**

Riferimento alla parte: coperture intero bene

Data: 2008

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Nessun particolare fenomeno da segnalare. Puntuali sconnesioni del manto di copertura nell'edificio abitativo nell'angolo nord-est della corte.

Fonte: 2008/10/08, catalogatore

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

### **USO ATTUALE [1 / 3]**

Riferimento alla parte: casa padronale

Uso: abitazione

### **USO ATTUALE [2 / 3]**

Riferimento alla parte: stalla-fienile est

Uso: stalla-fienile

### **USO ATTUALE [3 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: azienda agricola

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona E - agricola

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: Parco Agricolo Sud Milano

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00257\_IMG-0000131376

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00257\_01

Note: Il fronte verso corte del lato nord del complesso con la casa padronale (2008)

Nome del file originale: MI050-00257\_01.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00257\_IMG-0000131377

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00257\_02

Note: Il lato nord del complesso, il fronte verso la corte (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00257\_02.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00257\_IMG-0000131378

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00257\_03

Note: L'angolo nord-est della corte tra casa padronale e stalla delle manze (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00257\_03.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00257\_IMG-0000131379

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00257\_04

Note: La corte nella zona sud-est tra le due stalle. Al centro l'ingresso dalla strada (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00257\_04.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00257\_IMG-0000131380

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00257\_05

Note: Il fronte sud del complesso lungo cui si attestano le due stalle (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00257\_05.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**



Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00257\_IMG-0000131381

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00257\_06

Note: Scorcio del fronte sud del complesso verso la strada (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00257\_06.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00257\_IMG-0000131382

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00257\_07

Note: Scorcio del fronte est del complesso; a destra la casa padronale, a sinistra la stalla grande (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00257\_07.JPG

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Codice identificativo: MI050-00257\_1.pdf

Note: stralcio foglio catastale

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Codice identificativo: 151690030\_001\_M0004.pdf

Note: stralcio foglio catastale

### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00257\_FNT-0000026941

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151690030\_003\_V0120.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00257\_FNT-0000026942

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151690030\_004\_V0121.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00257\_FNT-0000026943

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151690030\_005\_V0122.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [4 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00257\_FNT-0000026944

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151690030\_006\_V0123.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [5 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00257\_FNT-0000026945

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151690030\_007\_V0124.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [6 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00257\_FNT-0000026946

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151690030\_008\_V0125.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [7 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00257\_FNT-0000026947

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151690030\_009\_V0126.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [8 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00257\_FNT-0000026948

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151690030\_010\_V0127.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [9 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00257\_FNT-0000026949

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151690030\_011\_V0128.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [10 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Teresiano, cart. 3246, f. 1, Territorio di Villambra Vescovato Superiore Contado di Lodi (s.d.)

Note: A001

**FONTI E DOCUMENTI [11 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 5455 (1855-1857), All.to mappa comune censuario di Vill'Ambrera ed unito distretto I di Lodi provincia di Lodi e Crema eseguito nell'anno 1855, causa rinnovazione stima dei fabbricati

Note: A002

**FONTI E DOCUMENTI [12 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, seconda serie, Nuovo Catasto Terreni, cart. 495 (1897-1902), f. 1, Comune Amministrativo di Paullo Sezione Villambra Mandamento di Paullo Provincia di Milano (30 Settembre 1897 Rettifica 1902)

Note: A003

**FONTI E DOCUMENTI [13 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI050-00257\_FNT-0000026940

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151690030\_002\_V0119.pdf

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Milano

Data del sopralluogo: 2008/10/08

Nome [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca

## SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - MI050-00044 [1 / 1]

### CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 44

Codice scheda: MI050-00044

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

### RELAZIONI

#### RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: MI050-00257

### OGGETTO

#### OGGETTO

Identificazione del bene: Paullo (MI), Cascina Cossago

### DESCRIZIONE

#### DESCRIZIONE

Codice lingua: ITA

##### Descrizione

La cascina Cossago è situata appena a sud del centro abitato di Paullo, all'interno di un contesto agricolo, in particolare a sud e ad est. E' costituita da un complesso chiuso su quattro lati.

La casa padronale con portico di quattro archi a tutto sesto occupa l'angolo nord-est della corte, probabilmente la parte più antica. Il lato est è definito dalla stalla con portico attestata verso l'esterno a filo della strada. Sul lato nord, oltre alla casa padronale, si trovano il piccolo caseificio, un portico in tre campate, una casa colonica e altri edifici di servizio. Sul fronte sud è situata la stalla dei cavalli, anch'essa con portico. Nella parte sud-ovest della corte si trovano portici e stalle moderne. Nel complesso è attiva un'azienda agricola.

### NOTIZIE STORICHE

#### NOTIZIE STORICHE

Codice lingua: ITA

##### Notizie storiche

Nella mappa del cosiddetto Catasto Teresiano, del primo quarto del Settecento, il complesso della cascina Cossago è

situato nel comune di Villambra, al confine col territorio di Paullo, nel Vescovato Superiore, Contado di Lodi. Risalente probabilmente almeno al secolo precedente, il complesso è costituito da edifici disposti ad L sui due lati di una vasta corte rettangolare irregolare.

Entro il 1855 l'edificio principale della cascina viene ampliato mediante l'allungamento dei corpi di fabbrica e l'aggiunta di porticati. Inoltre, lungo il lato sud-ovest della corte, viene costruito un nuovo fabbricato lineare, lungo il tracciato della Roggia Luserona.

Altri piccoli ampliamenti vengono realizzati durante la seconda metà dell'Ottocento, come la costruzione di un fabbricato quadrangolare isolato, posto lungo il lato libero della corte a sud-est, e il prolungamento verso nord dell'edificio posto lungo il lato sud-ovest della corte stessa.

Attualmente, dal punto di vista planimetrico, il complesso della cascina risulta parzialmente modificato rispetto alla situazione catastale di inizio Novecento per la demolizione di parte dei corpi di fabbrica posti nella parte ovest della corte e la costruzione, sulla stessa area, di nuovi fabbricati ad uso agricolo.

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Milano

Nome [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca