

Cascina Meda - complesso

Settala (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI050-00279/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI050-00279/>

CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 279

Codice scheda: MI050-00279

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI050-00279

Relazione con schede VAL: MI050-00047

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Meda - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica (1721)

Denominazione: Cassina del Conte Triulzi

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specificazione della fonte dell'altra denominazione

"Premenugo Pieve di Settala e Sue Pertinenze Mappa fatta in 8 Follii Da Me Don Giuseppe De Llinas (1721)". ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Teresiano, cart. 3165 (1721), f. 1

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015210

Comune: Settala

Indirizzo: Strada vicinale Cascina Meda

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Strada Provinciale 14

Altra località: Cascina Meda

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Settala

Particelle [1 / 2]: 9

Particelle [2 / 2]: 47

Foglio/Data: 1

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

L'esistenza della cascina Meda è indicata ai primi del 1500, edificata sui terreni acquistati dai Trivulzio e bonificati dai numerosi fontanili.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nella mappa del cosiddetto Catasto Teresiano (1721) la cascina Meda corrisponde al mappale 10, indicato con la lettera K, descritto come 'Casina del Conte Triulzi', corretto successivamente con la dicitura 'sito di casa'. Il complesso, di antica formazione, è costituito da un grande edificio a corte chiusa, circondato da terreni e orti di proprietà Trivulzio. In esso, a questa data, sono già attestate la casa padronale e una stalla grande, poste nel corpo di fabbrica nord; le abitazioni dei coloni, altre stalle e fabbricati di servizio. Nei pressi del complesso si trovano due teste di fontanile, fra cui quella del cosiddetto 'Fontanile Triulza'.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1721/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1721/00/00

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nell'Allegato alla Mappa del Comune Censuario di Premenugo Distretto II di Milano Provincia di Milano eseguito nell'anno 1855, in causa della rinnovazione della stima dei fabbricati il complesso della cascina risulta ampliato. Esternamente alla corte principale si attestano due piccoli edifici lineari, uno posto a sud, l'altro a nord-ovest. Nella mappa del Catasto Lombardo Veneto (1865) il complesso, che insiste sul mappale 176, appare pressoché immutato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1855/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1865/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nella mappa del Nuovo Catasto Terreni il complesso della cascina risulta sostanzialmente immutato rispetto alla situazione catastale precedente (1865), tranne che per l'ampliamento del piccolo fabbricato attestato esternamente al lato sud della corte.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1901/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1901/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Dal punto di vista planimetrico, il complesso della cascina risulta sostanzialmente inalterato rispetto alla situazione catastale di inizio Novecento. Solo a nord dell'edificio principale a corte chiusa sono state aggiunte nuove costruzioni ad uso agricolo e funzionali all'allevamento, in continuità coi fabbricati esistenti prima del 1855.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XXI

Data: 2008/11/10

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XXI

Data: 2008/11/10

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: angolo nord-est della corte

Individuazione: casa padronale

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Complesso a corte quadrilatera con cortine edilizie sui quattro lati. Lungo il lato nord la stalla e parte della casa padronale che occupa l'angolo nord-est. Contiguo, sul lato est il granaio e sul fronte sud l'edificio delle abitazioni coloniche, con ballatoio esterno protetto da un portico. Sul lato ovest la stalla dei cavalli, cui è stato addossato un portico verso corte. Strutture in elevazione in muratura di laterizio rivestite da intonaco. Solai lignei (granaio, case coloniche, casa padronale), o a putrelle di ferro e voltine in laterizio (stalla grande). Tetti con struttura in legno e manto di copertura in coppi.

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: casa padronale portico

Collocazione: esterna

Tipo: edicola sacra

Materiali: tempera su intonaco

Qualificazione del tipo: figurati (Madonna con due Santi)

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture murarie intero bene

Data: 2008

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Fenomeni diffusi: erosione dell'intonaco e del paramento di laterizio; lacune d'intonaco. Erosione puntuale dei mattoni. Tracce di umidità nella parte inferiore delle murature. Riparazioni e reintegrazioni con intonaco incoerente probabilmente a base cementizia.

Fonte: 2008/11/10, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: coperture intero bene

Data: 2008

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessun particolare fenomeno da segnalare per quanto riguarda le strutture e i manti di copertura.

Fonte: 2008/11/10, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: infissi casa padronale

Data: 2008

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2008/11/10, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1993

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 6]

Riferimento alla parte: casa padronale

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 6]

Riferimento alla parte: stalla-fienile nord

Uso: stalla-fienile

USO ATTUALE [3 / 6]

Riferimento alla parte: portico ovest

Uso: stalla

USO ATTUALE [4 / 6]

Riferimento alla parte: case coloniche

Uso: studio pittore

USO ATTUALE [5 / 6]

Riferimento alla parte: case coloniche

Uso: officina

USO ATTUALE [6 / 6]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: azienda agricola

USO STORICO

Riferimento alla parte: case coloniche

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 6]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Edifici e strutture provvisorie incompatibili con il valore storico ambientale

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 6]

Vincoli altre amministrazioni: Parco Agricolo Sud Milano

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 6]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Edifici o complessi edilizi di valore storico e architettonico

STRUMENTI URBANISTICI [4 / 6]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Edifici a tipologia residenziale agricola

STRUMENTI URBANISTICI [5 / 6]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Edifici a tipologia agricola di supporto alla conduzione

STRUMENTI URBANISTICI [6 / 6]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Edifici a tipologia industriale (anche a supporto dell'agricoltura)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00279_IMG-0000131734

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00279_01

Note: L'ingresso collocato sul fronte ovest (2008)

Nome del file originale: MI050-00279_01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00279_IMG-0000131735

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00279_02

Note: L'interno della corte, a sinistra la casa padronale e a destra il granaio (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00279_02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00279_IMG-0000131736

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00279_03

Note: Interno della corte verso la stalla e il portico anteposto alla stalla dei cavalli (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00279_03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00279_IMG-0000131737

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00279_04

Note: Il fronte nord, a sinistra la stalla e a destra la casa padronale (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00279_04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00279_IMG-0000131738

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00279_05

Note: La corte verso il granaio e il portico con l'ingresso sud alla cascina (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00279_05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00279_IMG-0000131739

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00279_06

Note: L'ingresso collocato sul fronte sud (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00279_06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00279_IMG-0000131740

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00279_07

Note: Il fronte esterno a est (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00279_07.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00279_IMG-0000131741

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00279_08

Note: Il fronte ovest del complesso (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI050-00279_08.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI050-00279_IMG-0000131742

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1993/00/00

Codice identificativo: 152100028_001

Nome del file originale: 152100028_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Codice identificativo: MI050-00279_1.pdf

Note: stralcio foglio catastale

FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Teresiano, cart. 3165 (1721), f. 1 "Premenugo Pieve di Settala e Sue Pertinenze Mappa fatta in 8 Follii Da Me Don Giuseppe De Llinas (1721)"

Data: 1721

Note: A001

FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 5398 (1855-1857), All.to mappa comune censuario di Premenugo distretto II di Milano provincia di Milano eseguito nell'anno 1855, causa rinnovazione della stima dei fabbricati

Note: A002

FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 2577 (1865-1887), f. 2, Mappa del comune censuario di Premenugo mandamento di Melzo provincia di Milano rilevata nell'anno 1865

Note: A003

FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, seconda serie, Nuovo Catasto Terreni, cart. 358 (1897-1901), f. 2, Comune amministrativo di Settala sezione Premenugo mandamento di Melzo provincia di Milano, 30 Settembre 1897, rettifica 1901

Note: A004

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Titolo libro o rivista: Cascine e itinerari

Luogo di edizione: Settala

Codice scheda bibliografia: MI050-00040

V., pp., nn.: p. 2

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Milano

Data del sopralluogo: 2008/11/10

Nome [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - MI050-00047 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 47

Codice scheda: MI050-00047

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: MI050-00279

OGGETTO

OGGETTO

Identificazione del bene: Settala (MI), Cascina Meda

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Codice lingua: ITA

Descrizione

La cascina Meda è situata nell'estremo nord del comune di Settala. Se ad ovest il contesto è sostanzialmente agricolo vicino all'ampia tenuta Invernizzi, a est la cascina è prossima ad una zona a destinazione artigianale-commerciale situata nell'ultimo lembo di territorio del comune di Vignate. Il contesto è inoltre caratterizzato dal tracciato della strada provinciale 14 che passa poco a nord.

La cascina Meda è un complesso a corte chiusa con due anditi d'ingresso sui fronti sud e ovest. La casa padronale, nell'angolo nord-est, è un edificio di due piani con un portico verso corte. Contiguo, sul lato est, l'elegante granaio con facciata ad archi ciechi a tutto sesto. Sul fronte sud si attesta l'edificio delle abitazioni coloniche, con ballatoio esterno protetto da un porticato. Di fronte, lungo il lato nord, la stalla delle manze e a ovest quella dei cavalli, cui è stato addossato un portico. Il complesso dà di sé complessivamente un'immagine unitaria, prevalentemente ottocentesca. Nella parte sommitale della casa padronale verso corte e nelle murature esterne è identificabile la parte più antica del complesso. Un'indagine più approfondita anche a livello stratigrafico potrebbe restituire maggiori informazioni. All'esterno della corte a nord sono stati costruiti nella seconda metà del Novecento alcuni portici e fabbricati funzionali all'attività dell'azienda agricola.

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIE STORICHE

Codice lingua: ITA

Notizie storiche

Nella mappa del cosiddetto Catasto Teresiano (1721) la cascina Meda, di proprietà Trivulzio, è costituita da un grande edificio a corte chiusa, circondato da terreni e orti, posto in territorio di Premenugo, vicino ai confini con i comuni di San Pedrino, Vignate, Tranzese e Lucino, pieve di Settala. A questa data il complesso, di antica formazione, aggrega in sé la casa padronale e una stalla grande, poste nel corpo di fabbrica nord, le abitazioni dei coloni, altre stalle e fabbricati di servizio. Nei pressi dell'edificio si trovano due teste di fontanile, fra cui quella del cosiddetto "Fontanile Triulza".

Dal punto di vista planimetrico, il grande edificio a corte, fulcro del complesso, non ha subito modifiche sostanziali fino ad oggi. Oltre a ospitare l'antica casa padronale e la stalla grande, presenta attualmente corpi di fabbrica con case coloniche di ringhiera e stalle per cavalli con portici verso corte. Le trasformazioni più significative riguardano invece alcuni fabbricati sorti prima del 1855, esternamente alla corte, ampliati durante la seconda metà dell'Ottocento. Attualmente, dal punto di vista planimetrico, il complesso della cascina risulta sostanzialmente inalterato rispetto alla situazione catastale di inizio Novecento. Solo a nord dell'edificio principale a corte chiusa sono state aggiunte nuove costruzioni ad uso agricolo e funzionali all'allevamento, in continuità coi fabbricati esistenti prima del 1855.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Milano

Nome [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca