

Villa Reale

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI060-00004/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI060-00004/>

CODICI

Unità operativa: MI060

Numero scheda: 4

Codice scheda: MI060-00004

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: LMD80-00546

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Reale

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Villa Belgioioso

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Galleria d'Arte Moderna

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via Palestro, 16

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Milano

Particelle: 73

Foglio/Data: 351/ 1967

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Pollack, Leopold

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1751-1806

Codice scheda autore: MI210-00003

Motivazione/fonte [1 / 2]: 1

Motivazione/fonte [2 / 2]: 2

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Piermarini, Giuseppe

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1734-1808

Codice scheda autore: RL010-01749

Motivazione/fonte [1 / 2]: 1

Motivazione/fonte [2 / 2]: 2

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: progetto

Denominazione: Architettura Neoclassica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Fu progettata dagli Arch. L. Pollock e G. Piermarini su commissione dal Conte Generale Ludovico Barbiano di Belgioioso

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1790/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1790/00/00

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Alla morte del proprietario, il Conte Generale Ludovico Barbiano di Belgioioso, la Villa fu venduta dagli eredi al governo della Cisalpina e da questa donata in omaggio a Napoleone che ne fece una sede per sè.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1802/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1802/00/00

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: La Villa fu ceduta al Comune di Milano perchè ne fosse fatta sede della Galleria d'Arte Moderna

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1920/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1920/00/00

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

L'edificio fu duramente colpito dai bombardamenti della seconda Guerra mondiale ed in seguito completamente restaurato

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1943/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1949/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Ristrutturazione da parte dello studio di Architettura Ignazio Gardella consistente per lo più in opere di allestimento degli spazi espositivi collocati al secondo piano e costruzione di una nuova scala di risalita tra il primo ed il secondo piano

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1954/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1954/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. interrato-1, p. terra, piano primo

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: ala sinistra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: piano secondo

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura continua con ambienti voltati al piano seminterrato.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a sviluppo assiale

Forma: a C

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: composto

Forma: a C

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. 2

Schema: composto

Forma: a C

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: con archi

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: ala sinistra p.t., scala tra p.1 e p.2

TIPO [1 / 5]

Genere: solaio

Ubicazione: scalone tra p.t. e p.1

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: ala destra p.1, parte centrale verso corte p.1

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: a vela

Ubicazione: parte centrale verso giardino p.1

TIPO [4 / 5]

Genere: soffitto

Forma: a cassettoni

Ubicazione: ala sinistra p.1, intero p.2

TIPO [5 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a n falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: ala destra

Forma planimetrica: a quattro rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: rampe

Tipo: ad anima

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: ala destra

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di sicurezza

Quantità: 1

Collocazione: ala sinistra

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: p. t., ala sinistra p.1

Genere: alla veneziana

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: ala destra p.1

Genere: moquette

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: parte centrale p.

Genere: a tarsia

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: intero p.2

Genere: a parquet

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestre

Materiali: stucco

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: prospetto principale, prospetto su giardino

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: semicolonna e capitello ionico

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: prospetto principale e prospetto su giardino

Collocazione: esterna

Tipo: pannello

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Ubicazione: prospetto principale e prospetto su giardino

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale con statue

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Alcune cornici sulle finestre del prospetto principale presentano mancanza di parti.

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Problemi di umidità alla base dei prospetti esterni e ,lungo le pareti in prossimità di pluviali

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: strutture sotterranee

Data: 2002

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Problemi di umidità su volte e pareti contromuro verso cortile e giardino

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

problemi di umidità caratterizzati da distacco intonaco e efflorescenze danneggiano le decorazioni di alcune volte al piano 1

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: rivestimento interno e intonaci pareti p. 1

Data inizio: 1997

Descrizione intervento

Saggi su intonaci e messa in luce di decorazioni a marmorino. Rivestimento pareti di alcune sale con tappezzeria. Restauro fessurazioni superficiali volta sale centrali.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 4]

Riferimento alla parte: ala sinistra p.t.

Uso: uffici

USO ATTUALE [2 / 4]

Riferimento alla parte: parte centrale p.t.

Uso: museo e celebrazione matrimoni

USO ATTUALE [3 / 4]

Riferimento alla parte: ala sinistra p.t.

Uso: servizi

USO ATTUALE [4 / 4]

Riferimento alla parte: intero p.1 e 2

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Galleria d'Arte Moderna - Istituto Raccolte d'Arte, Settore Cultura Musei e Mostre Comune di Milano

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 13]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE DI MILANO

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1953/07/01

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR00441840000

Nome del file originale: 01040710104074.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_NVC-0000033865

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 13]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE DI MILANO

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1953/07/01

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR00441840000

Nome del file originale: 01040750104078.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_NVC-0000033866

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 13]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE DI MILANO

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1953/07/01

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR00441840000

Nome del file originale: 01040790104083.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_NVC-0000033867

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 13]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE DI MILANO

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1956/03/02

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR00441840000

Nome del file originale: 01040840104087.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_NVC-0000033868

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [5 / 13]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE DI MILANO

Indirizzo da vincolo: VIA PALESTRO

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1961/08/18

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR00441840000

Nome del file originale: 01040880104090.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_NVC-0000033869

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [6 / 13]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE DI MILANO

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1956/03/28

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR00441840000

Nome del file originale: 01040910104093.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_NVC-0000033870

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [7 / 13]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE DI MILANO

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1956/03/28

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR00441840000

Nome del file originale: 01040940104096.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_NVC-0000033871

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [8 / 13]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE DI MILANO

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1956/03/28

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR00441840000

Nome del file originale: 01040970104099.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_NVC-0000033872

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [9 / 13]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE DI MILANO

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1956/03/28

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR00441840000

Nome del file originale: 01041000104102.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_NVC-0000033873

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [10 / 13]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE DI MILANO

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1956/03/28

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR00441840000

Nome del file originale: 01041030104105.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_NVC-0000033874

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [11 / 13]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE DI MILANO

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1956/03/28

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR00441840000

Nome del file originale: 01041060104108.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_NVC-0000033875

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [12 / 13]

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 2

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR00441840000

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [13 / 13]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909)

Estremi provvedimento: 1912/07/09

Codice ICR: 2ICR00441840000

Nome del file originale: 01040700104070.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_NVC-0000033864

MUTAMENTI TITOLARITA'/POSSESSO/DETTENZIONE

Tipo evento: Cambio proprietà

Data evento: 1933

Note: La proprietà della Villa passa dalla famiglia Belgioioso al Comune di Milano

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150153

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FV

Note: Prospetto Sud sul Parco

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FV

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150134

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FA

Note: Prospetto Sud sul Parco

Nome del file originale: A06004FA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150146

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FO

Note: Prospetto Nord su corte interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150135

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FB

Note: Prospetto Ovest su corte interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FB

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150136

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FC

Note: Prospetto Nord su corte interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FC

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150137

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FD

Note: Prospetto Nord su via Palestro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FD

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150138

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FE

Note: Prospetto Sud sul Parco

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150139

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FF

Note: Particolare prospetto Sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FF

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150140

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FG

Note: Particolare prospetto Sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150141

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FH

Note: Prospetto Sud sul Parco

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FH

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150142

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FI

Note: Prospetto Sud sul Parco

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150143

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FL

Note: Prospetto Sud sul Parco

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FL

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150144

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FM

Note: Particolare prospetto Ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FM

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150145

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FN

Note: Prospetto Ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FN

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150147

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FP

Note: Prospetto Est su corte interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FP

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150148

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FQ

Note: Prospetto Ovest su corte interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FQ

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150149

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FR

Note: Prospetto Nord su via Palestro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FR

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150150

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FS

Note: Prospetto Nord su via Palestro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150151

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FT

Note: Prospetto Nord su via Palestro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FT

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [20 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150152

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FU

Note: Prospetto Nord su via Palestro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FU

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [21 / 21]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_IMG-0000150154

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06004FZ

Note: Prospetto Nord su via Palestro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06004FZ

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_DRA-0000027690

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: A06004DA pianta

Note: pianta piano primo

Nome del file originale: A06004DApianta.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_DRA-0000027691

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: A06004DB sezione

Note: sezione trasversale

Nome del file originale: A06004DBsezione.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_DRA-0000027692

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: Villa Reale.catastale.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_DRA-0000027693

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: A06004DAiconometrica

Note: immagine iconometrica

Nome del file originale: A06004DAiconometrica.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_DRA-0000027694

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado

Nome del file originale: A06004DAiconometricadanni.pdf

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI060-00004_FNT-0000031689

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Nome del file originale: Rel_GAM10000.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Titolo contributo: Catalogo Proprietà Comunali

Luogo di edizione: Comune di Milano

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: vol. 1

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Gilda Rosa

Titolo contributo: La Galleria d'Arte Moderna di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1961

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Provincia di Milano

Data del sopralluogo: 2008

Nome: Bosani, A.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2011

Nome: Ribaudò, Robert

Ente compilatore: Sirbec