

Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci - Uffici

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI060-00008/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI060-00008/>

CODICI

Unità operativa: MI060

Numero scheda: 8

Codice scheda: MI060-00008

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice bene radice: 03

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI060-00007

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo per uffici

Qualificazione: museali

Denominazione: Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci - Uffici

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via S. Vittore, 19

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via S. Vittore, 21

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Milano

Foglio/Data: 434/ 1967

Particelle: 45

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Portaluppi, Piero

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1888-1967

Motivazione dell'attribuzione: 02

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Si inizia la costruzione dell'ala nord (edificio uffici), prospiciente la Via San Vittore, eseguita per intero a cura dell'Amministrazione Comunale di Milano con la spesa di 325 milioni. Dello stabile preesistente nell'ala nord è stata ricostruita secondo le originali linee settecentesche soltanto la facciata verso via San Vittore; il resto di questa parte dell'edificio è stata eretta completamente ex-novo. I nuovi locali sono destinati a ospitare gli uffici, la biblioteca, il cinema, le aule di fisica, una sala per mostre temporanee

Dopo due anni circa si concludono i lavori di edificazione della nuova ala destinata ad uffici.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1952/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1954/06/24

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1952/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1954/06/24

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 7

Tipo di piani: pinterrato, p.seminterrato, p.1,2,3,4,5

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio con destinazione funzionale uffici del Museo è stato realizzato ex novo con pilastri in c.a., rispettando il carattere architettonico settecentesco della facciata su via San Vittore

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: int.,semint., p.1,2,3,4,5

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: a gabbia

Materiali: cemento armato

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di sicurezza

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: alla palladiana

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

In genere lo stato di conservazione è buono anche se sono ancora presenti degradi localizzati dovuti ad infiltrazione meteorica dal tetto

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Degrado dovuto a mancanza di manutenzione costante, distacco della vernice e mancata tenuta all'acqua per ciò che riguarda gli infissi in legno e le relative persiane.

Sono in corso piccoli e localizzati lavori di manutenzione agli infissi in legno.

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I paramenti esterni rivelano degradi di alterazione cromatica dovuta a deposito del particolato pulviscolare e umidità da perdita da pluviali e gronde. Si evidenziano, inoltre, problemi di distacco dell'intonaco in particolare sulla facciata che da verso la strada senza uscita.

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo più alto

Uso: uffici/ cinema

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo più basso

Uso: uffici/ biblioteca

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: uffici

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indicazione specifica: Fondazione Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06008FA

Note: Prospetto nord su via San Vittore

Nome del file: A06008FA.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06008FB

Note: Prospetto nord su via San Vittore

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A06008FB.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06008FC

Note: Prospetti nord ed est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A06008FC.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06008FD

Note: Prospetti nord ed est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A06008FD.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: A06008FE

Note: Prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: A06008FE.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: pianta piano terzo basso

Scala: 1:200

Codice identificativo: A06008DApianta

Nome del file: A06008DApianta.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: sezione longitudinale

Scala: 1:200

Codice identificativo: A06008DBsezione

Nome del file: A06008DBsezione.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:2000

Nome del file: A06008catastale.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: AA.VV.

Titolo contributo: Cinque anni del Museo 1953-1958

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1988

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Curti O.

Titolo contribuito: Un museo per Milano.

Luogo di edizione: Garbagnate Milanese (Milano)

Anno di edizione: 2000

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2002

Specifiche ente schedatore: Provincia di Milano

Nome: Bosani, A.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2015

Nome: Bianchini, Fabio

Ente: Centro Studi PIM

Referente scientifico: Bianchini, Fabio