

Chiesa di S. Antonio

Arluno (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-00475/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-00475/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 475

Codice scheda: MI100-00475

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Antonio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015010

Comune: Arluno

Località: Arluno

Indirizzo: Via Mazzini, 18

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1991

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Arluno

Particelle: 677

Foglio/Data: 11

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale. Dal catasto teresiano risulta un'abside, ora inesistente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 1

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: culto

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1984

Sintesi normativa zona: Zona A.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-00475_IMG-0000132420

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150100014_001

Nome del file originale: 150100014_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-00475_DRA-0000020853

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150100014_001_M0006.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-00475_FNT-0000019537

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150100014_002_V0153.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-00475_FNT-0000019538

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150100014_003_V0154.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-00475_FNT-0000019539

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150100014_004_V0155.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-00475_FNT-0000019540

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150100014_005_V0156.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-00475_FNT-0000019541

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150100014_006_V0157.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-00475_FNT-0000019542

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150100014_007_V0158.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-00475_FNT-0000019543

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150100014_008_V0159.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-00475_FNT-0000019544

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150100014_009_V0160.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-00475_FNT-0000019545

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150100014_010_V0161.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Sicuro, Maria Pina

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino