

Curt del Don Achille

Barlassina (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-00537/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-00537/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 537

Codice scheda: MI100-00537

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102407

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa a corte

Denominazione: Curt del Don Achille

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: La curt del fitavul

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Denominazione: Palazzo della Pretura (ex)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108005

Comune: Barlassina

Indirizzo: Via Milano, 49(P), 45

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: km 0,0 dalla Strada Statale dei Giovi n.35 - lato

Ubicazione non viabilistica: Nel centro storico di Barlassina

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Barlassina

Particelle: 187, 188

Foglio/Data: 5

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: Corpo sud ed est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: Corpo ovest verso il parcheggio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura con solai ai vari piani; corte ipostila da un solo lato (ala nord).

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: Nella corte lungo l'asse dell'ingresso (ala nord)

Tipo: pilasri

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Recente ristrutturazione

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Sebbene recentemente ristrutturato, si possono notare macchie di sali per umidità di risalita e qualche distacco localizzato dello strato pittorico superficiale.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1995

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: con rilevanti deteriorame

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1997/01/01

Data fine: 1999/12/01

Descrizione intervento: Ristrutturazione completa con la realizzazione di appartamenti di proprietà comunale.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: piano terra

Uso: sale comunali/ abitazione

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: piani superiori

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Barlassina

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: IMMOBILE IN VIA MILANO 49

Indirizzo da vincolo: MILANO 49 (VIA)

Dati catastali: FOGLIO 5 MAPP. 187 - 188

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 2)

Estremi provvedimento: 1987/05/19

Data notificazione: 1987/05/19

Codice ICR: 2RTI0150055AAAA

Nome del file originale: 01877610187762.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-00537_NVC-0000017825

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore

Variante al PRG del 1990, adottata con delibera n. 13 del 16/07/1993, approvata dalla Regione il 23/12/1993

Sintesi normativa zona: Stato: edilizia consolidata.

Destinazione: Residenza

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150130006_007

Note: 02/11/2001: Vista del lato ovest sulla corte

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-00537_IMG-0000132494

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150130006_005

Note: 02/11/2001: Facciata est sulla S.S. dei Giovi da sud

Nome del file originale: 150130006_005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-00537_IMG-0000132495

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 150130006_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150130006_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-00537_IMG-0000132496

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150130006_002

Note: 02/11/2001: Corte interna: lato nord con colonne

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150130006_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-00537_IMG-0000132497

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150130006_003

Note: 02/11/2001: Corte interna: lato sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150130006_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-00537_IMG-0000132498

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150130006_004

Note: 02/11/2001: Vista dal parcheggio retrostante del lato ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150130006_004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-00537_IMG-0000132499

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150130006_006

Note: 02/11/2001: Ingresso principale sulla S.S. dei Giovi da est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150130006_006

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Sala P.

Titolo libro o rivista: Barlassina: un poco di... storia, cronaca e tradizione popolare

Luogo di edizione: Barlassina

Anno di edizione: 1979

Codice scheda bibliografia: MI100-00008

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Fornaio S./ Galetti S./ Sirtori C.

Titolo libro o rivista: Progetto di conservazione e riuso della corte del conte Achille a Barlassina

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1996

Codice scheda bibliografia: MI100-00161

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Ferrario Mezzadri, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Lissi, Daniele

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino