

# Cascina Cortesia - complesso

Bollate (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-01111/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-01111/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 1111

Codice scheda: MI100-01111

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-01111

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Cortesia - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015027

Comune: Bollate

Indirizzo: Via Porra, 30(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bollate

Particelle: 61

Foglio/Data: 29/ 1994

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Purtroppo non rimane più nulla dell'impianto settecentesco. Gli edifici sono stati disaggregati e ristrutturati ad uso residenziale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

## SPAZI

## SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Aggregazione complessa di edifici su tre piani.

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: sporco; crepe superficiali

Fonte: osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: variante piano approvato 04/06/1986

Sintesi normativa zona: zona Bc: zona estensiva con caratteri di irregolarità distributiva

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Strumenti in vigore: regolamento edilizio approvato 19/07/1988

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150270060\_002

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 150270060\_002

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01111\_IMG-0000133224

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150270060\_003

Note: facciata su via Musco14/06/02

Nome del file originale: 150270060\_003

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01111\_IMG-0000133225

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150270060\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150270060\_001

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01111\_IMG-0000133226

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150270060\_004

Note: facciata su via Musco14/06/02

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150270060\_004

**FONTI E DOCUMENTI**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe del Catasto di Carlo VI, Mappe del territorio di Bollate, Capo di Pieve con la Madonna del Bosco, 1722

Note: A1

**BIBLIOGRAFIA**

Autore: De Cesare L.

Titolo libro o rivista: Bollate. Un territorio e la sua storia

Luogo di edizione: Bollate

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o090-00017

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Cunietti, Adele

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Mozzi, Attilio

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Laviscio, Raffaella

Ente compilatore: Politecnico di Milano