

Chiesa dei SS. Nazaro e Celso

Bresso (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-01165/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-01165/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 1165

Codice scheda: MI100-01165

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa dei SS. Nazaro e Celso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015032

Comune: Bresso

Località: Bresso

Indirizzo: Via Roma, 2

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1993

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bresso

Particelle: A

Foglio/Data: 6

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

A Bresso un luogo di culto c'era senz'altro prima del 1290. Una annotazione di Goffredo da Bussero nel "Liber notitiae sanctorum Mediolani", riferita da Re Dionigi (uno dei prevosti di Bresso), dice: "...In plebe Bruzano, loco Bresso, ecclesia Sancti Nazari". La chiesa comunque ha subito, nei secoli, tutta una serie di trasformazioni e di restauri, sia all'esterno che allo interno. Le famiglie nobili di Bresso vi aprirono le loro cappelle private, i parroci vi trovarono sepoltura.

San Celso e Nazaro venne praticamente ricostruita nei primi dell'800 su progetto di un architetto che allora andava per la maggiore il viennese Leopold Pollak. Altri adattamenti e allargamenti si sono sesseguiti negli anni '50 e finalmente, il 31 agosto 1958 la parrocchiale venne consacrata dall'allora arcivescovo di Milano, cardinale Giovan Battista Monti, che diventerà papa Paolo VI.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Per la decorazione degli interni, due nomi vanno doverosamente citati: quelli di Arturo Galli, autore degli affreschi e della pala d'altare raffigurante i Santi Celso e Nazaro, dipinta nel 1948; e di Giuseppe Tenca, un bravissimo artigiano mantovano che, a vari intervalli, lavorò dal 1935 al 1968 a tutta la decorazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1935/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1968/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il campanile fu probabilmente costruito insieme alla chiesa, resistendo fino al 1582. Poi deve essere crollato oppure lo demolirono, iniziandone la ricostruzione intorno al 1611. La cuspide terminale è arrivata solo dopo il 1800. Due campane vennero calate, il 14 marzo 1943, per disposizione del governo, nel quadro della campagna di raccolta del metallo, ma si poterono riscattare spendendo però 12.000 lire di allora.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVII

Data: 1611/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 1

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

La chiesa soffre di problemi di umidità per risalita diffusa e di infiltrazioni dalla copertura . Per affrontare il primo problema sono stati posizionati uggelli di drenaggio; anche il secondo tipo di problema pare sia stato affrontato e risolto ma sono rimasti fortemente danneggiati gli affreschi del soffitto. L'opera di manutenzione pare comunque assidua.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: culto

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 01/07/1971 approvato 29/10/1974

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: variante piano adottato 13/07/1983 approvato 28/03/1985

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-01165_IMG-0000133356

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150320009_001

Nome del file originale: 150320009_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-01165_IMG-0000133357

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150320009_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150320009_002

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-01165_DRA-0000021127

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150320009_001_M0007.pdf

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-01165_FNT-0000020519

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150320009_002_V0069.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Sganzerla, Sonia

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Mozzi, Attilio

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino