

# Cascina S. Ambrogio - complesso

Brugherio (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-01262/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-01262/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 1262

Codice scheda: MI100-01262

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102437

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-01262

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina S. Ambrogio - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108012

Comune: Brugherio

Indirizzo: Via dei Mille, 110

Altra località: S. Ambrogio

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Brugherio

Particelle: 62, 59, 60, 68, 65, 66, 64, 67, 61, 69, 191, A

Foglio/Data: 30/ 1988

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. IV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. IV

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

### NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rimaneggiamento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XI

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XI

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rimaneggiamento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.;p1

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composto

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]**

Collocazione: interna

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto sul cortile

Genere: lapide

Trascrizione testo

"Qvi santa marcellina visse e soggiornò la maggior parte dell'anno: qvi fors'anche morì beati voi o abitanti di queste case!E' terra santa la vostra.Come dovete sentirne il fascino e la responsabilità....."

mons. Ennio Bernasconi

Abate mitrato di Sant'Ambrogio

brvgherio XXXI-X-MCMLU

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

### **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: l'intero complesso è stato completamente rerstaurato di recente

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

#### **USO STORICO [1 / 4]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria (sec. IV)

Uso: villa

#### **USO STORICO [2 / 4]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (sec. XI)

Uso: monastero

#### **USO STORICO [3 / 4]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (sec. XIX)

Uso: villa

#### **USO STORICO [4 / 4]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (sec. XIX)

Uso: cascina

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

#### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Denominazione da vincolo: CASCINA S. AMBROGIO

Indirizzo da vincolo: VIA DEI MILLE

Dati catastali: FOGLIO 30 MAPP. 62 - 59 - 60 - 68 - 65 - 66 - 64 - 67 - 61 - 69 - 191 - A

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1988/09/24

Data notificazione: 1988/12/01

Data di registrazione o G.U.: 08/03/1989

Codice ICR: 2RTI0150099AAAA

Nome del file originale: 01878330187837.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01262\_NVC-0000018073

#### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 3]**

Strumenti in vigore: piano territoriale approvato 1975

#### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 3]**

Strumenti in vigore: piano paesistico in elaborazione

#### **STRUMENTI URBANISTICI [3 / 3]**

Strumenti in vigore: Variaz. al PRG '87 approvato 06/03/95

### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150340009\_007

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 150340009\_007

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01262\_IMG-0000133515

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150340009\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150340009\_001

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01262\_IMG-0000133516

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150340009\_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150340009\_002

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01262\_IMG-0000133517

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150340009\_003

Note: affaccio principale su strada

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150340009\_003

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01262\_IMG-0000133518

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150340009\_004



Note: affaccio su strada

Nome del file originale: 150340009\_004

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01262\_IMG-0000133519

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150340009\_005

Note: cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150340009\_005

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01262\_IMG-0000133520

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150340009\_006

Note: vista nel cortile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150340009\_006

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01262\_IMG-0000133522

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150340009\_008

Note: appartamento

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150340009\_008

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01262\_IMG-0000133523

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150340009\_009

Note: edifici nel cortile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150340009\_009

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01262\_IMG-0000133524

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150340009\_010

Note: edifici nel cortile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150340009\_010

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01262\_IMG-0000133525

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150340009\_011

Note: lapide

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150340009\_011

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Sibilla A.M.

Titolo libro o rivista: La cascina di Sant' Ambrogio di Brugherio

Luogo di edizione: s.l.

Codice scheda bibliografia: MI100-00064

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Bottoni E.

Titolo libro o rivista

La cascina di Sant' Ambrogio a Brugherio. Tappe storiche di evoluzione: da monastero ad abitazione colonica (tesi di laurea)

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1993

Codice scheda bibliografia: MI100-00166

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Gibelli, Silvia

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Falsitta, Nicola

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Morandi, Claudia

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino