

# Villa Durini, Trivulzio, Belgioioso

Buccinasco (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-01317/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-01317/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 1317

Codice scheda: MI100-01317

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 30010244

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MI230-00035

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Qualificazione: suburbana

Denominazione: Villa Durini, Trivulzio, Belgioioso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015036

Comune: Buccinasco

Indirizzo: Via Milano, 1

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Strada Statale Vigevanese

Altra località: Robarello Di Sotto

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Buccinasco

Particelle: 2, 4

Foglio/Data: 1/ 2002

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVI

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XVI

### NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Esisteva un grande complesso forse conventuale tra Ronchetto sul Naviglio e Corsico successivamente trasformato in villa.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XVI

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XVI

### NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: I Durini acquistarono la villa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1670/00/00

Validità: (?)

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1670/00/00

Validità: (?)

**NOTIZIA [4 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: L'edificio, di originario carattere conventuale, fu adattato a villa dai Durini dopo il 1670.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1670/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1670/00/00

Validità: post

**NOTIZIA [5 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

#### **NOTIZIA [6 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Verso la fine dell'ottocento apparteneva ai Trivulzio.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

#### **NOTIZIA [7 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La villa venne restaurata per opera della Contessa Belgioioso nel 1970.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1970/00/00

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1970/00/00

## **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

La configurazione planimetrica che si presenta oggi è un edificio a L, aperta verso la strada, integrato con un corpo di fabbrica minore, ad un solo piano lungo il tracciato della strada provinciale vigevanese.

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1992

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1992

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1992

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1992

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1992

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: parte del bene

Uso: abitazione

**USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: parte del bene

Uso: uffici

**USO STORICO [1 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: convento

**USO STORICO [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (sec. XVI)

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: VILLA, GIARDINO E ANNESSI RUSTICI BELGIOIOSO (EX DURINI, EX TRIVULZIO)

Indirizzo da vincolo: VIGEVANESE 1 (VIA) - DUE GIUGNO (VIA)

Dati catastali: MAPP. 1 - 2 - 72 - 73 - 3 - 4parte - 5 - 107 - 74 - 76 - 6 - 75 - 7

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1985/10/08

Data notificazione: 1986/01/16

Data di registrazione o G.U.: 18/11/1986

Codice ICR: 2ICR0043758AAAA

Nome del file originale: 01877330187737.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01317\_NVC-0000018102

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 5]

Strumenti in vigore: piano territoriale in elaborazione

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 5]

Strumenti in vigore: piano paesistico in elaborazione

### STRUMENTI URBANISTICI [3 / 5]

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato Var/88 approvato 1987

Sintesi normativa zona

zona B2: residenziale di recupero urbanistico. Gli interventi possono comportare una integrale sostituzione degli ed. esistenti, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e adeguamento igienico e tecnologico delle unità abitative

### STRUMENTI URBANISTICI [4 / 5]

Strumenti in vigore: regolamento edilizio approvato sì

### STRUMENTI URBANISTICI [5 / 5]

Strumenti in vigore: particolareggiato inesistente

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150360006\_003

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 150360006\_003

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150360006\_004

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 150360006\_004

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150360006\_005

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 150360006\_005

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01317\_IMG-0000133653

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150360006\_001

Nome del file originale: 150360006\_001

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01317\_IMG-0000133654

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150360006\_002

Note: corpo principale 19/07/2002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150360006\_002

## FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Mappe del Catasto di Carlo VI, 1722

Note: A1

## BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Titolo libro o rivista: Buccinasco informazioni

Luogo di edizione: Buccinasco

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: MI100-00013

## BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Langé S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano. Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1972

Codice scheda bibliografia: 3o130-00009

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1992

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: De Maria Clerici, Dede

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Colombo, Giusy

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Margiotta, Lucia