

# Oratorio dell'Assunta

Carugate (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-01744/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-01744/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 1744

Codice scheda: MI100-01744

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MI100-01743

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: oratorio

Denominazione: Oratorio dell'Assunta

### ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Oratorio della Cascina Graziosa

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015051

Comune: Carugate

Indirizzo: Via della Galeazza

Altra località: Graziosa

Collocazione: nucleo esterno

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: l'attribuzione certa è di Carlo Federico Pietrasanta.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Data: 1713/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

Data: 1713/00/00

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 1

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

## STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: culto

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CASCINA GRAZIOSA

Indirizzo da vincolo: VIA DELLA GALEAZZA

Dati catastali: FOGLIO 1 MAPP. 15 - 16 - 17 - 25 - 19 - 20 - 22 PARTE

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1994/12/22

Data notificazione: 1995/07/04

Data di registrazione o G.U.: 04/12/1995

Codice ICR: 2ICR00437880000

Nome del file originale: 01880940188103.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01744\_NVC-0000018302

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 5]

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1982 approvato 1982

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 5]

Strumenti in vigore: programma di fabbricazione approvato 1971

### **STRUMENTI URBANISTICI [3 / 5]**

Strumenti in vigore: regolamento edilizio adottato 1969

### **STRUMENTI URBANISTICI [4 / 5]**

Strumenti in vigore: piano territoriale adottato 1973

### **STRUMENTI URBANISTICI [5 / 5]**

Strumenti in vigore: piano paesistico in elaborazione

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01744\_IMG-0000134256

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150510020\_001

Nome del file originale: 150510020\_001

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-01744\_IMG-0000134257

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150510020\_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150510020\_002

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Ferrario Mezzadri, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Falsitta, Nicola