

Ghiacciaia presso Cascina Campo

Cassinetta di Lugagnano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-01963/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-01963/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 1963

Codice scheda: MI100-01963

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MI100-01962

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: ghiacciaia

Denominazione: Ghiacciaia presso Cascina Campo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015061

Comune: Cassinetta di Lugagnano

Indirizzo: Strada Statale 526

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Cascina Campo, 19

Collocazione: case sparse

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cassinetta di Lugagnano

Particelle: 73 (parte)

Foglio/Data: 3

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: I.G.M. 1917.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: edificio non riportato in catasto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Situata presso l'ingresso Nord della cascina Campo, a sinistra della strada, la costruzione costituisce uno dei rari esempi di ghiacciaia utilizzata per la conservazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari. A pianta circolare, con la copertura a volta in cotto, suddivisa in spicchi da costoloni in rilievo, la ghiacciaia, da tempo in disuso, è ancora ricoperta dalla vegetazione che in origine doveva proteggere il manufatto dal calore dei raggi solari.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: altro uso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: altro uso

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano territoriale approvato 22-03-80

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 21-03-88

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-01963_IMG-0000134554

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150610032_001

Nome del file originale: 150610032_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-01963_DRA-0000021339

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150610032_002_M0001.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-01963_FNT-0000020864

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150610032_003_V0001.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-01963_FNT-0000020865

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150610032_004_V0002.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-01963_FNT-0000020866

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150610032_005_V0003.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-01963_FNT-0000020867

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150610032_006_V0004.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-01963_FNT-0000020868

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150610032_007_V0005.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Brusa, Maria Elena

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino