# Scuola elementare Caduti di Guerra

## Cesate (MI)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02311/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02311/

#### **CODICI**

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2311

Codice scheda: MI100-02311

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

#### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

#### **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: scuola

Denominazione: Scuola elementare Caduti di Guerra

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015076

Comune: Cesate

Cesaid

Località: Cesate

Indirizzo: Via Romanò, 39

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1995

#### **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** 

Secolo: sec. XX

Data: 1931/00/00

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1931/00/00

#### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

#### **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

#### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

#### **CONSERVAZIONE**

#### STATO DI CONSERVAZIONE [1/3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

#### STATO DI CONSERVAZIONE [2/3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

#### STATO DI CONSERVAZIONE [3/3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

#### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: servizi

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: servizi

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1975

#### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02311\_IMG-0000135002

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150760019\_001

Nome del file originale: 150760019\_001

## **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Augelli, Francesco

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

#### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela