

# Villa Suigo, Caorsi, Spreafico - complesso

Cinisello Balsamo (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02329/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02329/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2329

Codice scheda: MI100-02329

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-02329

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Suigo, Caorsi, Spreafico - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015077

Comune: Cinisello Balsamo

Località: Cinisello Balsamo

Indirizzo: Via Sant'Ambrogio, 22

Collocazione: Nel centro edificato storico perimetrato al 1993

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

### NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t.; p.1

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'ingresso principale si affaccia sul parco recintato della Villa Ghirlanda Silva, è un edificio barocco con un primo cortile originariamente chiuso da tre corpi di fabbrica bassi che dà accesso ad una seconda corte sulla quale affaccia il blocco rettangolare che costituisce il corpo principale della villa.

Il fronte verso nord conserva un portico centrale a cinque fornici con archi a tutto tondo.

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO

Genere: solaio

Forma: cassettonato

## **STRUTTURA**

Riferimento: travi

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: collegate

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 13]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 13]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 13]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: porzioni murarie affrescate

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 13]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

### ELEMENTI DECORATIVI [5 / 13]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [6 / 13]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [7 / 13]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [8 / 13]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [9 / 13]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [10 / 13]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [11 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

#### **ELEMENTI DECORATIVI [12 / 13]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fasce di sottogronda

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: legno

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

#### **ELEMENTI DECORATIVI [13 / 13]**

Ubicazione: prospetto Est

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a volute

## **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 1999

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

### **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1998/00/00

Data fine: 1998/00/00

Descrizione intervento: restauro strutturale/ risanamento conservativo/ rifacimento intonaco

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: servizi

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico



Fonte: Sopralluogo

Indirizzo: Milano, P.zza Fontana

Indicazione specifica: Curia Vescovile

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 22/09/1987

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Strumenti in vigore: variante piano approvato 04/04/1991

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: suigo

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02329\_IMG-0000135130

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Note: facciata nord

Nome del file originale: VSCS\_R32

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02329\_IMG-0000135131

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150770010\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150770010\_001

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02329\_IMG-0000135132

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: Cinisello\_Suigo

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: Cinisello\_Suigo

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02329\_IMG-0000135133

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Note: facciata sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VSCS\_R34

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 2]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto Teresiano, 1721 - 22, tav. 8

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 2]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto Lombardo Veneto 1850, f. 9

**BIBLIOGRAFIA [1 / 11]**

Titolo libro o rivista: Cinisello Balsamo. Duemila anni di trasformazioni nel territorio

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1995

Codice scheda bibliografia: 3o100-00001

**BIBLIOGRAFIA [2 / 11]**

Titolo libro o rivista: I beni culturali a Cinisello Balsamo

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: 3o100-00023

**BIBLIOGRAFIA [3 / 11]**

Titolo libro o rivista: Cinisello Balsamo

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: MI230-00065

V., pp., nn.: pp. 16-20

**BIBLIOGRAFIA [4 / 11]**

Autore: Guerci G.

Titolo libro o rivista: Cinisello Balsamo. Duemila anni di trasformazioni nel territorio

Titolo contributo: Le ville. Un repertorio

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1995

Codice scheda bibliografia: MI230-00073

V., pp., nn.: p. 73

**BIBLIOGRAFIA [5 / 11]**

Autore: Ingegnoli V./ Langè S./ Süß F.

Titolo libro o rivista: Le ville storiche nel territorio di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1987

Codice scheda bibliografia: 3o100-00010

V., pp., nn.: pp. 78-81

**BIBLIOGRAFIA [6 / 11]**

Autore: Langé S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano. Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1972

Codice scheda bibliografia: 3o130-00009

V., pp., nn.: pp. 318-26

**BIBLIOGRAFIA [7 / 11]**

Autore: Perogalli C./ Bescapè G.C.

Titolo libro o rivista: Ville milanesi

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1965

Codice scheda bibliografia: 3o150-00014

**BIBLIOGRAFIA [8 / 11]**

Autore: Scurati A.

Titolo libro o rivista: Storia di Cinisello Balsamo

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1975

Codice scheda bibliografia: 3o100-00002

V., pp., nn.: pp. 97-120

**BIBLIOGRAFIA [9 / 11]**

Autore: Scurati A.

Titolo libro o rivista: Cinisello Balsamo. Immagini di altri tempi

Luogo di edizione: Cormano

Anno di edizione: 1982

Codice scheda bibliografia: 3o100-00005

**BIBLIOGRAFIA [10 / 11]**

Autore: Scurati A.

Titolo libro o rivista: CB. L'enciclopedia di Cinisello Balsamo

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1987

Codice scheda bibliografia: 3o100-00006

**BIBLIOGRAFIA [11 / 11]**

Autore: Süss F.

Titolo libro o rivista: Le ville del territorio milanese. Aspetti storici e architettonici

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1988

Codice scheda bibliografia: 3o150-00003

V., pp., nn.: v. I p. 47; v. II p. 128

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 4]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Mozzi, Attilio

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 4]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Nome: Marelli, Paolo

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 4]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Nome: Magnani, Ada

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 4]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Pelissetti, Laura Sabrina

Ente compilatore: Comune di Cinisello Balsamo

Referente scientifico: Fortunio, Giulio