

Santuario di S. Martino

Cinisello Balsamo (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02337/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02337/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2337

Codice scheda: MI100-02337

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Santuario di S. Martino

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015077

Comune: Cinisello Balsamo

Località: Cinisello Balsamo

Indirizzo: Via San Martino

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1993

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cinisello Balsamo

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: La chiesa di San Martino venne probabilmente costruita intorno al 1500.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: campagna decorativa

Notizia: Nel 1892 Carlo Farina eseguì alcuni affreschi sotto la cupola e sul soffitto della navata centrale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1892/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1892/00/00

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Agli inizi del 1900 vennero aggiunte le due navate laterali che conferirono alla chiesa l'attuale planimetria a croce latina.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: piano unico

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: tre navate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura continua e pilastri. Nel presbiterio si trovano le effigi degli Evangelisti e di San Martino in gloria. Nel transetto si trovano due medaglioni, attribuiti al Farina, con S. Ambrogio e S. Carlo. Pregevole la statua lignea del Cristo alla colonna proveniente dalla chiesa di S. Maria di Monza e portata a Balsamo nel 1789. La chiesa contiene le reliquie di San Saturnino martire e dei beati Balsamo Abate e Canino da Balsamo.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a croce latina

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: navate laterali

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: navata centrale

Tipo di struttura: pilastro

Genere: in pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata centrale

TIPO

Genere: volta

Forma: a crociera

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: collegate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. t.

Genere: in marmo

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 13]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 13]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con statua

Materiali: marmo

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: stucchi

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lunetta con vetrata policroma

Materiali: vetro

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 13]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 1999

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: Sopralluogo

Indirizzo: Milano, P.zza Fontana

Indicazione specifica: Curia Vescovile

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 22/09/1987

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: variante piano approvato 04/04/1991

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02337_IMG-0000135021

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150770018_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150770018_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02337_IMG-0000135022

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Note: facciata principale su via San Martino

Nome del file originale: sanmartino

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto Teresiano, 1721 - 22, tav. 5

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Scurati A.

Titolo libro o rivista: CB. L'enciclopedia di Cinisello Balsamo

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1987

Codice scheda bibliografia: 3o100-00006

V., pp., nn.: pp. 189-191

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Prina F.

Titolo libro o rivista: Cinisello Balsamo. Duemila anni di trasformazioni nel territorio

Titolo contributo: Le chiese. Un repertorio

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1995

Codice scheda bibliografia: MI230-00070

V., pp., nn.: p. 19

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Mozzi, Attilio

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Pelissetti, Laura Sabrina

Ente compilatore: Comune di Cinisello Balsamo

Referente scientifico: Fortunio, Giulio