

# Oratorio di S. Maria

Cinisello Balsamo (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02352/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02352/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2352

Codice scheda: MI100-02352

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MI100-02351

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: oratorio

Denominazione: Oratorio di S. Maria

### ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Chiesa della Cornaggia

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015077

Comune: Cinisello Balsamo

Indirizzo: Via Cornaggia, 16, 18, 20

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Engels, 2

Altra località: Cornaggia

Collocazione: nucleo esterno

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cinisello Balsamo

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: descrizione

Notizia

Nella relazione compilata in seguito alla sua visita pastorale del 1567 Leonetto Clivone cita l'Oratorio di Santa Maria, edificio di forma quadrata senza abside.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1567/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1567/00/00

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: descrizione

Notizia

La relazione di Carlo Borromeo, del 1579, riscontra che l'Oratorio di Santa Maria è ubicato di fronte a quello absidato di Santa Margherita.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1579/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1579/00/00

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: descrizione

Notizia

Federico Borromeo, nel 1604 visitò l'Oratorio, annesso alla casa di Andrea Caravagi, riscontrando in esso un altare non consono e senza ornamenti.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1604/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1604/00/00

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: piano unico

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

L'edificio, in abbandono, si presenta in pessime condizioni: la copertura è completamente crollata e la struttura muraria gravemente compromessa.

Un'apertura è stata tamponata, la porta murata circa cinquanta anni fa e alcune aperture modificate. Sul fronte verso la strada si notano tracce dell'antica muratura costituita da ciottoli di fiume disposti sia a spina di pesce che in modo disordinato; sul lato settentrionale si possono vedere i resti di un'edicola votiva aggettante e di un campaniletto.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: quadrata

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: ciottoli di fiume

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: collegate

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: parzialmente crollate

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

## STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 1999

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

## USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: culto

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione nulla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 22/09/1987

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: variante piano approvato 04/04/1991

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02352\_IMG-0000135026

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150770033\_001

Nome del file originale: 150770033\_001

### FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto Teresiano, 1721 - 22, tav. 10

#### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: delineatio

Denominazione: Archivio Storico Diocesano di Milano, sez. X, Visite Pastorali, Desio, vol. 4, minutarario, fasc. 20

#### **FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: censimento

Denominazione: Archivio Storico Diocesano di Milano, sez. X, Visite Pastorali, Desio, vol. 24, f. 261

#### **FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: censimento

Denominazione: Archivio Storico Diocesano di Milano, sez. X, Visite Pastorali, Desio, vol. 25, ff. 77 e 79

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Prina F.

Titolo libro o rivista: Cinisello Balsamo. Duemila anni di trasformazioni nel territorio

Titolo contributo: La "geografia sacra" delle visite patorali e l'architettura religiosa tra medioevo ed età moderna

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1995

Codice scheda bibliografia: MI230-00069

V., pp., nn.: p. 13

#### **COMPILAZIONE**

##### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

##### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998



Nome: Mozzi, Attilio

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Pelisetti, Laura Sabrina

Ente compilatore: Comune di Cinisello Balsamo

Referente scientifico: Fortunio, Giulio