

# Cascina Madera - complesso

Cislino (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02376/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02376/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2376

Codice scheda: MI100-02376

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-02376

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Madera - complesso

### ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Cascina Malfaccia (ex)

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015078

Comune: Cisliano

Indirizzo: Strada per Gaggiano

Collocazione: nucleo esterno

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cisliano

Particelle [1 / 4]: 76

Particelle [2 / 4]: 75

Particelle [3 / 4]: 74

Particelle [4 / 4]: 6

Foglio/Data: 14

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Nelle mappe del 1722 la cascina appare costituita da piccoli edifici. Questo aggregato rurale subisce poi alcune modificazioni e ampliamenti che trasformano l'edificio posto al centro della corte in uno stabile idoneo all'abitazione del proprietario o fittavolo. Il nucleo ha avuto una recente ristrutturazione: l'edificio posto a sud della corte è stato trasformato in casa d'abitazione, mentre quello a nord è rimasto d'uso agricolo. Sul limitare est scorre il fontanile Fagnanino con presenze arboree.

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

## **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 6]**

Strumenti in vigore: piano territoriale in elaborazione

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 6]**

Strumenti in vigore: piano paesistico in elaborazione

### **STRUMENTI URBANISTICI [3 / 6]**

Strumenti in vigore: piano regolatore in elaborazione

### **STRUMENTI URBANISTICI [4 / 6]**

Strumenti in vigore: programma di fabbricazione approvato 1977

### **STRUMENTI URBANISTICI [5 / 6]**

Strumenti in vigore: regolamento edilizio approvato 1977

### **STRUMENTI URBANISTICI [6 / 6]**

Strumenti in vigore: particolareggiato inesistente

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02376\_IMG-0000135148

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150780014\_001

Nome del file originale: 150780014\_001

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02376\_DRA-0000021823

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150780014\_001\_M0010.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02376\_FNT-0000021767

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150780014\_005\_V0042.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02376\_FNT-0000021764

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150780014\_002\_V0039.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02376\_FNT-0000021765

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150780014\_003\_V0040.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02376\_FNT-0000021766

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150780014\_004\_V0041.pdf

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: De Maria Clerici, Dede

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Falsitta, Nicola

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino