

Cascina Madera - complesso

Cislano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02376/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02376/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2376

Codice scheda: MI100-02376

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-02376

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Madera - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Cascina Malfaccia (ex)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015078

Comune: Cisliano

Indirizzo: Strada per Gaggiano

Collocazione: nucleo esterno

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cisliano

Particelle [1 / 4]: 76

Particelle [2 / 4]: 75

Particelle [3 / 4]: 74

Particelle [4 / 4]: 6

Foglio/Data: 14

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Nelle mappe del 1722 la cascina appare costituita da piccoli edifici. Questo aggregato rurale subisce poi alcune modificazioni e ampliamenti che trasformano l'edificio posto al centro della corte in uno stabile idoneo all'abitazione del proprietario o fittavolo. Il nucleo ha avuto una recente ristrutturazione: l'edificio posto a sud della corte è stato trasformato in casa d'abitazione, mentre quello a nord è rimasto d'uso agricolo. Sul limitare est scorre il fontanile Fagnanino con presenze arboree.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 6]

Strumenti in vigore: piano territoriale in elaborazione

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 6]

Strumenti in vigore: piano paesistico in elaborazione

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 6]

Strumenti in vigore: piano regolatore in elaborazione

STRUMENTI URBANISTICI [4 / 6]

Strumenti in vigore: programma di fabbricazione approvato 1977

STRUMENTI URBANISTICI [5 / 6]

Strumenti in vigore: regolamento edilizio approvato 1977

STRUMENTI URBANISTICI [6 / 6]

Strumenti in vigore: particolareggiato inesistente

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02376_IMG-0000135148

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150780014_001

Nome del file originale: 150780014_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02376_DRA-0000021823

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150780014_001_M0010.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02376_FNT-0000021767

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150780014_005_V0042.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02376_FNT-0000021764

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150780014_002_V0039.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02376_FNT-0000021765

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150780014_003_V0040.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02376_FNT-0000021766

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150780014_004_V0041.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: De Maria Clerici, Dede

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Falsitta, Nicola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino