

Cascina Casanova - complesso

Cisliano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02387/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02387/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2387

Codice scheda: MI100-02387

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-02387

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Casanova - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015078

Comune: Cisliano

Indirizzo: Strada per Bareggio

Altra località: Cascina Casanuova

Collocazione: case sparse

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cisliano

Particelle [1 / 5]: 27

Particelle [2 / 5]: 81

Particelle [3 / 5]: 82

Particelle [4 / 5]: 50

Particelle [5 / 5]: 83

Foglio/Data: 1

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

La cascina Casanuova appare nella cartografia storica del 1722 (Teresiana) in forme simili a quelle attuali, se non si considerano i recenti silos e la parte sud. Si ritiene che ci siano stati alcuni interventi ottocenteschi di rinnovamento, in modo da alterare le primitive forme edilizie. Ancora nelle mappe del Lombardo-Veneto del 1854, la cascina appare nelle più contenute forme settecentesche e la corte è ancora delimitata dalla recinzione muraria in tutto lo sviluppo sud-ovest.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: completamente crollate

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: parzialmente crollati

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 6]

Strumenti in vigore: piano territoriale in elaborazione

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 6]

Strumenti in vigore: piano paesistico in elaborazione

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 6]

Strumenti in vigore: piano regolatore in elaborazione

STRUMENTI URBANISTICI [4 / 6]

Strumenti in vigore: programma di fabbricazione approvato 1977

STRUMENTI URBANISTICI [5 / 6]

Strumenti in vigore: regolamento edilizio approvato 1977

STRUMENTI URBANISTICI [6 / 6]

Strumenti in vigore: particolareggiato inesistente

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02387_IMG-0000135157

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150780025_001

Nome del file originale: 150780025_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02387_DRA-0000021830

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150780025_001_M0017.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02387_FNT-0000021819

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150780025_002_V0094.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02387_FNT-0000021820

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150780025_003_V0095.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02387_FNT-0000021821

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150780025_004_V0096.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02387_FNT-0000021822

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150780025_005_V0097.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02387_FNT-0000021823

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150780025_006_V0098.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: De Maria Clerici, Dede

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Falsitta, Nicola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino