# La Filanda

# Cologno Monzese (MI)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02414/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02414/

# **CODICI**

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2414

Codice scheda: MI100-02414

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102518

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

# **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: monastero

Denominazione: La Filanda

### **ALTRA DENOMINAZIONE**

Denominazione: Monastero di Sant'Ambrogio dei padri cistercensi

# LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015081

Comune: Cologno Monzese

Indirizzo: Piazza Castello, 22

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Indipendenza

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1989

# LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cologno Monzese

Particelle: 47

Foglio/Data: 20/ 1986

### **NOTIZIE STORICHE**

# **NOTIZIA** [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XIII

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XIX

## **NOTIZIA** [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

#### Notizia

Nel X e XII si ha notizia dell'esistenza di un complesso a pianta quadrangolare a corte centrale e a forma trapezoidale. Esso dipendeva dai monaci cistercensi del monastero di Sant'Ambrogio di Milano.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. X

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XII

### **NOTIZIA** [3 / 11]

Riferimento: facciata nord

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: La facciata nord è l'unico elemento ancora esistente di origine medioevale.

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XIII

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XIII

**NOTIZIA [4/11]** 

Riferimento: portico

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

L'unica parte conservata quattrocentesca è il portico a colonne di granito, con volte a crociera tipicamente lombarde.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XV

# **NOTIZIA** [5 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: trasformazione

#### Notizia

In seguito al frazionamento dell'enorme proprietà del Monastero di Sant'Ambrogio si nota che il perimetro è inalterato mentre la corte centrale è stata suddivisa da un edificio centrale di epoca seicentesca.

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XVII

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XVII

# **NOTIZIA** [6 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

# **NOTIZIA** [7 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: La proprietà cessò di essere dei padri cistercensi all'inizio del '700.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### **NOTIZIA** [8 / 11]

Riferimento: lato sud e lato est

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Nella seconda metà del '700 il lato sud ed il lato est furono trasformati ad uso opificio (filanda).

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

# **NOTIZIA** [9 / 11]

Riferimento: copertura

Notizia sintetica: modificazione

### Notizia

Nell'800 ha subito una trasformazione: la copertura con volte a crociera viene sostituita da una copertura con capriate. La soletta tra il piano terra e il primo piano invece non ha subito variazioni, si notano infatto ancora oggi le antiche volte a crociera.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XIX

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XIX

### **NOTIZIA** [10 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

#### Notizia

La filanda cessa la sua attività durante il periodo fascita (12 luglio 1930) e i vari locali furono adibiti ad appartamenti e negozi.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1930/00/00

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1930/00/00

# **NOTIZIA** [11 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

#### Notizia

L'ultimo propietario della filanda in attività fu Felice Gerli che condusse l'opificio dopo gli Zappa. A lui succedette Edoardo Griner che però cessò subito l'attività industriale.

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1930/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1930/00/00

# **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

### Configurazione strutturale primaria

Corpo quadrangolare di due piani fuori terra con ampio cortile centrale a corpo doppio con muratura portante in mattoni pieni. Altezza omogenea sui 4 lati. Tracce di preesistenti aperture ora tamponate a quote differenti da quelle attuali, il che implica necessariamente la sostituzione dei solai originari.

Tetto in carpenteria di legno con coppi appoggiato su pianelle di cotto antiche, recentemente ricoperte con strato si isolante.

### **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

# **ELEMENTI DECORATIVI**

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]** 

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]** 

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]** 

Collocazione: interna

# **CONSERVAZIONE**

# STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: scale

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

# **RESTAURI E ANALISI**

# **RESTAURI** [1 / 5]

Riferimento alla parte: Intero bene

Data inizio: 1981/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: ristrutturazione generale

RESTAURI [2/5]

Riferimento alla parte: muro di spina centrale

Data inizio: 1981/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento

distruzione del muro antico esistente e ricostruzione della struttura statica attraverso la conservazione di parti della muratura opportunamente rinforzata.

### **RESTAURI** [3 / 5]

Riferimento alla parte: struttura di copertura

Data inizio: 1981/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: eliminazione di alcune catene di contenimento

### RESTAURI [4/5]

Riferimento alla parte: muratura

Data inizio: 2002/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: in più punti la muratura in mattoni pieni è stata integrata da interventi recenti in cemento armato

### **RESTAURI** [5 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data inizio: 1981/00/00

Data fine: non accertata

### Descrizione intervento

Il tetto ha subito un profondo rifacimento. Le travi in legno esistenti sono state risanate e restaurate. Sull'esistente superficie costituita da antiche pianelle di cotto è stato appoggiato uno strato di isolante.

# **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

## **USO ATTUALE [1/4]**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

### USO ATTUALE [2/4]

Riferimento alla parte: piano terra, lato sud

Uso: negozio

# USO ATTUALE [3 / 4]

Riferimento alla parte: piano terra, lati est, nord, ovest

Uso: abitazione/ uffici

# USO ATTUALE [4 / 4]

Riferimento alla parte: piano primo

Uso: abitazione/ uffici

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: monastero

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (1750-1930)

Uso: filanda

# **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

#### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Denominazione da vincolo: LA FILANDA

Indirizzo da vincolo: VIA MAZZINI - PIAZZA CASTELLO - VIA INDIPENDENZA - VICOLO S.MARTA

Dati catastali: MAPP. 47

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1981/05/07

Data notificazione: 1981/06/09

Data di registrazione o G.U.: 13/07/1981

Codice ICR: 2RTI0150191AAAA

Nome del file originale: 01873950187406.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02414\_NVC-0000018734

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G. 1998

### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02414\_IMG-0000135256

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150810006\_005

Note: Cortile interno 2002

Nome del file originale: 150810006\_005

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/6]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02414\_IMG-0000135257

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150810006\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150810006\_001

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/6]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02414\_IMG-0000135258

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150810006\_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150810006\_002

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/6]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02414\_IMG-0000135259

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150810006\_003

Note: Facciata sulla piazza 2002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150810006\_003

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02414\_IMG-0000135260

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150810006\_004

Note: Facciata su via indipendenza 2002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150810006\_004

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02414\_IMG-0000135261

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150810006\_006

Note: Particolare portico cortile interno 2002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150810006\_006

**FONTI E DOCUMENTI** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Mappe del Catasto di Carlo VI, 1722

Note: A1

**BIBLIOGRAFIA** 

Autore: Severi G.

Titolo libro o rivista: Cologno Monzese. Dalla sua storia le radici del 2000

Luogo di edizione: Cologno Monzese

Anno di edizione: 1999

Codice scheda bibliografia: MI100-00172

# **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Ferrario Mezzadri, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Salerni, Patrizia

# AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Ceratti, Alessandro