

Corte dell'Oste

Cologno Monzese (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02415/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02415/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2415

Codice scheda: MI100-02415

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: edificio a blocco

Denominazione: Corte dell'Oste

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015081

Comune: Cologno Monzese

Indirizzo: Piazza XI Febbraio, 8

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Milano, 10

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1989

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cologno Monzese

Particelle [1 / 3]: 98

Particelle [2 / 3]: 99

Particelle [3 / 3]: 100

Foglio/Data: 20

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ servizi

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ servizi

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 4]

Strumenti in vigore: piano territoriale adottato 1975

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 4]

Strumenti in vigore: piano paesistico in elaborazione

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 4]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1978

STRUMENTI URBANISTICI [4 / 4]

Strumenti in vigore: programma di fabbricazione adottato 1960 approvato 1970

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02415_IMG-0000135219

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150810007_001

Nome del file originale: 150810007_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02415_IMG-0000135220

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150810007_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150810007_002

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02415_DRA-0000021848

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150810007_001_M0007.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02415_FNT-0000021923

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810007_011_V0070.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02415_FNT-0000021924

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810007_012_V0071.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02415_FNT-0000021925

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810007_013_V0072.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02415_FNT-0000021926

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810007_014_V0073.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02415_FNT-0000021914

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810007_002_V0061.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02415_FNT-0000021915

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810007_003_V0062.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02415_FNT-0000021916

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810007_004_V0063.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02415_FNT-0000021917

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810007_005_V0064.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02415_FNT-0000021918

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810007_006_V0065.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02415_FNT-0000021919

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810007_007_V0066.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02415_FNT-0000021920

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810007_008_V0067.pdf

FONTI E DOCUMENTI [12 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02415_FNT-0000021921

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810007_009_V0068.pdf

FONTI E DOCUMENTI [13 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02415_FNT-0000021922

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810007_010_V0069.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Ferrario Mezzadri, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Salerni, Patrizia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino