

Corte del Casore

Cologno Monzese (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02416/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02416/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2416

Codice scheda: MI100-02416

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: edificio a blocco

Denominazione: Corte del Casore

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015081

Comune: Cologno Monzese

Indirizzo: Via Milano, 1

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Piazza XI Febbraio, 13,14

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1989

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cologno Monzese

Particelle [1 / 4]: 101

Particelle [2 / 4]: 103

Particelle [3 / 4]: 104

Particelle [4 / 4]: 105

Foglio/Data: 20

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ servizi

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02416_IMG-0000135221

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150810008_001

Nome del file originale: 150810008_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02416_DRA-0000021849

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150810008_001_M0008.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02416_FNT-0000021927

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810008_002_V0079.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02416_FNT-0000021928

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810008_003_V0080.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02416_FNT-0000021929

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810008_004_V0081.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02416_FNT-0000021930

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810008_005_V0082.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02416_FNT-0000021931

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810008_006_V0083.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02416_FNT-0000021932

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810008_007_V0084.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02416_FNT-0000021933

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810008_008_V0085.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02416_FNT-0000021934

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150810008_009_V0086.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Ferrario Mezzadri, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Salerni, Patrizia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino