

Convento cistercense

Colturano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02457/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02457/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2457

Codice scheda: MI100-02457

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: monastero

Qualificazione: cistercense

Denominazione: Convento cistercense

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015082

Comune: Colturano

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele, 28(P)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Colturano

Particelle: 27

Foglio/Data: 6/ 1956

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Secondo V. Ingegnoli, P. Tamborini e i volumi "Storia dei Comuni di Milano" e "La Lombardia paese per paese" (vol. III), l'ordine monastico che si sarebbe insediato all'inizio del '300 in questo luogo, sarebbe stato quello dei monaci Cistercensi di Chiaravalle. Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, fa invece risalire la fondazione di questa colonia conventuale al XII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIV

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia

Il catasto dell'epoca registra la proprietà come divisa in due parti: la prima appartenente al Conte Castelbarco Alessandro di Giuseppe e la seconda al Luogo Pio Trivulzio di Milano. La forma dell'edificio è corrispondente all'attuale. In questo periodo viene utilizzato come casa colonica e per attività rurali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio inglobato in un cascinale ottocentesco. Le strutture conventuali formano su tre lati una corte rustica cui si accede attraverso un androne. Il piano terra è caratterizzato da un portico ad arcate a sesto acuto, quello superiore da una loggia scandita da pilastri in mattono, ora murata. La muratura perimetrale portante è in mattoni pieni; la struttura portante della copertura in legno.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: cortile interno

Tipo: archi a sesto acuto

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La parte di edificio che era di proprietà del Luogo Pio Trivulzio di Milano e che recentemente è passata alla dott.ssa Mandinelli è in cattive condizioni e necessita di un intervento che è in fase di preparazione da parte della dott.ssa stessa.

La parte di edificio di proprietà dott. Carlo Meloni è in buone condizioni.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La parte di edificio che era di proprietà del Luogo Pio Trivulzio di Milano e che recentemente è passata alla dott.ssa Mandinelli è in cattive condizioni e necessita di un intervento che è in fase di preparazione da parte della dott.ssa stessa.

Attualmente le murature presentano lesioni e distacco di intonaco.

La parte di edificio di proprietà dott. Carlo Meloni è in buone condizioni.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La parte di edificio che era di proprietà del Luogo Pio Trivulzio di Milano e che recentemente è passata alla dott.ssa Mandinelli è in cattive condizioni e necessita di un intervento che è in fase di preparazione da parte della dott.ssa stessa.

Attualmente si segnala la mancanza di alcuni serramenti e la conseguente invasione di volatili all'interno.

La parte di edificio di proprietà dott. Carlo Meloni è in buone condizioni.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La parte di edificio che era di proprietà del Luogo Pio Trivulzio di Milano e che recentemente è passata alla dott.ssa Mandinelli è in cattive condizioni e necessita di un intervento che è in fase di preparazione da parte della dott.ssa stessa.

Sono crollati in parte i solai.

La parte di edificio di proprietà dott. Carlo Meloni è in buone condizioni.

Fonte: 2001, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: parte di edificio di prop. Meloni

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento: Ristrutturazione globale.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: parte di edificio prop. Mandinelli

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 1985/00/00

Descrizione intervento: Sistemazione delle gronde.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: proprietà Meloni

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: proprietà Mandinelli

Uso: non utilizzato

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: convento

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico 1 (dal 1800)

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CONVENTO CISTERCENSE

Indirizzo da vincolo: VIA VITTORIO EMANUELE

Dati catastali: FOGLIO 6 MAPP.27.29.30

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1982/04/20

Data notificazione: 1984/02/23

Codice ICR: 2RTI0150194AAAA

Nome del file originale: 01880570188063.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02457_NVC-0000018746

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: Variante generale PRG approvato l'8/7/1986 dalla Regione.

Sintesi normativa zona

Zona A: area di servizi pubblici e di interesse pubblico, attrezzature di interesse comune. Zona soggetta a piano di recupero.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02457_IMG-0000135318

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 150820010_001

Nome del file originale: 150820010_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02457_IMG-0000135319

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150820010_002

Note: Intero bene, 2001/08/06

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150820010_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02457_IMG-0000135320

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150820010_003

Note: Parte di proprietà dott. Meloni, 2001/08/06

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150820010_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02457_IMG-0000135321

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150820010_004

Note: Parte di proprietà dott.ssa Mandinelli, 2001/08/06

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150820010_004

BIBLIOGRAFIA

Autore: Arrighetti M./ Cordera P.

Titolo libro o rivista

Corso monografico sull'architettura monastica. Il monastero di Colturano. Ricerca del corso di storia dell'architettura I (Prof. Alpago Novello A.)

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1987

Codice scheda bibliografia: MI100-00035

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1990

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Bonizzoni, Maurizio

Referente scientifico: Marescotti, Luca

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Politi, Massimo

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino